목 차

[엔진]

F6800-G010A 실린더블록그룹. 1
F6800-G020A 오일팬그룹. 3
F6800-G025A 오일게이지그룹. 4
F6800-G030A 실린더헤드그룹. 5
F6800-G040B 기어케이스그룹. 6
F6800-G045A 기어케이스커버그룹. 8
F6800-G050A 오일필터그룹. 9
F6800-G060A 크랭크축그룹. 10
F6800-G090A 캠축 그룹. 11
F6800-G100A 아이들기어그룹. 12
F6800-G110A 로커암_밸브 그룹. 13
F6805-G120A 연료시스템 그룹. 14
F6840-G130A 냉각수플랜지 그룹. 15
F6800-G140A 워터펌프 그룹. 16
F6800-G150A 실린더헤드카버 그룹. 17
F6800-G160A 연료필터_파이프 그룹. 18
F6800-G170A 흡기매니폴드 그룹. 19
F6800-G175A EGR 그룹. 20
F6800-G180A 흡기파이프 그룹. 21
F6800-G190A 배기매니폴드그룹. 22
F6800-G200A EGR쿨러 그룹. 23
F6800-G210A 플라이휠하우징 그룹. 24
F6800-G220A 플라이휠 그룹. 25
F6810-G220A 플라이휠 그룹. 26
F6800-G230A 냉각팬 그룹. 27
F6805-G235A 냉각팬 그룹(CABIN). 28
F6800-G240A 터보조합 그룹. 29
F6800-G245A 터보파이프 그룹. 30
F6800-G250A 후처리 그룹. 31
F6800-G260A ECU & 센서그룹. 32
F6800-G270A 전장부품 그룹. 33
F6810-G300A 제조명판그룹. 34
RX701-T0500A 실린더커버그룹. 35
EF1-G107002 피스톤커넥팅로드그룹. 36

[앞차축]

MX58-T0420A 앞차축지지그룹. 37
MX58-T0430A 앞차동장치그룹. 38
MX58-T0440A 베벨피니언축그룹. 39
MX58-T0450A 베벨기어케이스그룹. 40
RX701-T0460A 베벨기어축그룹. 41
MX58-T0470A 앞차축케이스그룹. 42
RX701-T0480A 앞차축그룹. 43

MX58-T0510A 앞차축브라켓그룹. 44
RX701-T0520A 추진축그룹. 46

[트랜스미션]
MX58-T0100A 클러치그룹. 47
MX58-T0100B 클러치그룹. 48
RX531-T0105A 클러치레버그룹. 49
MX58-T0110A 클러치하우징그룹. 50
MX58-T0110B 클러치하우징그룹. 51
MX58-T0120A 중간케이스그룹. 52
MX58-T0120B 중간케이스그룹. 53
RX701-T0130A 트랜스밋션케이스그룹. 54
RX701-T0130B 트랜스밋션케이스그룹. 56
RX701-T0130C 트랜스밋션케이스그룹. 58
RX701-T0130D 트랜스밋션케이스그룹. 60
RX73AU-T0130B 트랜스밋션케이스그룹. 61
RX701-T0140A 주축그룹. 62
RX701-T0140B 주축그룹. 63
RX531-T0150A 카운터축그룹. 64
RX701-T0160A 셔틀축그룹. 65
RX701-T0160B 셔틀축그룹. 67
RX701-T0170A 부변속축그룹. 69
RX701-T0170B 부변속축그룹. 70
RX701-T0180A 초저속축그룹. 71
RX531-T0200A 스파이얼베벨피니언그룹. 72
MX58-T0210A 전륜구동장치그룹. 73
RX60PCEU-T0210A 전륜구동장치그룹. 75
MX58-T0220A PTO카운터축그룹. 77
RX701-T0220A PTO카운터축그룹. 80
RX73EU-T0220A PTO카운터축그룹. 83
MX58-T0230A PTO축그룹. 86
MX58-T0240A 주변속포크그룹. 87
MX58-T0245A 셔틀변속포크그룹. 88
MX58-T0250A 부변속포크그룹. 89
MX58-T0260A PTO변속포크그룹. 91
RX60PCEU-T0260A PTO변속포크그룹. 92
RX701-T0260A PTO변속포크그룹. 93
MX58-T0270A 뒷차동장치그룹. 94
MX58-T0280A 차동고정포크그룹. 96
RX531-T0290A 브레이크케이스그룹. 97
RX701-T0300A 뒷차축그룹. 99
RX701-T0300B 뒷차축그룹. 101

[유압]
MX58-T0365A 유압실린더그룹. 103

RX60PCAU-T0365A 유압실린더그룹. 105
RX70-T0365A 유압실린더그룹. 107
MX58-T0370A 유압실린더몸체그룹. 109
RX60PC-T0370A 유압실린더몸체그룹. 110
RX70-T0370A 유압실린더몸체그룹. 111
MX58-T0375A 승강암그룹. 112
RX60PC-T0375A 승강암그룹. 113
RX60PC-T0380A 유압조정장치1그룹. 114
RX60PC-T0385A 유압조정장치2그룹. 115
MX58-T0390A 톱링크브라켓그룹. 118
RX60PC-T0390A 톱링크브라켓그룹. 119
MX58-T0395A 승강실린더그룹. 121
RX60PC-T0395A 승강실린더그룹. 122
RX70-T0400A 유압밸브그룹. 123
RX70C-T0400A 유압밸브그룹. 125
RX70P-T0400A 유압밸브그룹. 127
RX73C-T0400A 유압밸브그룹. 129
RX70-T0405A 유압장치그룹. 130
MX58-T0410A 밸브유니트그룹. 131
RX70-T0410A 밸브유니트그룹. 132
RX701-T0490A 스티어링실린더그룹. 133
MX58-T0500A 실린더커버그룹. 134
RX70-T0630A 오일쿨러그룹. 135
RX73-T0630A 오일쿨러그룹. 136
RX70-T0650A 리프트실린더그룹. 137
MX58-T0680A 실린더커버 그룹. 138
MX58-T0680B 실린더커버 그룹. 139
RX60PC-T0800A 하강속도조정그룹. 140
RX60PC-T0820A 죠이스틱레버그룹. 141
RX70-T0960A 스티어링2그룹. 142
MX55C-T1050A 스티어링그룹. 143
RX700-T1050A 스티어링그룹. 145
RX700P-T1050A 스티어링그룹. 147
RX70-T1110A 파워스티어링유니트그룹. 149
RX70-T1110D 파워스티어링유니트그룹. 150
RX73-T1110A 파워스티어링유니트그룹. 151
TF1-G412003 유압펌프그룹. 152
TF1-G441004 조이스틱밸브그룹. 153
TF1-G441005 조이스틱밸브그룹. 155
TF1-G441007 조이스틱밸브그룹. 157

[샤시]
RX56PSC-T0040A 에어크리너그룹. 159
RX72-T0040A 에어크리너그룹. 161
RX73-T0050A 소음기그룹. 163

RX70-T0060A 라디에이터그룹. 164
RX700P-T0060A 라디에이터그룹. 167
RX72-T0070A 에어콘브라켓그룹. 170
MX58-T0310A 변속레버그룹(1). 172
RX70C-T0310A 변속레버1그룹. 173
MX58-T0320A 브레이크로드1그룹. 175
RX700P-T0320A 브레이크로드그룹. 176
RX7320P-T0320A 브레이크로드1그룹. 177
MX58-T0330A PTO레버1그룹. 178
RX560PSC-T0330A PTO레버1그룹. 179
RX60PCEU-T0330A PTO레버1그룹. 180
MX58-T0340A 캐빈지지대1그룹. 181
RX700P-T0340A 발판의자밑판지지그룹. 182
RX70-T0350A 3점연결장치1그룹. 183
RX70-T0730A 앞차축프레임그룹. 184
RX70-T0740A 본넷트그룹. 186
RX72-T0750A 본넷트취부대그룹. 187
RX720-T0750A 본넷트취부대그룹. 189
RX720P-T0750A 본넷트취부대그룹. 191
RX72C-T0750A 본넷트취부대그룹. 193
RX72-T0760A 연료탱크그룹. 195
RX720P-T0760A 연료탱크그룹. 198
RX700-T0775A 클러치페달그룹1. 200
RX700-T0780A 변속레버2그룹. 201
RX700P-T0785A 차동페달그룹. 202
MX55PCR-T0790A 주,부변속레버그룹. 203
RX700P-T0790A 주,부변속레버그룹. 204
RX72-T0790A 주,부변속레버그룹. 205
RX720P-T0790A 주,부변속레버그룹. 206
RX700-T0795A 복동레버그룹. 207
RX7320P-T0800A 하강속도조정그룹. 208
MX58-T0810A PTO레버2그룹. 209
RX60PCEU-T0810A PTO레버2그룹. 210
RX700P-T0810A PTO레버2그룹. 211
MX58-T0820A 죠이스틱레버그룹. 212
RX56PSC-T0820A 죠이스틱레버그룹. 213
RX700P-T0820A 죠이스틱레버그룹. 214
MX58-T0840A 경심수평센서브라켓그룹. 215
RX70-T0850A 3점연결장치2그룹. 216
RX73-T0850A 3점연결장치2그룹. 219
RX70-T0860A 3점연결장치3그룹. 223
RX7320-T0860A 3점연결장치그룹. 224
RX70-T0870A 드로우바그룹. 226
MX58-T0880A 캐빈지지대그룹. 227
RX700P-T0880A 마운팅그룹. 228

RX60PCEU-T0890A 발판매트그룹. 229
RX70-T0890A 발판매트그룹. 230
RX700P-T0890A 발판매트그룹. 231
RX700VC-T0900A 의자그룹. 232
RX72-T0900A 의자그룹. 233
RX720P-T0900A 의자그룹. 234
RX70C-T0910A 명판그룹. 235
RX72-T0910A 명판그룹. 236
RX720P-T0910A 명판그룹. 237
MX55PC-T0950A 흡음재그룹. 239
RX70-T1000A 프레임그룹. 240
RX700-T1000A 프레임그룹. 241
RX700P-T1000A 프레임그룹. 242
RX70C-T1000A 프레임그룹. 243
MX58-T1010A 클러치페달그룹. 244
RX73C-T1010A 클러치페달그룹. 245
MX58-T1020A 브레이크페달그룹. 246
MX58-T1040A 주차브레이크레버3그룹. 247
RX70-T1040A 주차브레이크레버3그룹. 248
RX72-T1050A 스티어링2그룹. 249
RX72C-T1050A 스티어링2그룹. 250
MX55C-T1060A 셔틀레버그룹. 251
RX70C-T1060A 셔틀레버그룹. 252
RX70-T1070A 계기판커버그룹. 253
RX700-T1070A 계기판커버그룹. 254
RX700P-T1070A 계기판커버그룹. 255
RX70C-T1070A 계기판커버그룹. 256
RX70-T1080A 명판그룹, 프레임. 257
RX700P-T1080A 명판그룹, 프레임. 258
MX55PC-T1090A 흡음재그룹, 프레임. 259
RX70PSC-T1090A 흡음재그룹, 프레임. 260
RX560-T1210A 의자밑판그룹. 262
RX560P-T1210A 의자밑판그룹. 264
RX700P-T1220A ROPS그룹. 266
RX700P-T1270A 펜더그룹. 267
MX55PCR-T1310A 레버가이드그룹. 268
RX700P-T1310A 레버가이드그룹. 269
MX58-T1320A 복동레버그룹. 270
RX60PCAU-T1320A 복동레버그룹. 272
RX700P-T1320A 복동레버그룹. 274
MX58-T1330A 위치견인그룹. 275
RX60PC-T1330A 위치견인그룹. 276
RX7320P-T1330A 위치견인그룹. 278
RX60PCEU-T1340A PTO레버3그룹. 280
RX70-T1350A 변속레버그룹. 281

RX70C-T1350A 변속레버3그룹. 282
RX73CEU-T1350A 변속레버그룹. 284
RX73EU-T1350A 변속레버3그룹. 286
MX58-T1370A 에어브리더 그룹. 287
RX70-T1370A 에어브리더 그룹. 288
RX70-T1370D 에어브리더 그룹. 289
RX73-T2050A 앞웨이트그룹(견인훅). 290
RX60PC-T2180A 3점연결장치그룹. 291
RX73PC-T2260A 에어크리너필터그룹. 292
EF1-G133002 명판그룹. 293
TF1-G411002 흡입라인그룹. 294

[전장]
RX70-T0560A 축전지그룹. 295
RX701PC-T0590A 엔진전장품그룹. 296
RX701PC-T0590B 엔진전장품그룹. 297
MX58-T1170A 캐빈라이트그룹. 298
RX700P-T1170A 라이트그룹. 300
RX73AU-T1250A 와이퍼그룹. 302
RX60PC-T2120A 뒷유리와이퍼그룹. 303
MX55PC-T2130A 3핀소켓그룹. 305
MX55PC-T2140A 파워소켓그룹. 306
TF1-G057002 전장품그룹 (1). 307
TF1-G057007 전장그룹 (1). 309
TF1-G057010 전장그룹 (1). 311
TF1-G057019 전장품그룹 (1). 312
TF1-G057020 전장품그룹 (1). 314
TF1-G058003 전장품그룹(2). 316
TF1-G110002 프레임전장품그룹. 318
TF1-G110005 프레임전장품그룹. 320
TF1-G110014 프레임전장품그룹. 322
TF1-G115002 캐빈전장품그룹 (1). 324
TF1-G115006 캐빈전장품그룹 (1). 326
TF1-G115016 전장품그룹 (3). 328
TF1-G115017 전장품그룹 (3). 329
TF1-G116002 캐빈전장품그룹 (2). 330


[캐빈]
RX70PSC-T0950A 흡음재그룹. 331
RX73PSC-T0950A 흡음재그룹. 332
MX55PC-T1155C 에어컨그룹. 333
DK45CHSE-T1165C 에어컨덕트그룹. 334
RX72-T1210A 캐빈그룹. 335
RX720VC-T1210A 캐빈그룹. 337
RX72C-T1210A 캐빈그룹. 339

RX70-T1220A 앞유리그룹 341
RX70-T1230A 출입문그룹 343
MX58-T1240A 뒷유리그룹 346
RX70-T1250A 와이퍼그룹 349
MX58-T1260A 지붕그룹 351
RX53-T1260A 지붕그룹 354
RX70-T1270A 펜더그룹 357
MX55PCR-T1360A 명판그룹, 캐빈 358
RX70-T1360A 명판그룹, 캐빈 359
RX700VC-T1360A 명판그룹, 캐빈 360
MX55PC-T1380A 흡음재그룹, 캐빈 362
RX70PSC-T1380A 흡음재그룹, 캐빈 364
RX73PC-T1380A 흡음재그룹 366
RX700-T2035A 룸미러그룹 368
TF1-G6C2502 지붕그룹 369
TF1-G6C2504 지붕그룹 372

[옵션]
D85-T305A 앞바퀴그룹 375
RX701-T0720A 뒷바퀴그룹 376
MX58-T0930A 예비품그룹 377
RX700P-T0930A 예비품그룹 378
RX700VC-T0930A 예비품그룹 379
MX55-T0940A 경광등그룹 380
CK30M-T1040A 햇빛가리개그룹 381
LX485L-T1300A 경광등그룹 382
RX700-T1300A 경광등그룹 383
DK751-T1600B 뒷바퀴웨이트그룹 384
DK451-T2020A 햇빛가리개그룹 385
RX700-T2020A 햇빛가리개그룹 386
D581-T2040A 웨이트그룹 387
DK551-T2040A 웨이트그룹 388
MX55PC-T2160A 연료탱크캡그룹 389
TF1-G225002 연료히터옵션그룹 390

INDEX 1 391
INDEX 2 407
INDEX 3 411

F6800-G010A 실린더블록그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-01002	실린더블록조합	1	1	1	1	1		
1	F6800-01003	실린더블록조합	1	1	1	1	1	<----	
2	06311-75045	플러그	1	1	1	1	1		T2*48*48
3	15221-0338-3	마개	6	6	6	6	6		
4	E5900-96021	플러그	4	4	4	4	4		
5	E6301-33812	튜브핀	1	1	1	1	1		
6	F6800-01102	실린더블록서브조합	1	1	1	1	1		
6	F6800-01103	실린더블록서브조합	1	1	1	1	1	<----	
7	F6800-01112	실린더블록	1	1	1	1	1		
7	F6800-01113	실린더블록	1	1	1	1	1	<----	
8	F6800-01122	래더프레임	1	1	1	1	1		
9	F6800-90111	메인베어링볼트	10	10	10	10	10		
10	F6800-90121	래더프레임볼트	4	4	4	4	4		
11	05012-01018	평행핀	2	2	2	2	2		
12	F6800-33651	파이프핀	1	1	1	1	1		
13	F6800-90121	래더프레임볼트	12	12	12	12	12		
14	15221-0339-2	마개	2	2	2	2	2		
15	05012-01018	평행핀	4	4	4	4	4		
16	F6800-01311	피스톤쿨링젯트바디	4	4	4	4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G010A 실린더블록그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
17	F6800-01321	피스톤쿨링젯트밸브	4	4	4	4	4		
18	E6500-33062	오일파이프3	1	1	1	1	1		
19	F6800-01401	발란스축부시	1	1	1	1	1		
20	F6800-20702	냉각수커넥터조합	1	1	1	1	1		
21	F6800-73341	파이프조인트	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G020A 오일팬그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-01602	오일팬조합	1	1	1	1	1		
2	F6800-01612	오일팬	1	1	1	1	1		
3	E6303-33751	배유플러그	2	2	2	2	2		
4	E6303-33661	가스켓	2	2	2	2	2		
5	E7230-01631	오일팬연결관	1	1	1	1	1		
6	04811-00340	오링	2	2	2	2	2		P34
7	01754-50616	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M6*P1.0
8	01023-50635	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M6*P1.0
9	01754-50835	플랜지볼트	26	26	26	26	26		
10	F6800-32111	오일스트레이너조합	1	1	1	1	1		
11	04811-00150	오링	1	1	1	1	1		
12	01754-50610	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M6XP1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G025A 오일게이지그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5800-36421	오일게이지안내조합	1	1	1	1	1		
2	04811-00100	오링	1	1	1	1	1		
3	F5800-36411	오일게이지	1	1	1	1	1		
4	01754-50610	플랜지볼트	1	1	1	1	1		M6XP1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G030A 실린더헤드그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-03042	실린더헤드조합	1	1	1	1	1		
2	15221-0337-3	마개	12	12	12	12	12		
3	E5900-96021	플러그	2	2	2	2	2		
4	F6800-03052	실린더헤드서브조합	1	1	1	1	1		
5	E6700-13611	흡기밸브시트	4	4	4	4	4		
6	E6700-13622	배기밸브시트	4	4	4	4	4		
7	E6810-13581	흡기밸브가이드	4	4	4	4	4		
8	E6810-13561	배기밸브가이드	4	4	4	4	4		
9	F6800-03311	실린더헤드가스켓	1	1	1	1	1		
10	F6800-03451	실린더헤드볼트	18	18	18	18	18		
11	F6800-03501	인젝터클램프힌지	4	4	4	4	4		
12	E5900-96031	플러그	1	1	1	1	1		
13	15221-0175-1	엔진고리	1	1	1	1	1		
14	01754-50816	플랜지볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G040B 기어케이스그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50816	플랜지볼트	11	11	11	11	11		M8*P1.25
1	01754-50816	플랜지볼트		11		11	11	<----	M8*P1.25
2	01754-50835	플랜지볼트	3	3	3	3	3		
3	04811-00150	오링	3	3	3	3	3		
4	04811-00220	오링	2	2	2	2	2		
5	04811-50300	오링	1	1	1	1	1		G30
6	05712-00410	키	1	1	1	1	1		5*5*14
7	08101-06205	볼베어링	1	1	1	1	1		DIA25
8	E5500-33142	오일주유구마개	1	1	1	1	1		
9	E6300-35681	플랜지너트	1	1	1	1	1		
10	F6800-04103	기어케이스조합	1	1	1	1	1		
10	F6800-04104	기어케이스조합		1		1	1	<----	
11	F5800-04111	기어케이스	1	1	1	1	1		
11	F5800-04112	기어케이스		1		1	1	<----	
12	F6800-04711	릴리프밸브플런저	1	1	1	1	1		
13	F6800-04721	릴리프밸브스프링	1	1	1	1	1		
14	04811-00160	오링	1	1	1	1	1		DIA15.8
15	F6800-04731	릴리프밸브플러그	1	1	1	1	1		
16	F6800-04301	오일펌프커버	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G040B 기어케이스그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
17	F6800-04401	오일펌프축조합	1	1	1	1	1		
18	F6800-04411	오일펌프로터축	1	1	1	1	1		
19	01754-50625	플랜지볼트	4	4	4	4	4		7T
20	05012-00510	평행핀	4	4	4	4	4		
21	E5800-96031	플러그	1	1	1	1	1		
21	E5800-96032	플러그		1		1	1	<----	
22	F6800-04501	부시, 피티오축	1	1	1	1	1		
23	F6800-35661	오일펌프기어	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G045A 기어케이스커버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-04213	기어케이스커버	1	1	1	1	1		
2	F6800-04251	고압펌프기어커버	1	1	1	1	1		
3	04811-06630	오링	1	1	1	1	1		Dia63
4	01754-50616	플랜지볼트	4	4	4	4	4		M6*P1.0
5	E5500-11302	오일시일	1	1	1	1	1		
6	F6800-04221	기어케이스커버가스켓	1	1	1	1	1		
7	01754-50830	플랜지볼트	20	20	20	20	20		M8*P1.25
8	01125-50855	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		
9	34150-2939-1	배선클램프	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G050A 오일필터그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5850-32617	오일필터지지대	1	1	1	1	1		
2	04811-00150	오링	2	2	2	2	2		
3	01754-50830	플랜지볼트	3	3	3	3	3		M8*P1.25
4	E6810-32292	연결튜브	1	1	1	1	1		
5	E6820-32451	오일쿨러	1	1	1	1	1		
6	F6800-16161	오일쿨러호스, 1	1	1	1	1	1		
7	F6800-16172	오일쿨러호스2	1	1	1	1	1		
8	09318-88180	호스클램프	2	2	2	2	2		
9	09318-88220	호스클램프	2	2	2	2	2		
10	E6201-32443	오일필터	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G060A 크랭크축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-23111	크랭크 축	1	1	1	1	1		
2	F6800-06201	크랭크포지션센서휠	1	1	1	1	1		
3	03016-50616	십자홈붙이소나사	3	3	3	3	3		M6XP1.0
4	05712-00730	키	1	1	1	1	1		
5	F6800-24111	크랭크축기어	1	1	1	1	1		
6	F6800-35631	오일펌프구동기어	1	1	1	1	1		
7	F6800-23251	간격통	1	1	1	1	1		
8	05712-00720	키	1	1	1	1	1		8*8*24
9	F6800-23481	크랭크축베어링, 상	5	5	5	5	5		
10	F6800-23491	크랭크축베어링, 하	5	5	5	5	5		
11	F6800-23531	크랭크축스러스트베어링, 상	2	2	2	2	2		
12	F6800-23541	크랭크축스러스트베어링, 하	2	2	2	2	2		
13	F6800-04811	오일시일케이스	1	1	1	1	1		
14	01654-50830	핀붙이플랜지볼트	8	8	8	8	8		7T
15	E5500-04464	오일시일	1	1	1	1	1		
16	05012-00408	평행핀	2	2	2	2	2		
17	04811-10300	오링	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G090A 캠축 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50612	플랜지볼트	3	3	3	3	3		M6*1.0
2	01754-50830	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
3	05712-00720	키	1	1	1	1	1		8*8*24
4	E5500-15553	태핏	8	8	8	8	8		
5	F6800-15111	푸시로드	8	8	8	8	8		
6	F6800-09051	캠축센서휠	1	1	1	1	1		
7	F6800-16012	캠축조합	1	1	1	1	1		
8	06350-00607	메움플러그	2	2	2	2	2		
9	F6800-16152	캠축	1	1	1	1	1		
10	F6800-16271	캠축멈추개	1	1	1	1	1		
11	F6800-16511	캠축기어	1	1	1	1	1		
12	E5205-24321	스냅링	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G100A 아이들기어그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51018	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		
2	01133-51090	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		P1.25
3	01754-50822	플랜지볼트	4	4	4	4	4		
4	F6800-92771	플랜지너트	1	1	1	1	1		
5	15471-9536-1	스냅링	1	1	1	1	1		
6	F6800-10101	아이들기어조합, 1	1	1	1	1	1		
7	F6800-10153	아이들기어 1, 축	1	1	1	1	1		
8	F6800-10161	아이들기어 1, 멈추개	1	1	1	1	1		
9	F6800-10261	아이들기어 2, 멈추개	1	1	1	1	1		
10	F6800-10301	아이들기어조합, 3	1	1	1	1	1		
11	F6800-10351	아이들기어 3, 축	1	1	1	1	1		
12	F6800-10401	아이들기어조합, 4	1	1	1	1	1		
13	F6800-10452	아이들기어 4, 축	1	1	1	1	1		
14	F6800-10461	아이들기어 4, 멈추개	1	1	1	1	1		
15	F6800-10502	고압연료펌프기어	1	1	1	1	1		
16	F6800-10611	유압펌프구동기어	1	1	1	1	1		
17	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25
18	F6800-91011	플랜지볼트	4	4	4	4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G110A 로커암_밸브 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5500-13333	밸브스프링받침	8	8	8	8	8		
2	E6301-13151	밸브스템시일	8	8	8	8	8		
3	E6400-13241	밸브스프링	8	8	8	8	8		
4	E6403-13361	밸브멈춤쇠	16	16	16	16	16		
5	E6510-91502	로커암지지대볼트	4	4	4	4	4		
6	E6700-13121	배기밸브	4	4	4	4	4		
7	F6800-14001	로커암조합	1	1	1	1	1		
8	04612-00190	스냅링	2	2	2	2	2		
9	15021-1424-1	조정너트	8	8	8	8	8		
10	E5500-14232	조정나사	8	8	8	8	8		
11	E6301-14111	로커암	8	8	8	8	8		
12	E6301-14261	로커암축	1	1	1	1	1		
13	E6301-14311	로커암스프링	3	3	3	3	3		
14	E6301-14331	실링캡	2	2	2	2	2		
15	E6301-14431	평와셔	2	2	2	2	2		
16	F6800-14351	로커암지지대	4	4	4	4	4		
17	E6700-13111	흡기밸브	4	4	4	4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6805-G120A 연료시스템 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-12104	고압연료펌프조합	1	1	1	1	1		
2	01754-50835	플랜지볼트	3	3	3	3	3		
3	04811-50500	오링	1	1	1	1	1		
4	F6805-53001	인젝터조합	4	4	4	4	4		
5	F6800-53181	인젝터시트	4	4	4	4	4		
6	F6800-53453	인젝터클램프	4	4	4	4	4		
7	F6800-53471	인젝터클램프볼트	4	4	4	4	4		
8	F6800-12203	연료레일조합	1	1	1	1	1		
9	01754-50830	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
10	F6800-12252	레일파이프	1	1	1	1	1		
11	F6800-53712	분사파이프, 1	1	1	1	1	1		
12	F6800-53722	분사파이프, 2	1	1	1	1	1		
13	F6800-53732	분사파이프, 3	1	1	1	1	1		
14	F6800-53742	분사파이프, 4	1	1	1	1	1		
15	F6800-42501	인젝터리턴튜브조합	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6840-G130A 냉각수플랜지 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-72913	냉각수플랜지	1	1	1	1	1		
2	F6800-72921	냉각수플랜지가스켓	1	1	1	1	1		
3	01123-50865	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		
4	F6800-64421	발전기지지대	1	1	1	1	1		
5	04013-50080	평와셔	1	1	1	1	1		M8
6	01513-50822	심음볼트	1	1	1	1	1		M8*1.25
7	02763-50080	플랜지너트	1	1	1	1	1		M8XP1.25
8	01754-50820	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
9	E5500-73342	냉각수되돌림호스	1	1	1	1	1		
10	F6800-13501	냉각수리턴호스	1	1	1	1	1		
11	09318-88180	호스클램프	2	2	2	2	2		
12	F6860-96042	플러그	1	1	1	1	1		
13	F6800-13311	냉각수커넥터	1	1	1	1	1		
14	E5853-73011	써모스탯조합	1	1	1	1	1		
15	E5500-73265	써모스탯커버	1	1	1	1	1		
16	E5500-73272	가스켓	1	1	1	1	1		
17	01754-50830	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G140A 워터펌프 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01125-50850	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
2	01754-50610	플랜지볼트	3	3	3	3	3		M6XP1.0
3	F6800-73031	워터펌프조합	1	1	1	1	1		
4	F6800-73051	워터펌프파이프조합	1	1	1	1	1		
5	01125-50870	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		
6	04811-00320	오링	1	1	1	1	1		(P32)

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G150A 실린더헤드카버 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-14501	실린더헤드커버조합	1	1	1	1	1		
2	03024-50510	와셔붙임소나사	4	4	4	4	4		M5*P0.8
3	E6510-05552	공기빼기연결관	1	1	1	1	1		
4	E6510-14532	밸브커버	1	1	1	1	1		
5	E6510-14671	오링	1	1	1	1	1		
6	F6800-14511	실린더헤드커버	1	1	1	1	1		
7	F6800-14521	실린더헤드커버가스켓	1	1	1	1	1		
8	F6800-14561	오일방지판	1	1	1	1	1		
9	E6510-33661	실린더헤드커버볼트	10	10	10	10	10		
10	F6800-15121	파이프잡이클립	3	3	3	3	3		
11	01754-50612	플랜지볼트	3	3	3	3	3		M6*1.0
12	F6800-05511	블루바이호스	1	1	1	1	1		
13	09318-88180	호스클램프	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G160A 연료필터_파이프 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6805-16102	프리연료필터조합	1	1	1	1	1		
2	F6800-16111	프리연료필터	1	1	1	1	1		
3	F6800-16121	연료수분센서	1	1	1	1	1		
4	01754-50830	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
5	09661-80260	연료호스	1	1	1	1	1		
6	14911-4275-1	튜브클립	6	6	6	6	6		
7	F6800-16403	연료필터조합	1	1	1	1	1		
8	F6800-16411	연료필터	1	1	1	1	1		
9	F6800-16141	연료필터지지대	1	1	1	1	1		
10	01135-51030	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M10*1.25
11	09661-80300	연료호스	3	3	3	3	3		
12	F6800-16131	퀵커넥터	3	3	3	3	3		
13	09661-80450	연료호스	1	1	1	1	1		
14	01133-51018	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G170A 흡기매니폴드 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01513-50822	심음볼트	1	1	1	1	1		M8*1.25
2	F6800-11763	흡기매니폴드	1	1	1	1	1		
3	F6800-11821	흡기매니폴드가스켓	1	1	1	1	1		
4	02763-50080	플랜지너트	3	3	3	3	3		M8XP1.25
5	01125-50870	와셔붙임볼트	3	3	3	3	3		
6	01754-50830	플랜지볼트	4	4	4	4	4		M8*P1.25
7	F6800-17203	흡기매니폴드플랜지	1	1	1	1	1		
8	F6800-17211	흡기매니폴드플랜지가스켓	1	1	1	1	1		
9	01754-50822	플랜지볼트	2	2	2	2	2		
10	01513-50835	심음볼트	2	2	2	2	2		
11	F6800-17701	에어컨트롤밸브조합	1	1	1	1	1		
12	01023-50645	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G175A EGR 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01513-50822	심음볼트	4	4	4	4	4		M8*1.25
2	F6800-17501	이지알밸브및하우징조합	1	1	1	1	1		
3	F6800-17551	이지알하우징가스켓	1	1	1	1	1		
4	01513-50828	심음볼트	1	1	1	1	1		M8XP1.25
5	02763-50080	플랜지너트	5	5	5	5	5		M8XP1.25
6	01754-50830	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
7	F6800-17561	쿨링호스	2	2	2	2	2		
8	09318-88130	호스클램프	4	4	4	4	4		
9	F6800-17801	이지알파이프조합	1	1	1	1	1		
10	F6800-20301	이지알가스켓	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G180A 흡기파이프 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-11651	흡기호스	1	1	1	1	1		
2	F6800-91811	호스클램프	3	3	3	3	3		
3	F6800-91821	호스클램프	1	1	1	1	1		
4	E7300-72891	호스클램프	1	1	1	1	1		
5	F6800-18943	흡입호스, 1	1	1	1	1	1		
6	F6800-18961	블로바이커넥터	1	1	1	1	1		
7	F6800-18951	흡입호스, 2	1	1	1	1	1		
8	E7300-11791	호스클램프	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G190A 배기매니폴드그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50610	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M6XP1.0
2	01023-50660	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		MEX10*71
3	F6800-12313	배기매니폴드	1	1	1	1	1		
4	F6800-12351	배기매니폴드가스켓	1	1	1	1	1		
5	F6800-92451	심음볼트	7	7	7	7	7		
6	F6800-91911	풀림방지너트	7	7	7	7	7		
7	F6820-13763	차열판	1	1	1	1	1		
8	F6800-94111	리벳못	2	2	2	2	2		
9	F5800-13772	판	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G200A EGR쿨러 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-20101	이지알쿨러조합	1	1	1	1	1		
2	F6800-20301	이지알가스켓	2	2	2	2	2		
3	01513-50835	심음볼트	2	2	2	2	2		
4	04512-50080	스프링와셔	2	2	2	2	2		M08
5	02156-50080	너트	2	2	2	2	2		M8XP1.25
6	01123-50822	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8XP1.25
7	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25
8	F6800-20401	이지알쿨러호스, 1	1	1	1	1	1		
9	F6800-20501	이지알쿨러호스, 2	1	1	1	1	1		
10	09318-88260	호스클램프	1	1	1	1	1		
11	09318-88250	클램프	3	3	3	3	3		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G210A 플라이휠하우징 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-04615	플라이휠하우징	1	1	1	1	1		
2	01133-51235	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M12*P1.25
3	01674-51032	플랜지볼트	11	11	11	11	11		
4	E6820-04652	플라이휠하우징지지대(좌)	1	1	1	1	1		
5	E6820-04662	플라이휠하우징지지대(우)	1	1	1	1	1		
6	04512-50140	스프링와셔	4	4	4	4	4		
7	01173-51455	볼트	4	4	4	4	4		M14P1.5*55
8	01517-51028	심음볼트	1	1	1	1	1		DIA10*48

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G220A 플라이휠 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5800-25161	플라이휠볼트			6	6			
2	E5800-25182	스플라인허브			1	1			
3	E6820-25011	플라이휠조합			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6810-G220A 플라이휠 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6821-25011	플라이휠조합	1	1			1		
2	E6821-25111	플라이휠	1	1			1		
3	E7103-63821	링기어	1	1			1		
4	E5800-25182	스플라인허브	1	1			1		
5	E5800-25161	플라이휠볼트	8	8			8		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G230A 냉각팬 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6820-74111	냉각팬	1		1				
2	E6850-74151	팬칼라	1		1				
3	E5616-74252ED	팬풀리	1		1				
4	01023-50665	와셔붙임볼트	4		4				
5	F6800-74282	크랭크축풀리	1		1				
6	F6800-23501	크랭크축와셔	1		1				
7	F6800-92311	크랭크축볼트	1		1				
8	F6800-72531	팬벨트	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6805-G235A 냉각팬 그룹(CABIN)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6820-74111	냉각팬		1		1	1		
2	E6850-74151	팬칼라		1		1	1		
3	E5800-74252ED	팬풀리		1		1	1		
4	01023-50665	와셔붙임볼트		4		4	4		MEX10*76
5	04012-50060	평와셔		4		4	4		M6
6	F6800-74282	크랭크축풀리		1		1	1		
7	F6800-23501	크랭크축와셔		1		1	1		
8	F6800-92311	크랭크축볼트		1		1	1		
9	F6820-72531	팬밸트		1		1	1		
10	F6810-13411	냉각수커넥터		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G240A 터보조합 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-17012	터보차저조합	1	1	1	1	1		
2	F6800-17101	터보차저가스켓, 1	1	1	1	1	1		
3	F6800-92411	플랜지 볼트	3	3	3	3	3		
4	F6800-92441	심음볼트	3	3	3	3	3		
5	F6800-91911	풀림방지너트	5	5	5	5	5		
6	F6800-92421	플랜지 볼트	2	2	2	2	2		
7	F6800-17111	터보차저가스켓, 2	1	1	1	1	1		
8	F6800-11951	터보차저플랜지	1	1	1	1	1		
9	F6800-25501	터보차져플랜지지지대	1	1	1	1	1		
10	01123-50822	와셔붙임볼트	5	5	5	5	5		M8XP1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G245A 터보파이프 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01202-50625	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		
2	F6800-33051	오일드레인파이프조합	1	1	1	1	1		
3	F6800-33671	터보가스켓3	1	1	1	1	1		
4	01023-50618	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		
5	E6500-33201	오일호스조합	1	1	1	1	1		
6	F6800-33041	오일공급파이프조합	1	1	1	1	1		
7	E5629-24401	아이볼트	1	1	1	1	1		
8	04724-00120	패킹	2	2	2	2	2		T2.0
9	E6500-95802	연결관, 2	1	1	1	1	1		
10	E6301-33661	가스켓	2	2	2	2	2		
11	E6520-34011	튜브클램프, 1	1	1	1	1	1		
12	E6520-34021	튜브클램프, 2	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G250A 후처리 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-25102	씨씨알티조합	1	1	1	1	1		
2	F6800-26661	튜브, 1	1	1	1	1	1		
3	F6800-26671	튜브, 2	1	1	1	1	1		
4	01133-51032	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M10*P1.25
5	02783-50100	플랜지너트	4	4	4	4	4		M10XP1.25
6	F6800-25422	DPF 브라켓	1	1	1	1	1		
7	01123-50822	와셔붙임볼트	3	3	3	3	3		M8XP1.25
8	F6800-12371	터보차저플랜지가스켓	1	1	1	1	1		
9	F6800-92411	플랜지 볼트	2	2	2	2	2		
10	F6800-92431	심음볼트	2	2	2	2	2		
11	F6800-91911	풀림방지너트	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G260A ECU & 센서그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50625	플랜지볼트	6	6	6	6	6		7T
2	F6800-26102	엔진컨트롤러	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6800-G270A 전장부품 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-65511	예열플러그	4	4	4	4	4		
2	F6800-65561	예열플러그코드	1	1	1	1	1		
3	02761-50040	플랜지너트	4	4	4	4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6810-G300A 제조명판그룹





A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6820-99013	인증명판(한국)	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0500A 실린더커버그룹






A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-31331	실린더커버(좌)	1	1	1	1	1		
2	T5270-31351	실린더커버(우)	1	1	1	1	1		
3	01754-50812	플랜지볼트	4	4	4	4	4		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

EF1-G107002 피스톤커넥팅로드그룹





A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E6302-21051	피스톤링조합	4	4	4	4	4		
2	E6301-21202	오일링조합	1	1	1	1	1		
3	E6302-21151	피스톤링, 1	1	1	1	1	1		
4	E6302-21161	피스톤링, 2	1	1	1	1	1		
5	EF15-0004A	커넥팅로드베어링	8	8	8	8	8		
6	F6800-21111	피스톤	4	4	4	4	4		
7	F6800-21311	피스톤핀	4	4	4	4	4		
8	F6800-21331	스냅링	8	8	8	8	8		
9	F6800-22011	커넥팅로드조합	4	4	4	4	4		
10	F6800-21351	피스톤핀부시	1	1	1	1	1		
11	F6800-22111	커넥팅로드	1	1	1	1	1		
12	F6800-22141	연접봉볼트	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0420A 앞차축지지그룹






A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-42147	앞차축지지	1	1	1	1	1		
2	T5210-42101	오일게이지	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0430A 앞차동장치그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-43102	앞차동장치조합	1	1	1	1	1		
2	T5210-43121	앞차동케이스	1	1	1	1	1		
3	T5210-42321	차동케이스커버	1	1	1	1	1		
4	05012-01018	평행핀	2	2	2	2	2		
5	01133-51075	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M10XP1.25
6	T2630-43111	차동피니언축	1	1	1	1	1		
7	T4520-43171	평행핀	1	1	1	1	1		
8	T4710-43133	차동피니언, 12	2	2	2	2	2		
9	T4710-43151	차동피니언와셔	2	2	2	2	2		
10	T4710-43142	차동사이드기어, 16	2	2	2	2	2		
11	T4520-43071	심, 0.8	2	2	2	2	2		
12	T4520-43081	심1.0	2	2	2	2	2		
13	T4520-43091	심, 1.2	2	2	2	2	2		
14	08101-06213	볼베어링	2	2	2	2	2		
15	T5210-43011	심0.8	1	1	1	1	1		
16	T5210-43021	심1.0	1	1	1	1	1		
17	T5210-43031	심1.2	1	1	1	1	1		
18	T5210-43041	심2.0	1	1	1	1	1		
19	T5210-43051	심2.3	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0440A 베벨피니언축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-42311	23스파이럴베벨기어	1	1	1	1	1		
2	T5210-42262	10베벨피니언축	1	1	1	1	1		
3	T2185-42461	차축조정간격판 1, 앞	2	2	2	2	2		
4	T2185-42471	차축조정간격판 1, 앞	2	2	2	2	2		
5	T2185-42481	차축조정간격판 1, 앞	2	2	2	2	2		
6	T2185-42491	차축조정간격판 1, 앞	2	2	2	2	2		
7	T5210-33207	테이퍼롤러베어링	1	1	1	1	1		
8	35340-2532-1	너트	1	1	1	1	1		
9	T5210-42753	간격통	1	1	1	1	1		
10	04611-00720	스냅링	1	1	1	1	1		DIA72
11	T5210-42291	오일시일	1	1	1	1	1		
12	08711-30207	테이퍼롤러베어링	1	1	1	1	1		#30207

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0450A 베벨기어케이스그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-43314	베벨기어케이스	2	2	2	2	2		
2	38440-4388-1	평행핀	4	4	4	4	4		
3	04811-51300	오링	2	2	2	2	2		1A,C135
4	01176-51655	볼트	10	10	10	10	10		
5	04512-50160	스프링와셔	10	10	10	10	10		M16
6	T5210-43451	오일시일	2	2	2	2	2		
7	T5210-43344	차축케이스지지대(좌)	1	1	1	1	1		
8	T5210-43354	차축케이스지지대(우)	1	1	1	1	1		
9	T4815-43331	스러스트간격판	2	2	2	2	2		
10	T4520-43351	부시, DX	2	2	2	2	2		
11	T4520-43361	오일시일	2	2	2	2	2		
12	T4520-43271	UBS볼트	4	4	4	4	4		
13	T4520-43191	튜브핀	4	4	4	4	4		
14	01173-51430	볼트	4	4	4	4	4		M14P1.5*30
15	04512-50140	스프링와셔	4	4	4	4	4		
16	06611-15010	그리스니플	2	2	2	2	2		
17	T5210-43323	베어링잡이(좌)	1	1	1	1	1		
18	T5210-43335	베어링잡이(우)	1	1	1	1	1		
19	01123-50825	와셔붙임볼트	12	12	12	12	12		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0460A 베벨기어축그룹





A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-43213	차동기어축(좌)	1	1	1	1	1		
2	T5210-43223	차동기어축(우)	1	1	1	1	1		
3	T5270-43242	11베벨기어	2	2	2	2	2		
4	08101-06308	볼베어링	2	2	2	2	2		#6308
5	T4520-44081	심, 0.1	2	2	2	2	2		
6	T4520-44111	심, 0.8	2	2	2	2	2		
7	T4520-44121	심, 1.0	2	2	2	2	2		
8	04611-00900	멈춤링	2	2	2	2	2		DIA90
9	T5210-43413	베벨기어축	2	2	2	2	2		
10	38260-2216-1	볼베어링	2	2	2	2	2		
11	T5270-43442	25베벨기어	2	2	2	2	2		
12	08101-06308	볼베어링	2	2	2	2	2		#6308

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0470A 앞차축케이스그룹






A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-43636	앞차축케이스(좌)	1	1	1	1	1		
2	T5210-43646	앞차축케이스(우)	1	1	1	1	1		
3	06331-35010	플러그	2	2	2	2	2		M6*P1.0
4	04717-01000	시일와셔	2	2	2	2	2		M10
5	08511-05540	부시	2	2	2	2	2		
6	08401-51107	스러스트볼베어링	2	2	2	2	2		
7	T5210-43521	12베벨기어	2	2	2	2	2		
8	08101-06308	볼베어링	2	2	2	2	2		#6308
9	T4520-44081	심, 0.1	2	2	2	2	2		
10	T4520-44111	심, 0.8	2	2	2	2	2		
11	T4520-44121	심, 1.0	2	2	2	2	2		
12	04611-00900	멈춤링	2	2	2	2	2		DIA90
13	T5210-43541	플러그	2	2	2	2	2		
14	04611-00950	멈춤링	2	2	2	2	2		
15	34150-1426-1	배유플러그	2	2	2	2	2		
16	04717-02150	시일와셔	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0480A 앞차축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-43714	앞차축	2	2	2	2	2		
2	T5210-43451	오일시일	2	2	2	2	2		
3	T4520-43652	플로팅실조합	2	2	2	2	2		
4	T5210-43625	앞차축커버	2	2	2	2	2		
5	T4818-44291	오링	2	2	2	2	2		
6	T8110-63081	볼베어링(6308HL1)	2	2	2	2	2		
7	T5210-43681	스냅링	2	2	2	2	2		
8	T5210-43723	45베벨기어	2	2	2	2	2		
9	08101-06308	볼베어링	2	2	2	2	2		#6308
10	T4520-44081	심, 0.1	2	2	2	2	2		
11	T4520-44091	심, 0.2	2	2	2	2	2		
12	T4520-44101	심, 0.4	2	2	2	2	2		
13	01133-51035	와셔붙임볼트	16	16	16	16	16		M10X1.25
14	01517-51632	심음볼트	4	4	4	4	4		M16*1.5*32
15	T4710-27171	고정판	2	2	2	2	2		
16	T4810-26571	UBS볼트	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0510A 앞차축브라켓그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4620-41601	앞브라켓조합	1	1	1	1	1		
2	T4620-41612	앞브라켓	1	1	1	1	1		
3	T4520-41681	부시, DX	1	1	1	1	1		
4	06613-10010	그리스니플	1	1	1	1	1		A-M6F
5	01175-51645	볼트	1	1	1	1	1		
6	02172-50160	너트	1	1	1	1	1		M16*P1.5
7	38440-4475-1	시일와셔	1	1	1	1	1		
8	T4520-44811	오일시일	1	1	1	1	1		
9	T4520-41631	조정판	1	1	1	1	1		
10	T5210-42613	뒷브라켓조합	1	1	1	1	1		
11	T5210-42623	뒷브라켓	1	1	1	1	1		
12	T5210-41691	DX부시	1	1	1	1	1		
13	04811-00420	오링	1	1	1	1	1		DIA41.7
14	06613-10010	그리스니플	1	1	1	1	1		A-M6F
15	04811-50900	오링	1	1	1	1	1		G90
16	T5210-44641	스러스트칼러	1	1	1	1	1		
17	04512-50140	스프링와셔	8	8	8	8	8		
18	01176-51445	볼트	4	4	4	4	4		
19	02176-50140	너트	4	4	4	4	4		M14*P1.5

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0510A 앞차축브라켓그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
20	T5210-42101	오일게이지	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0520A 추진축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-44581	추진축2	1	1	1	1	1		
2	04612-00250	스냅링	1	1	1	1	1		
3	T4620-44592	커플링	2	2	2	2	2		
4	05411-00635	스프링핀	1	1	1	1	1		DIA5*36
5	T5225-44592	추진축카버1	1	1	1	1	1		
6	04811-06420	오링	1	1	1	1	1		
7	T2630-44602	추진축커버, 2	1	1	1	1	1		
8	04811-06350	오링	1	1	1	1	1		
9	01123-50816	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0100A 클러치그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5220-14301	스프링댐퍼			1	1			
2	05012-01016	평행핀			3	3			
3	01123-50816	와셔붙임볼트			6	6			
4	05012-01020	평행핀			2	2			
5	01574-51265	심음볼트			2	2			
6	04512-50120	스프링와셔			2	2			
7	02176-50120	너트			2	2			
8	01177-51265	와셔붙임볼트			9	9			
9	06331-45010	플러그			1	1			
10	04717-01000	시일와셔			1	1			
11	T2305-43883	플러그			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0100B 클러치그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-14501	클러치카버조합	1	1			1		
2	01517-51020	심음볼트	3	3			3		M10*1.25*20
3	04512-50100	스프링와셔	3	3			3		M10
4	02176-50100	너트	3	3			3		M10XP1.25
5	01133-51020	와셔붙임볼트	3	3			3		M10*P1.25
6	T5210-14301	클러치디스크조합	1	1			1		
7	05012-01020	평행핀	2	2			2		
8	01574-51265	심음볼트	2	2			2		M12*1.25*65
9	04512-50120	스프링와셔	2	2			2		M12
10	02176-50120	너트	2	2			2		M12*1.25
11	01177-51265	와셔붙임볼트	9	9			9		M12XP1.25(9T/스프링
12	06331-35010	플러그	1	1			1		M6*P1.0
13	04717-01000	시일와셔	1	1			1		M10
14	T2305-43883	플러그	1	1			1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX531-T0105A 클러치레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5280-14711	클러치레버	1	1			1		
2	T5210-14812	클러치릴리스허브	1	1			1		
3	T2610-14831	릴리스베어링	1	1			1		
4	T5210-14721	클러치릴리스포크	1	1			1		
5	05112-50850	두부핀	1	1			1		
6	04012-50080	평와셔	1	1			1		DIA18*T1.2
7	05511-50220	분할핀	1	1			1		2*20
8	09500-25388	오일시일	1	1			1		
9	T4520-14872	시일캡	1	1			1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0110A 클러치하우징그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-14118	클러치하우징			1	1			
2	06331-45010	플러그			1	1			
3	04717-01000	시일와셔			1	1			
4	T4125-14261	자석플러그			1	1			
5	04717-02650	시일와셔			1	1			
6	T5210-21415	베어링커버			1	1			
7	05012-00818	평행핀			2	2			
8	01133-51040	와셔붙임볼트			8	8			
9	T5250-68661	브라켓(본넷트배선잡이)			1	1			
10	01754-50812	플랜지볼트			2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0110B 클러치하우징그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5220-14115	클러치하우징	1	1			1		
2	08511-02525	부시	2	2			2		MB2525DU
3	T4125-14261	자석플러그	1	1			1		
4	04717-02650	시일와셔	1	1			1		
5	T5210-21415	베어링커버	1	1			1		
6	05012-00818	평행핀	2	2			2		
7	01133-51040	와셔붙임볼트	8	8			8		M10XP1.25X40
8	T5250-68661	브라켓(본넷트배선잡이)	1	1			1		
9	01754-50812	플랜지볼트	2	2			2		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0120A 중간케이스그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5220-2115A	중간케이스			1	1			
2	T5220-22706	베어링커버			1	1			
3	05012-00816	평행핀			2	2			
4	01133-51040	와셔붙임볼트			7	7			
5	05012-01018	평행핀			2	2			
6	T4620-21481	심음볼트			2	2			
7	04512-50120	스프링와셔			2	2			
8	T4240-14081	너트			2	2			
9	01133-51240	와셔붙임볼트			9	9			
10	T4682-69401	안전스위치조합			1	1			
11	T4682-43571	조정간격판, T1.0			1	1			
12	T5220-21164	커버			1	1			
13	01123-50820	와셔붙임볼트			4	4			
14	T5250-68771	브라켓(배선잡이)			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0120B 중간케이스그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21159	중간케이스	1	1			1		
2	T5210-22704	베어링커버	1	1			1		
3	05012-00816	평행핀	2	2			2		8*16
4	01133-51040	와셔붙임볼트	7	7			7		M10XP1.25X40
5	05012-01018	평행핀	2	2			2		
6	T4620-21481	심음볼트	2	2			2		
7	04512-50120	스프링와셔	2	2			2		M12
8	T4240-14081	너트	2	2			2		
9	01133-51240	와셔붙임볼트	9	9			9		
10	T5210-69401	안전스위치조합	1	1			1		
11	T4682-43571	조정간격판, T1.0	1	1			1		
12	T5210-21161	커버	1	1			1		
13	01123-50820	와셔붙임볼트	4	4			4		M8*P1.25
14	T5250-68771	브라켓(배선잡이)	1	1			1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0130A 트랜스밋션케이스그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21118	밋션케이스			1	1			
2	T5280-21121	베어링커버			1	1			
3	05012-01018	평행핀			2	2			
4	01133-51040	와셔붙임볼트			7	7			
5	05012-01018	평행핀			2	2			
6	01574-51260	심음볼트			2	2			
7	04512-50120	스프링와셔			2	2			
8	T4240-14081	너트			2	2			
9	01133-51250	와셔붙임볼트			5	5			
10	01133-51260	와셔붙임볼트			3	3			
11	T4125-14261	자석플러그			1	1			
12	04717-02650	시일와셔			1	1			
13	T4710-69702	홀센서엔진RPM			1	1			
14	T5210-69401	안전스위치조합			2	2			
15	T4682-43571	조정간격판, T1.0			2	2			
16	T5210-38771	오일온도센서			1	1			
17	T5250-68771	브라켓(배선잡이)			2	2			
18	T4930-14261	플러그			1	1			
19	04717-02650	시일와셔			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0130A 트랜스밋션케이스그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
20	T5210-21131	차단판			1	1			
21	01123-50816	와셔붙임볼트			2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0130B 트랜스밋션케이스그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21118	밋션케이스		1					
2	T5280-21121	베어링커버		1					
3	05012-01018	평행핀		2					
4	01133-51040	와셔붙임볼트		7					
5	05012-01018	평행핀		2					
6	01574-51260	심음볼트		2					
7	04512-50120	스프링와셔		2					
8	T4240-14081	너트		2					
9	01133-51250	와셔붙임볼트		5					
10	01133-51260	와셔붙임볼트		3					
11	T4125-14261	자석플러그		1					
12	04717-02650	시일와셔		1					
13	T4710-69702	홀센서엔진RPM		1					
14	06331-35016	플러그		2					
15	04717-01600	시일와셔		2					
16	T5210-38771	오일온도센서		1					
17	T5250-68771	브라켓(배선잡이)		2					
18	T4930-14261	플러그		1					
19	04717-02650	시일와셔		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0130B 트랜스밋션케이스그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
20	T5210-21131	차단판		1					
21	01123-50816	와셔붙임볼트		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0130C 트랜스밋션케이스그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-21112	밋션케이스			1				
2	T5280-21121	베어링커버			1				
3	05012-01018	평행핀			2				
4	01133-51040	와셔붙임볼트			7				
5	05012-01018	평행핀			2				
6	01574-51260	심음볼트			2				
7	04512-50120	스프링와셔			2				
8	T4240-14081	너트			2				
9	01133-51250	와셔붙임볼트			5				
10	01133-51260	와셔붙임볼트			3				
11	T4125-14261	자석플러그			1				
12	04717-02650	시일와셔			1				
13	T4710-69702	홀센서엔진RPM			1				
14	04810-00180	오링			1				
15	T5210-69401	안전스위치조합			2				
16	T4682-43571	조정간격판, T1.0			2				
17	T5210-38771	오일온도센서			1				
18	T5250-68771	브라켓(배선잡이)			2				
19	T4930-14261	플러그			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0130C 트랜스밋션케이스그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
20	04717-02650	시일와셔			1				
21	T5210-21131	차단판			1				
22	01123-50816	와셔붙임볼트			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0130D 트랜스밋션케이스그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5280-21112	밋션케이스	1						
2	T5280-21121	베어링커버	1						
3	05012-01018	평행핀	2						
4	01133-51040	와셔붙임볼트	7						
5	05012-01018	평행핀	2						
6	01574-51260	심음볼트	2						
7	04512-50120	스프링와셔	2						
8	T4240-14081	너트	2						
9	01133-51250	와셔붙임볼트	5						
10	01133-51260	와셔붙임볼트	3						
11	T4125-14261	자석플러그	1						
12	04717-02650	시일와셔	1						
13	T4710-69702	홀센서엔진RPM	1						
14	T5250-68771	브라켓(배선잡이)	2						
15	T4930-14261	플러그	1						
16	04717-02650	시일와셔	1						
17	T5210-21131	차단판	1						
18	01123-50816	와셔붙임볼트	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73AU-T0130B 트랜스밋션케이스그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5287-21112	트랜스밋션케이스					1		
2	T5280-21121	베어링커버					1		
3	05012-01018	평행핀					2		
4	01133-51040	와셔붙임볼트					7		M10XP1.25X40
5	05012-01018	평행핀					2		
6	01574-51260	심음볼트					2		M12*1.25*60
7	04512-50120	스프링와셔					2		M12
8	T4240-14081	너트					2		
9	01133-51250	와셔붙임볼트					5		
10	01133-51260	와셔붙임볼트					3		M12*1.25
11	T4125-14261	자석플러그					1		
12	04717-02650	시일와셔					1		
13	T5250-68771	브라켓(배선잡이)					2		
14	T4930-14261	플러그					1		
15	04717-02650	시일와셔					1		
16	T5210-21131	차단판					1		
17	01123-50816	와셔붙임볼트					2		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0140A 주축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-21511	27기어축	1	1			1		
2	08101-16009	볼베어링	1	1			1		#16009
3	08101-06208	볼베어링	1	1			1		#6208
4	T2440-21361	오일시일	1	1			1		
5	09503-86211	오일시일	1	1			1		
6	T5210-25212	21기어축	1	1			1		
7	38260-2216-1	볼베어링	1	1			1		
8	04612-00300	스냅링	1	1			1		
9	04611-00750	스냅링	1	1			1		
10	T5270-21531	주축기어	1	1			1		
11	08100-00026	볼베어링, B/L307	2	2			2		KOYO,M6307
12	T5270-21521	34기어	1	1			1		
13	04612-00300	스냅링	1	1			1		
14	T5210-14754	추진축케이스	1	1			1		
15	01123-50840	와셔붙임볼트	7	7			7		M8*P1.25-40
16	05012-00818	평행핀	2	2			2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0140B

주축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-21511	27기어축			1	1			
2	08101-16009	볼베어링			1	1			
3	08101-06208	볼베어링			1	1			
4	T2440-21361	오일시일			1	1			
5	09503-86211	오일시일			1	1			
6	T5210-25212	21기어축			1	1			
7	38260-2216-1	볼베어링			1	1			
8	04612-00300	스냅링			1	1			
9	04611-00750	스냅링			1	1			
10	T5270-21531	주축기어			1	1			
11	08100-00026	볼베어링, B/L307			2	2			
12	T5270-21521	34기어			1	1			
13	04612-00300	스냅링			1	1			
14	T5270-14751	추진축케이스			1	1			
15	01123-50840	와셔붙임볼트			7	7			
16	05012-00818	평행핀			2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX531-T0150A 카운터축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21611	카운터축	1	1	1	1	1		
2	T5210-21732	35기어	1	1	1	1	1		
3	08824-04527	니들베어링	2	2	2	2	2		
4	T5210-21811	싱크로허브	2	2	2	2	2		
5	T5210-21851	싱크로나이저스프링	4	4	4	4	4		
6	T5210-21831	싱크로나이저키	6	6	6	6	6		
7	T4682-22842	시프트	2	2	2	2	2		
8	T4682-22852	싱크로나이저조합	4	4	4	4	4		
9	T4810-25771	스냅링	2	2	2	2	2		
10	T5210-21742	38기어	1	1	1	1	1		
11	08823-03526	니들베어링	1	1	1	1	1		K30*35*26ZW
12	T2305-25191	스러스트간격판	2	2	2	2	2		
13	04612-00300	스냅링	2	2	2	2	2		
14	08101-06306	볼베어링	2	2	2	2	2		#6306
15	T5210-21723	31기어	1	1	1	1	1		
16	T5270-21711	27기어	1	1	1	1	1		
17	08823-03522	니들베어링	1	1	1	1	1		30*35*22
18	38435-2544-1	커플링	1	1	1	1	1		
19	05411-00640	스프링핀	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0160A 셔틀축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5220-22744	셔틀축			1	1			
2	T5225-26008	클러치조합(셔틀)			1	1			
3	T5225-26016	클러치몸체(셔틀)			1	1			
4	T5225-26025	피스톤(셔틀)			2	2			
5	T4810-25641	피스톤링			2	2			
6	T2670-15182	스프링			32	32			
7	T5225-26063	스프링시트			2	2			
8	T5225-26073	클러치디스크			10	10			
9	T4710-24532	전후진클러치판			8	8			
10	T4880-24492	압력판, 전후진			2	2			
11	T4710-24511	멈춤링			2	2			
12	04612-00450	스냅링			2	2			
13	T4980-22831	스프링			30	30			
14	T4710-22841	핀			6	6			
15	T5220-22613	28기어(전진)			1	1			
16	T2305-21661	간격판			1	1			
17	08101-06006	볼베어링			1	1			
18	04611-00550	스냅링			1	1			
19	04612-00300	스냅링			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0160A 셔틀축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5220-22623	26기어(후진)			1	1			
21	08101-06908	볼베어링			2	2			
22	04611-00620	멈춤링			1	1			
23	04612-00400	스냅링			1	1			
24	38260-2216-1	볼베어링			2	2			
25	T5225-26111	시일링			4	4			
26	T5220-22634	23-21기어축			1	1			
27	08100-00026	볼베어링, B/L307			1	1			
28	08101-06306	볼베어링			1	1			
29	T5210-22652	31기어축			1	1			
30	08101-06204	볼베어링			1	1			
31	08101-06205	볼베어링			1	1			
32	T5220-22653	시일링			2	2			
33	08141-06006	볼베어링			1	1			
34	08101-06006	볼베어링			2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0160B 셔틀축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-22633	셔틀축	1	1			1		
2	T5210-22612	23기어(전진)	1	1			1		
3	08823-74217	니들베어링	2	2			2		NTN KJ374217S
4	T5210-22811	스플라인허브	1	1			1		
5	T2610-22851	싱크로나이저조합	2	2			2		
6	38360-2178-1	스프링	2	2			2		
7	T2610-21812	싱크로나이저키	3	3			3		
8	T2610-22834	시프터	1	1			1		
9	T2610-22821	스냅링	1	1			1		
10	T5210-22625	21기어(후진)	1	1			1		
11	08823-03526	니들베어링	1	1			1		K30*35*26ZW
12	T2305-25191	스러스트간격판	1	1			1		
13	04612-00300	스냅링	2	2			2		
14	38260-2216-1	볼베어링	1	1			1		
15	08101-06307	볼베어링	1	1			1		#6307
16	T5210-22744	28-26-13기어축	1	1			1		
17	38260-2216-1	볼베어링	2	2			2		
18	T5210-22652	31기어축	1	1			1		
19	08101-06204	볼베어링	1	1			1		#6204

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0160B 셔틀축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	08101-06205	볼베어링	1	1			1		DIA25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0170A 부변속축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-23641	부변속축		1					
2	T5270-23632	17기어		1					
3	08822-53020	니들베어링		2					
4	37150-2179-1	스냅링		1					
5	37150-2176-1	스러스트간격판		1					
6	T5210-96305	볼베어링		1					
7	T4125-23673	시프트		1					
8	08823-54027	니들베어링		2					
9	T5210-23613	29기어축		1					
10	T5270-23623	46기어		1					
11	08101-06911	볼베어링		2					
12	04611-00800	스냅링		1					
13	04612-00550	스냅링		1					
14	T2305-25191	스러스트간격판		1					
15	08101-06306	볼베어링		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0170B 부변속축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5280-23641	부변속축	1	1	1	1	1		
2	T5270-23632	17기어	1	1	1	1	1		
3	08822-53020	니들베어링	2	2	2	2	2		NTN K253020S
4	37150-2179-1	스냅링	1	1	1	1	1		
5	37150-2176-1	스러스트간격판	1	1	1	1	1		
6	T5210-96305	볼베어링	1	1	1	1	1		
7	T4125-23673	시프트	1	1	1	1	1		
8	08824-04527	니들베어링	1	1	1	1	1		
9	T5283-54027	니들베어링	2	2	2	2	2		
10	T5280-23611	29기어축	1	1	1	1	1		
11	T5270-23623	46기어	1	1	1	1	1		
12	08101-06911	볼베어링	2	2	2	2	2		#6911
13	04611-00800	스냅링	1	1	1	1	1		
14	04612-00550	스냅링	1	1	1	1	1		DIA52
15	T2440-22581	스러스트간격판	1	1	1	1	1		
16	08101-06207	볼베어링	2	2	2	2	2		#6207

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0180A 초저속축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-23732	14기어축	1	1	1	1	1		
2	T5210-23722	43기어	1	1	1	1	1		
3	04612-00350	스냅링	1	1	1	1	1		
4	08101-06306	볼베어링	1	1	1	1	1		#6306
5	08101-06207	볼베어링	1	1	1	1	1		#6207
6	T2305-25191	스러스트간격판	1	1	1	1	1		
7	08823-03716	니들베어링	2	2	2	2	2		KOYO RV303716
8	T5210-23746	41기어	1	1	1	1	1		
9	38430-2554-1	스냅링	2	2	2	2	2		
10	T5280-23781	고정판	1	1	1	1	1		
11	T8105-75770	UBS볼트	1	1	1	1	1		
12	T5210-23763	스플라인보스	1	1	1	1	1		
13	38455-2314-1	와셔	1	1	1	1	1		
14	T5210-23752	시프터	1	1	1	1	1		
15	T5270-23772	스플라인보스	1	1	1	1	1		
16	04612-00500	스냅링	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX531-T0200A 스파이얼베벨피니언그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-26111	스파이럴베벨기어조합	1	1	1	1	1		
2	T5270-22111	스파이럴베벨피니언	1	1	1	1	1		
3	T4710-26123	스파이럴베벨기어, 39	1	1	1	1	1		
4	T4710-23501	롤러베어링	1	1	1	1	1		
5	T5270-23671	55기어	1	1	1	1	1		
6	T5210-23682	간격통	1	1	1	1	1		
7	T5270-23662	31-16기어축	1	1	1	1	1		
8	T5210-23691	테이퍼롤러베어링	2	2	2	2	2		
9	T5210-24112	간격판1	1	1	1	1	1		
10	T5210-24122	간격판2	1	1	1	1	1		
11	T5210-23653	베어링케이스	1	1	1	1	1		
12	T5210-23881	베어링커버	1	1	1	1	1		
13	T2610-23831	심, 0.1	2	2	2	2	2		
14	T2610-23841	심, 0.2	2	2	2	2	2		
15	T2610-23851	심, 0.5	2	2	2	2	2		
16	T2185-22341	너트, 30	1	1	1	1	1		
17	01133-51040	와셔붙임볼트	3	3	3	3	3		M10XP1.25X40

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0210A 전륜구동장치그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-44633	26기어축	1	1	1	1			
2	04612-00300	스냅링	1	1	1	1			
3	T5210-44613	27-34기어	1	1	1	1			
4	08101-06205	볼베어링	2	2	2	2			
5	T5210-46203	배속턴축	1	1	1	1			
6	T5210-46004	클러치조합(전륜/배속)	1	1	1	1			
7	T5210-46013	클러치몸체(전륜/배속)	1	1	1	1			
8	T5210-46023	피스톤(전륜/배속)	2	2	2	2			
9	04811-06420	오링	2	2	2	2			
10	T2670-15161	피스톤링	2	2	2	2			
11	T5210-46051	스프링	2	2	2	2			
12	T5210-46061	스프링시트	2	2	2	2			
13	04612-00450	스냅링	2	2	2	2			
14	T2670-15311	간격고무	20	20	20	20			
15	T2670-15282	클러치판	9	9	9	9			
16	T2670-15272	클러치디스크	9	9	9	9			
17	T2660-46111	압력판	2	2	2	2			
18	T2670-15362	스냅링	2	2	2	2			
19	T5210-46152	32기어(전륜)	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0210A 전륜구동장치그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2305-21661	간격판	1	1	1	1			
21	T2305-25191	스러스트간격판	1	1	1	1			
22	08101-06006	볼베어링	2	2	2	2			
23	04611-00550	스냅링	1	1	1	1			
24	04612-50300	스냅링	2	2	2	2			
25	08101-06305	볼베어링	2	2	2	2			
26	T4810-22581	스러스트간격판	1	1	1	1			
27	T5210-46163	26기어(배속턴)	1	1	1	1			
28	08823-03526	니들베어링	1	1	1	1			
29	T2630-46231	시일링	3	3	3	3			
30	T4620-44592	커플링	2	2	2	2			
31	05411-00635	스프링핀	2	2	2	2			
32	T5210-44573	추진축1	1	1	1	1			
33	08101-06905	볼베어링	2	2	2	2			
34	04612-00250	스냅링	1	1	1	1			
35	T5210-44561	전륜구동축2	1	1	1	1			
36	08101-06005	볼베어링	1	1	1	1			
37	04611-00470	스냅링	1	1	1	1			
38	09502-55210	오일시일	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PCEU-T0210A 전륜구동장치그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-44633	26기어축					1		
2	04612-00300	스냅링					1		
3	TF12-0006A	기어-27					1		
4	08101-06205	볼베어링					2		DIA25
5	T5228-46201	전륜구동축					1		
6	04612-00350	스냅링					1		
7	T5228-46002	클러치조합(전륜)					1		
8	T5228-46011	클러치몸체(전륜)					1		
9	T5210-46023	피스톤(전륜/배속)					1		
10	04811-06420	오링					1		
11	T2670-15161	피스톤링					1		
12	T5210-46051	스프링					1		
13	T5210-46061	스프링시트					1		
14	04612-00450	스냅링					1		
15	T2670-15311	간격고무					12		
16	T2670-15282	클러치판					5		
17	T2670-15272	클러치디스크					5		
18	T2660-46111	압력판					1		
19	T2670-15362	스냅링					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PCEU-T0210A 전륜구동장치그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-46152	32기어(전륜)					1		
21	T2305-21661	간격판					1		
22	08101-06006	볼베어링					2		#6006
23	04611-00550	스냅링					1		DIA55
24	04612-50300	스냅링					1		
25	08101-06305	볼베어링					2		DIA25
26	T2630-46231	시일링					2		
27	T4620-44592	커플링					2		
28	05411-00635	스프링핀					2		DIA5*36
29	T5210-44574	추진축1					1		
30	08101-06905	볼베어링					1		#6905
31	04612-00250	스냅링					2		
32	08101-06005	볼베어링					1		#6005
33	04611-00470	스냅링					1		
34	09502-55210	오일시일					1		DIA25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0220A PT0카운터축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-25203	36기어축	1	1	1	1			
2	08101-06206	볼베어링	1	1	1	1			
3	T5210-25222	주축기어(PT0)	1	1	1	1			
4	08101-06208	볼베어링	1	1	1	1			
5	08822-53020	니들베어링	1	1	1	1			
6	T2305-21891	스냅링	1	1	1	1			
7	T5210-25603	PT0클러치조합	1	1	1	1			
8	T5210-25612	클러치몸체(PT0)	1	1	1	1			
9	T5210-25621	브레이크판	1	1	1	1			
10	T5210-25631	되돌림판	2	2	2	2			
11	T2615-25661	피스톤링	1	1	1	1			
12	T5210-25651	피스톤	1	1	1	1			
13	T2670-15161	피스톤링	1	1	1	1			
14	T5210-25671	스프링	1	1	1	1			
15	T5210-25681	스프링시트	1	1	1	1			
16	T4710-25671	클러치디스크	5	5	5	5			
17	T5210-25711	클러치판	5	5	5	5			
18	T5210-25721	압력판	1	1	1	1			
19	T5210-25731	스냅링	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0220A PT0카운터축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	08101-06007	볼베어링	1	1	1	1			
21	T5210-25751	스플라인허브	1	1	1	1			
22	T2615-25621	시일링	2	2	2	2			
23	T5210-25771	스냅링	1	1	1	1			
24	08101-06207	볼베어링	1	1	1	1			
25	04611-00720	스냅링	1	1	1	1			
26	T2615-25681	간격판	1	1	1	1			
27	T2615-25691	스냅링	1	1	1	1			
28	T5210-25101	PT0카운터축	1	1	1	1			
29	T5210-25122	26기어	1	1	1	1			
30	08823-54027	니들베어링	2	2	2	2			
31	T5210-25152	스플라인보스	2	2	2	2			
32	38430-2175-1	시프트	2	2	2	2			
33	38430-2554-0	외부써클립	2	2	2	2			
34	38430-2554-1	스냅링	2	2	2	2			
35	T5210-25112	25기어	1	1	1	1			
36	08822-83518	니들베어링	2	2	2	2			
37	T2305-21762	스러스트간격판	2	2	2	2			
38	T5210-25161	간격통	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0220A PT0카운터축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	08101-06305	볼베어링	1	1	1	1			
40	T5210-25132	29기어	1	1	1	1			
41	T5210-25142	33기어	1	1	1	1			
42	T5210-96305	볼베어링	1	1	1	1			
43	37805-4452-1	커플링	1	1	1	1			
44	05411-00635	스프링핀	1	1	1	1			
45	T5210-25233	19기어축	1	1	1	1			
46	08101-06304	볼베어링	2	2	2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0220A PT0카운터축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-25203	36기어축	1		1				
2	38260-2216-1	볼베어링	1		1				
3	08101-06206	볼베어링	1		1				
4	T5270-25221	주축기어(PT0)	1		1				
5	08101-06208	볼베어링	1		1				
6	08822-53020	니들베어링	1		1				
7	T2305-21891	스냅링	1		1				
8	T5210-25603	PT0클러치조합	1		1				
9	T5210-25613	클러치몸체(PT0)	1		1				
10	T5210-25621	브레이크판	1		1				
11	T5210-25631	되돌림판	2		2				
12	T2615-25661	피스톤링	1		1				
13	T5210-25651	피스톤	1		1				
14	T2670-15161	피스톤링	1		1				
15	T5210-25671	스프링	1		1				
16	T5210-25681	스프링시트	1		1				
17	04612-00350	스냅링	1		1				
18	T4710-25671	클러치디스크	5		5				
19	T5210-25712	클러치판	5		5				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0220A PT0카운터축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-25722	압력판	1		1				
21	T5210-25731	스냅링	1		1				
22	08101-06007	볼베어링	1		1				
23	T5210-25751	스플라인허브	1		1				
24	T2615-25621	시일링	2		2				
25	T5210-25771	스냅링	1		1				
26	08101-06207	볼베어링	1		1				
27	04611-00720	스냅링	1		1				
28	T2615-25681	간격판	1		1				
29	T2615-25691	스냅링	1		1				
30	T5270-25101	PT0카운터축	1		1				
31	08823-54027	니들베어링	1		1				
32	T5210-25152	스플라인보스	2		2				
33	38430-2175-1	시프트	2		2				
34	38430-2554-1	스냅링	2		2				
35	T5210-25112	25기어	1		1				
36	08822-83518	니들베어링	2		2				
37	T2305-21762	스러스트간격판	2		2				
38	T5210-25161	간격통	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0220A PT0카운터축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	08101-06305	볼베어링	1		1				
40	T5210-25132	29기어	1		1				
41	T5210-25142	33기어	1		1				
42	T5210-96305	볼베어링	1		1				
43	37805-4452-1	커플링	1		1				
44	05411-00635	스프링핀	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73EU-T0220A PT0카운터축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-25203	36기어축					1		
2	38260-2216-1	볼베어링					1		
3	08101-06206	볼베어링					1		#6206
4	T5278-25221	주축기어(PT0)					1		
5	08101-06208	볼베어링					1		#6208
6	08822-53020	니들베어링					1		NTN K253020S
7	T2305-21891	스냅링					1		
8	T5210-25603	PT0클러치조합					1		
9	T5210-25613	클러치몸체(PT0)					1		
10	T5210-25621	브레이크판					1		
11	T5210-25631	되돌림판					2		
12	T2615-25661	피스톤링					1		
13	T5210-25651	피스톤					1		
14	T2670-15161	피스톤링					1		
15	T5210-25671	스프링					1		
16	T5210-25681	스프링시트					1		
17	04612-00350	스냅링					1		
18	T4710-25671	클러치디스크					5		
19	T5210-25712	클러치판					5		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73EU-T0220A PT0카운터축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-25722	압력판					1		
21	T5210-25731	스냅링					1		
22	08101-06007	볼베어링					1		
23	T5210-25751	스플라인허브					1		
24	T2615-25621	시일링					2		
25	T5210-25771	스냅링					1		
26	08101-06207	볼베어링					1		#6207
27	04611-00720	스냅링					1		DIA72
28	T2615-25681	간격판					1		
29	T2615-25691	스냅링					1		
30	T5228-25101	PT0카운터축					1		
31	T5210-25152	스플라인보스					1		
32	38430-2175-1	시프트					1		
33	38430-2554-1	스냅링					1		
34	T5210-25132	29기어					1		
35	08823-54027	니들베어링					1		NTN,K354027
36	08822-83518	니들베어링					1		
37	T2305-21762	스러스트간격판					1		
38	08101-06305	볼베어링					1		DIA25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73EU-T0220A PT0카운터축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	T5210-25142	33기어					1		
40	T5210-96305	볼베어링					1		
41	37805-4452-1	커플링					1		
42	05411-00635	스프링핀					1		DIA5*36

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0230A PTO축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-25243	PTO구동축1	1	1	1	1	1		
2	08101-06305	볼베어링	1	1	1	1	1		DIA25
3	08101-06205	볼베어링	3	3	3	3	3		DIA25
4	37805-4452-1	커플링	2	2	2	2	2		
5	05411-00635	스프링핀	2	2	2	2	2		DIA5*36
6	T5210-25253	PTO구동축2	1	1	1	1	1		
7	T5210-25262	16기어축	1	1	1	1	1		
8	08101-06306	볼베어링	2	2	2	2	2		#6306
9	T5210-25314	PTO축	1	1	1	1	1		
10	T5210-25271	32기어	1	1	1	1	1		
11	08101-06207	볼베어링	1	1	1	1	1		#6207
12	08101-06307	볼베어링	1	1	1	1	1		#6307
13	T4620-25383	슬리브	1	1	1	1	1		
14	T4620-25442	오일시일	1	1	1	1	1		
15	T4620-25452	오일시일	1	1	1	1	1		
16	T5210-25415	베어링케이스(PTO)	1	1	1	1	1		
17	T5210-25452	오일게이지안내	1	1	1	1	1		
18	05012-01018	평행핀	2	2	2	2	2		
19	01133-51235	와셔붙임볼트	9	9	9	9	9		M12*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0240A 주변속포크그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-21243	변속포크(1,2)	1	1	1	1	1		
2	T5210-21545	포크로드(1,2)	1	1	1	1	1		
3	T5210-21253	변속포크(3,4)	1	1	1	1	1		
4	T5210-21555	포크로드(3,4)	1	1	1	1	1		
5	05411-00625	스프링핀	2	2	2	2	2		DIA6*25
6	07715-01605	강구	2	2	2	2	2		5/16"
7	62331-1853-2	스프링	2	2	2	2	2		
8	T2350-21281	주변속핀	1	1	1	1	1		
9	T2610-21212	주변속커버	1	1	1	1	1		
10	T5210-21361	주변속로드	1	1	1	1	1		
11	T4182-21351	변속암	1	1	1	1	1		
12	04111-50060	혀붙이와셔	1	1	1	1	1		
13	T4620-21371	고정볼트	1	1	1	1	1		
14	09500-16287	오일시일	2	2	2	2	2		
15	05012-00818	평행핀	2	2	2	2	2		
16	01123-50865	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0245A 셔틀변속포크그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-22153	변속포크(셔틀)	1	1			1		
2	T5210-22163	포크로드(셔틀)	1	1			1		
3	04111-50060	혀붙이와셔	1	1			1		
4	T2610-22171	고정볼트	1	1			1		
5	62331-1853-2	스프링	1	1			1		
6	07715-01605	강구	1	1			1		5/16"
7	T5210-22122	변속암(셔틀)	1	1			1		
8	04811-00160	오링	1	1			1		DIA15.8
9	T5210-22131	스토퍼	1	1			1		
10	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1			1		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0250A 부변속포크그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-23116	변속포크(부변속)	1	1	1	1	1		
2	T5210-23125	포크로드(부변속)	1	1	1	1	1		
3	62331-1853-2	스프링	1	1	1	1	1		
4	07715-01605	강구	1	1	1	1	1		5/16"
5	05411-00628	스프링핀	2	2	2	2	2		
6	T5210-23152	변속포크(초저속)	1	1	1	1	1		
7	T5210-23163	포크로드(초저속)	1	1	1	1	1		
8	04111-50060	혀붙이와셔	1	1	1	1	1		
9	T2305-17151	볼트	1	1	1	1	1		
10	62331-1853-2	스프링	1	1	1	1	1		
11	07715-01605	강구	1	1	1	1	1		5/16"
12	T2610-21593	고정볼트	1	1	1	1	1		
13	04714-00100	패킹	1	1	1	1	1		
14	T5210-23324	변속커버	1	1	1	1	1		
15	T5210-60441	부변속브라켓, 1	1	1	1	1	1		
16	01123-50820	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M8*P1.25
17	T5210-23266	변속암	1	1	1	1	1		
18	T5210-23272	부변속로드	1	1	1	1	1		
19	T5210-23293	부변속레버1	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0250A 부변속포크그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	34150-2374-2	고정핀	2	2	2	2	2		
21	T4240-23871	실드	1	1	1	1	1		
22	T5210-23282	원추스프링	1	1	1	1	1		
23	41162-4283-1	이송축간격판	2	2	2	2	2		
24	04612-00160	스냅링	1	1	1	1	1		
25	T5210-23251	실드	1	1	1	1	1		
26	T4373-24561	핀볼트	2	2	2	2	2		
27	04717-00800	시일와셔	2	2	2	2	2		M8
28	04811-00160	오링	1	1	1	1	1		DIA15.8

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0260A PT0변속포크그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-24243	변속포크(PT01,2)	1	1	1	1			
2	T5210-21545	포크로드(1,2)	1	1	1	1			
3	T5210-24543	변속포크(PT03,R)	1	1	1	1			
4	T5210-21555	포크로드(3,4)	1	1	1	1			
5	05411-00625	스프링핀	2	2	2	2			
6	07715-01605	강구	2	2	2	2			
7	62331-1853-2	스프링	2	2	2	2			
8	T2350-21281	주변속핀	1	1	1	1			
9	T2610-21212	주변속커버	1	1	1	1			
10	T5210-21361	주변속로드	1	1	1	1			
11	T4182-21351	변속암	1	1	1	1			
12	04111-50060	혀붙이와셔	1	1	1	1			
13	T4620-21371	고정볼트	1	1	1	1			
14	09500-16287	오일시일	2	2	2	2			
15	05012-00818	평행핀	2	2	2	2			
16	01123-50865	와셔붙임볼트	4	4	4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PCEU-T0260A PT0변속포크그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5228-24242	변속포크(PT01,2)					1		
2	T5210-21545	포크로드(1,2)					1		
3	05411-00625	스프링핀					1		DIA6*25
4	07715-01605	강구					1		5/16"
5	62331-1853-2	스프링					1		
6	T2610-21212	주변속커버					1		
7	T5210-21361	주변속로드					1		
8	T4182-21351	변속암					1		
9	04111-50060	혀붙이와셔					1		
10	T4620-21371	고정볼트					1		
11	09500-16287	오일시일					2		
12	05012-00818	평행핀					2		
13	01123-50865	와셔붙임볼트					4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0260A PT0변속포크그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-24243	변속포크(PT01,2)	1		1				
2	T5210-21545	포크로드(1,2)	1		1				
3	T5210-24543	변속포크(PT03,R)	1		1				
4	T5270-21551	포크로드(PT03)	1		1				
5	04612-00140	스냅링	1		1				
6	05411-00625	스프링핀	2		2				
7	07715-01605	강구	2		2				
8	62331-1853-2	스프링	2		2				
9	T2350-21281	주변속핀	1		1				
10	T2610-21212	주변속커버	1		1				
11	T5210-21361	주변속로드	1		1				
12	T4182-21351	변속암	1		1				
13	04111-50060	혀붙이와셔	1		1				
14	T4620-21371	고정볼트	1		1				
15	09500-16287	오일시일	2		2				
16	05012-00818	평행핀	2		2				
17	01123-50865	와셔붙임볼트	4		4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0270A 뒷차동장치그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-26102	차동장치조합	1	1	1	1	1		
2	T5210-26132	차동장치케이스	1	1	1	1	1		
3	T4710-26522	차동케이스커버	1	1	1	1	1		
4	37300-2817-2	평행핀	2	2	2	2	2		
5	01133-51025	와셔붙임볼트	8	8	8	8	8		M10*1.25
6	T4850-26201	차동피니언축, 1	1	1	1	1	1		
7	T4850-26241	차동피니언축, 2	2	2	2	2	2		
8	05712-00512	평행키	2	2	2	2	2		
9	T4810-26191	차동피니언, 13	4	4	4	4	4		
10	T4810-26181	와셔, 차동장치피니언	4	4	4	4	4		
11	T4810-26171	차동베벨기어, 22	1	1	1	1	1		
12	T4710-26151	차동사이드기어(우)	1	1	1	1	1		
13	T4810-26141	와셔, 1	2	2	2	2	2		
14	T4810-26151	와셔, 2	2	2	2	2	2		
15	T4810-26161	와셔, 3	2	2	2	2	2		
16	37800-4387-1	볼트	8	8	8	8	8		
17	T5210-26563	차동베어링케이스(우)	1	1	1	1	1		
18	T5210-26553	차동베어링케이스(좌)	1	1	1	1	1		
19	01133-51030	와셔붙임볼트	12	12	12	12	12		M10*1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0270A

뒷차동장치그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4710-26162	심, 0.2	8	8	8	8	8		
21	T4710-26172	심, 0.1	4	4	4	4	4		
22	T4710-26182	심, 0.5	4	4	4	4	4		
23	08711-30213	테이퍼롤러베어링	1	1	1	1	1		
24	08711-30212	테이퍼롤러베어링	1	1	1	1	1		#30212
25	T5210-26731	차동로크	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0280A 차동고정포크그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-26632	차동고정포크	1	1	1	1	1		
2	05411-00635	스프링핀	2	2	2	2	2		DIA5*36
3	T5210-26681	차동고정포크축	1	1	1	1	1		
4	09500-16287	오일시일	2	2	2	2	2		
5	31355-2662-1	핀	1	1	1	1	1		
6	04013-50060	평와셔	1	1	1	1	1		M6
7	05511-50220	분할핀	1	1	1	1	1		2*20

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX531-T0290A 브레이크케이스그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01513-50850	심음볼트	4	4	4	4	4		
2	04512-50080	스프링와셔	4	4	4	4	4		M08
3	02114-50080	너트	4	4	4	4	4		M8*P1.25
4	05012-01325	평행핀	4	4	4	4	4		
5	T4710-28212	브레이크캠	2	2	2	2	2		
6	T5210-28223	브레이크캠레버	2	2	2	2	2		
7	04811-00220	오링	4	4	4	4	4		
8	04013-50140	평와셔	2	2	2	2	2		M14
9	04512-50140	스프링와셔	2	2	2	2	2		
10	02176-50140	너트	2	2	2	2	2		M14*P1.5
11	T5270-28272	캠판(우)	1	1	1	1	1		
12	T5270-28242	캠판(좌)	1	1	1	1	1		
13	T5270-28311	스프링	4	4	4	4	4		
14	T5270-28331	핀	4	4	4	4	4		
15	07715-00805	강구	12	12	12	12	12		5/8"
16	37150-2825-3	강구시트	12	12	12	12	12		
17	05012-01063	평행핀	8	8	8	8	8		
18	T5270-28141	브레이크케이스(좌)	1	1	1	1	1		
19	T4810-26471	브레이크판	3	3	3	3	3		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX531-T0290A 브레이크케이스그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4710-28181	브레이크판	2	2	2	2	2		
21	T5270-28151	브레이크케이스(우)	1	1	1	1	1		
22	T4810-26471	브레이크판	3	3	3	3	3		
23	T4710-28181	브레이크판	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0300A 뒷차축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-26803	유성기어조합		2	2	2	2		
2	T4710-26822	유성기어지지		1	1	1	1		
3	T4710-26813	27유성기어		2	2	2	2		
4	T4682-26833	유성기어축		2	2	2	2		
5	T5310-26541	롤러		2	2	2	2		
6	T5270-26391	칼라		2	2	2	2		
7	05411-00825	스프링핀		2	2	2	2		
8	T5210-26712	12기어축(좌)		1	1	1	1		
9	T5210-26722	12기어축(우)		1	1	1	1		
10	T4710-26851	인터널기어, 66		2	2	2	2		
11	T5270-27112	뒷차축		2	2	2	2		
12	T4520-27193	오일시일		2	2	2	2		
13	08101-06213	볼베어링		2	2	2	2		
14	T4810-26331	너트		2	2	2	2		
15	T4710-27171	고정판		2	2	2	2		
16	T4810-26571	UBS볼트		2	2	2	2		
17	08101-06212	볼베어링		2	2	2	2		
18	04811-51250	오링		2	2	2	2		
19	T4810-26345	차축베어링커버, 뒤		2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0300A 뒷차축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	01133-51245	와셔붙임볼트		2	2	2	2		
21	T5270-27312	뒷차축케이스		2	2	2	2		
22	T4810-26551	오링		2	2	2	2		
23	T4810-26491	심음볼트		2	2	2	2		
24	T4810-26501	볼트		2	2	2	2		
25	04512-50140	스프링와셔		2	2	2	2		
26	02176-50140	너트		2	2	2	2		M14*P1.5
27	T4810-26912	심음볼트		2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0300B 뒷차축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-26803	유성기어조합	2		2				
2	T4710-26822	유성기어지지	1		1				
3	T4710-26813	27유성기어	3		3				
4	T4682-26833	유성기어축	3		3				
5	T5310-26541	롤러	57		57				
6	T5270-26391	칼라	6		6				
7	05411-00825	스프링핀	3		3				
8	T5210-26712	12기어축(좌)	1		1				
9	T5210-26722	12기어축(우)	1		1				
10	T4710-26851	인터널기어, 66	2		2				
11	T5270-27112	뒷차축	2		2				
12	T4520-27193	오일시일	2		2				
13	08101-06213	볼베어링	2		2				
14	T4810-26331	너트	2		2				
15	T4710-27171	고정판	2		2				
16	T4810-26571	UBS볼트	2		2				
17	08101-06212	볼베어링	2		2				
18	04811-51250	오링	2		2				
19	T4810-26345	차축베어링커버, 뒤	2		2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0300B 뒷차축그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	01133-51245	와셔붙임볼트	8		8				
21	T5270-27312	뒷차축케이스	2		2				
22	T4810-26551	오링	2		2				
23	T4810-26491	심음볼트	4		4				
24	T4810-26501	볼트	16		16				
25	T4850-26491	심음볼트	2		2				
26	T4850-26501	볼트	2		2				
27	04512-50140	스프링와셔	24		24				
28	02176-50140	너트	6		6				
29	T4810-26912	심음볼트	4		4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0365A 유압실린더그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51235	와셔붙임볼트		7					
2	01133-51240	와셔붙임볼트		4					
3	37805-4350-1	평행핀		2					
4	T5210-37621	콘넥터T		1					
5	T4720-37131	컨트롤밸브		1					
6	T4720-37142	육각볼트		4					
7	T4810-47131	연결관		1					
8	T5210-37491	되돌림파이프		1					
9	T4810-45761	엘보우		1					
10	02118-50100	너트		1					
11	T5210-38421	견인센서브라켓		1					
12	01123-50820	와셔붙임볼트		2					
13	T4920-66551	견인센서레버		1					
14	04013-50120	평와셔		1					
15	04612-00120	스냅링		1					
16	T5210-38401	견인로드		1					
17	04613-50070	스냅링		2					
18	T5210-34302	복동밸브		2					
19	T5210-34402	복동밸브(DETENT)		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0365A 유압실린더그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-30091	커플러 1/2 소켓		6					
21	T2610-37473	커버		1					
22	04810-00120	오링		2					
23	04810-06250	O링		1					
24	T5210-30081	와셔붙임볼트		2					
25	T5210-36622	유압튜브(승강P_		1					
26	04810-00220	오링		4					
27	T5210-36681	죠인트볼트(필터)		1					
28	T4835-46591	조인트볼트		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PCAU-T0365A 유압실린더그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51235	와셔붙임볼트	6		6		6		M12*P1.25
2	01133-51240	와셔붙임볼트	4		4		4		
3	01133-51200	와셔붙임볼트	1		1		1		M12XP1.25
4	37805-4350-1	평행핀	2		2		2		
5	110084004	MLS 밸브 (MORE STEPS M22)	1		1		1		
6	01123-50835	와셔붙임볼트	2		2		2		M8X1.25
7	04810-00220	오링	4		4		4		DIA21.8
8	T4835-46591	조인트볼트	2		2		2		
9	T4620-66161	연결관	2		2		2		
10	T5245-36622	유압튜브(승강P)	1		1		1		
11	T5210-38121	파이프브라켓1	1		1		1		
12	01123-50820	와셔붙임볼트	2		2		2		M8*P1.25
13	T5210-37561	너트	1		1		1		
14	T5245-36802	유압파이프J3	1		1		1		
15	04810-00220	오링	2		2		2		DIA21.8
16	T4835-46591	조인트볼트	1		1		1		
17	T5210-34402	복동밸브(DETENT)	1		1		1		
18	T5210-34302	복동밸브	1		1		1		
19	T5210-30091	커플러 1/2 소켓	4		4		4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PCAU-T0365A 유압실린더그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2610-37473	커버	1		1		1		
21	04810-00120	오링	2		2		2		
22	04810-06250	O링	1		1		1		
23	E6200-91092	와셔붙임볼트	2		2		2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0365A 유압실린더그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51235	와셔붙임볼트		7		7			
2	01133-51240	와셔붙임볼트		4		4			
3	37805-4350-1	평행핀		2		2			
4	T5210-37621	콘넥터T		1		1			
5	T5520-44001	승강콘트롤밸브조합		1		1			
6	01123-50860	와셔붙임볼트		4		4			
7	T4810-47131	연결관		1		1			
8	T5210-37491	되돌림파이프		1		1			
9	T4810-45761	엘보우		1		1			
10	02118-50100	너트		1		1			
11	T5210-38421	견인센서브라켓		1		1			
12	01123-50820	와셔붙임볼트		2		2			
13	T4920-66551	견인센서레버		1		1			
14	04013-50120	평와셔		1		1			
15	04612-00120	스냅링		1		1			
16	T5210-38401	견인로드		1		1			
17	04613-50070	스냅링		2		2			
18	T5210-34302	복동밸브		2		2			
19	T5210-34402	복동밸브(DETENT)		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0365A 유압실린더그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-30091	커플러 1/2 소켓		6		6			
21	T2610-37473	커버		1		1			
22	04810-00120	오링		2		2			
23	04810-06250	O링		1		1			
24	T5210-30081	와셔붙임볼트		2		2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0370A 유압실린더몸체그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-37118	유압실린더몸체		1					
2	08511-05540	부시		2					
3	08511-05030	부시		1					
4	08511-05040	부시		1					
5	04810-00160	오링		3					
6	T5210-34412	공기빼기연결관		1					
7	T8101-43101	급유마개조합		1					
8	T5210-37311	릴리프밸브조합		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T0370A 유압실린더몸체그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5245-37117	유압실린더몸체	1		1		1		
2	08511-05540	부시	2		2		2		
3	08511-05030	부시	1		1		1		MB5030DU
4	08511-05040	부시	1		1		1		50/55*40
5	T5525-46031	공기빼기연결관	1		1		1		
6	31351-3714-2	공기빼기튜브, 2	1		1		1		
7	09318-87016	호스밴드	1		1		1		DIA8~16

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0370A 유압실린더몸체그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-37118	유압실린더몸체		1		1			
2	08511-05540	부시		2		2			
3	08511-05030	부시		1		1			
4	08511-05040	부시		1		1			
5	04810-00160	오링		3		3			
6	T5210-34412	공기빼기연결관		1		1			
7	T5270-38111	유로블럭조합		1		1			
8	T5210-37141	육각구멍붙이볼트		3		3			
9	T5525-46031	공기빼기연결관		1		1			
10	31351-3714-2	공기빼기튜브, 2		1		1			
11	09318-87016	호스밴드		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0375A 승강암그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-46402	승강암(우)		1		1			
2	T5210-46502	승강암(좌)		1		1			
3	04612-00500	스냅링		2		2			
4	T4720-39912	유압암축		1		1			
5	T5210-39922	유압암		1		1			
6	T2610-37453	고정나사		1		1			
7	09500-50689	오일시일		2		2			
8	T4720-39951	와셔		2		2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T0375A 승강암그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-46402	승강암(우)	1		1		1		
2	T5210-46502	승강암(좌)	1		1		1		
3	04612-00500	스냅링	2		2		2		
4	T4720-39912	유압암축	1		1		1		
5	T5245-39923	유압암	1		1		1		
6	T5245-37421	핀	1		1		1		
7	T5245-37321	핀	1		1		1		
8	T2610-37453	고정나사	1		1		1		
9	09500-50689	오일시일	2		2		2		
10	T4720-39951	와셔	2		2		2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T0380A 유압조정장치1그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2610-39212	클러치허브1	1		1		1		
2	T2610-39202	CLUTCH	2		2		2		
3	T2610-39281	플랜지	1		1		1		
4	T2610-39222	클러치허브2	1		1		1		
5	T4816-39301	유압레버지지대	1		1		1		
6	T4816-39271	축	1		1		1		
7	T4816-39261	조정레버	1		1		1		
8	T5245-39291	피트만암	1		1		1		
9	01053-50640	볼트	2		2		2		HEX10*42
10	01123-50855	와셔붙임볼트	2		2		2		
11	T2610-39252	육각볼트	2		2		2		
12	01123-50825	와셔붙임볼트	2		2		2		M8*P1.25
13	04612-00160	스냅링	1		1		1		
14	T2610-39233	스프링	1		1		1		
15	04811-00120	오링	1		1		1		
16	04811-00210	오링	1		1		1		
17	06613-10010	그리스니플	1		1		1		A-M6F
18	04811-00250	오링	1		1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T0385A 유압조정장치2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5245-39351	조정레버	1		1		1		
2	04612-00160	스냅링	3		3		3		
3	04724-00180	패킹	2		2		2		
4	41162-4283-1	이송축간격판	1		1		1		
5	T5245-39401	핀	1		1		1		
6	T2610-39411	롤러, 3	2		2		2		
7	T2610-39422	고정나사	1		1		1		
8	T2610-39431	오일시일	1		1		1		
9	04810-00160	오링	1		1		1		P16
10	T2610-39441	링크4	1		1		1		
11	T5245-39451	축	1		1		1		
12	08511-01620	부시	2		2		2		MB1620DU
13	05411-00635	스프링핀	1		1		1		DIA5*36
14	T2610-39463	캠	1		1		1		
15	04613-50070	스냅링	2		2		2		
16	T2610-39473	링크1	1		1		1		
17	T2610-39481	링크2	1		1		1		
18	T2610-39491	롤러, 4	1		1		1		
19	04011-50100	평와셔	1		1		1		M10

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T0385A 유압조정장치2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2610-39511	핀	1		1		1		
21	T2610-39521	롤러, 1	1		1		1		
22	T2610-39531	롤러, 2	1		1		1		
23	T5245-39551	타이로드	1		1		1		
24	T2610-39562	암	1		1		1		
25	T2610-39572	고정나사	1		1		1		
26	T4816-39581	캠	1		1		1		
27	T2610-39601	핀	1		1		1		
28	02114-50060	너트	1		1		1		
29	T5245-39611	링크3	1		1		1		
30	T4816-39621	레버, 2	1		1		1		
31	02114-50080	너트	1		1		1		M8*P1.25
32	T2610-39631	볼트	1		1		1		
33	04612-00150	스냅링	1		1		1		
34	T5245-39651	핀	1		1		1		
35	T4816-39661	핀	1		1		1		
36	T2610-39672	스프링	1		1		1		
37	T4816-39681	링크	1		1		1		
38	04613-50060	스냅링	4		4		4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T0385A 유압조정장치2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	T5245-37312	연결판	1		1		1		
40	04613-50070	스냅링	2		2		2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T0390A 톱링크브라켓그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2610-39911	판		1		1			
2	T2610-39921	롤러		1		1			
3	01123-50835	와셔붙임볼트		1		1			
4	T4720-39811	플랜지		1		1			
5	01133-51228	와셔붙임볼트		2		2			
6	T4720-39821	견인커버		1		1			
7	04811-10530	오링		1		1			
8	T5310-38001	스프링		1		1			
9	T4720-39841	견인스프링시트, 1		1		1			
10	T4720-39852	견인스프링시트, 2		1		1			
11	T4720-39862	견인가이드핀		1		1			
12	T4720-39831	고정너트		2		2			
13	T5210-39802	톱링크홀더		1		1			
14	06613-10010	그리스니플		1		1			
15	T4720-39891	히치핀, 1		1		1			
16	05411-00640	스프링핀		2		2			
17	T5210-39901	히치핀2		1		1			
18	04811-07220	오링		2		2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T0390A 톱링크브라켓그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2610-39911	판	1		1		1		
2	T2610-39921	롤러	1		1		1		
3	01123-50835	와셔붙임볼트	1		1		1		M8X1.25
4	T4720-39811	플랜지	1		1		1		
5	01133-51228	와셔붙임볼트	2		2		2		M10*P1.25*40
6	T4720-39821	견인커버	1		1		1		
7	04811-10530	오링	1		1		1		
8	T5310-38001	스프링	1		1		1		
9	T4720-39841	견인스프링시트, 1	1		1		1		
10	T4720-39852	견인스프링시트, 2	1		1		1		
11	T4720-39862	견인가이드핀	1		1		1		
12	T4720-39831	고정너트	2		2		2		
13	T5210-39802	톱링크홀더	1		1		1		
14	06613-10010	그리스니플	1		1		1		A-M6F
15	T4720-39891	히치핀, 1	1		1		1		
16	05411-00640	스프링핀	2		2		2		
17	T5210-39901	히치핀2	1		1		1		
18	04811-07220	오링	2		2		2		P22A
19	T2610-39951	크랭크	1		1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T0390A 톱링크브라켓그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5245-38401	견인로드	1		1		1		
21	02118-50100	너트	1		1		1		M10*P1.25
22	04613-50070	스냅링	2		2		2		
23	05411-00625	스프링핀	1		1		1		DIA6*25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0395A 승강실린더그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-35101	유압호스조합L		1		1			
2	T5245-35112	유압호스조합R		1		1			
3	T5210-37173	승강실린더(좌)		1		1			
4	T5210-37183	승강실린더(우)		1		1			
5	T5210-37273	승강실린더 하부핀		2		2			
6	01123-50816	와셔붙임볼트		2		2			
7	T5210-35511	승강실린더 상부핀		2		2			
8	01123-50816	와셔붙임볼트		2		2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T0395A 승강실린더그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5245-35101	유압호스조합L	1		1		1		
2	T5245-35112	유압호스조합R	1		1		1		
3	T5210-37173	승강실린더(좌)	1		1		1		
4	T5210-37183	승강실린더(우)	1		1		1		
5	T5210-37272	승강실린더 하부핀	2		2		2		
6	01123-50816	와셔붙임볼트	2		2		2		M8*P1.25
7	T5210-35511	승강실린더 상부핀	2		2		2		
8	01123-50816	와셔붙임볼트	2		2		2		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0400A 유압밸브그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-37443	셔틀밸브조합			1				
2	01123-50865	와셔붙임볼트			4				
3	T2615-25922	연결튜브			2				
4	T2615-25922	연결튜브			1				
5	04811-00090	오링			6				
6	T4810-45761	엘보우			2				
7	T5210-36581	유압파이프B			1				
8	T5210-36671	콘넥터(필터)			1				
9	T5210-37462	모듈레이터밸브조합			1				
10	01123-50850	와셔붙임볼트			2				
11	T2615-25922	연결튜브			1				
12	04811-00090	오링			2				
13	T4810-45721	연결관			2				
14	T5210-36452	4WD유압파이프			1				
15	T4420-37361	엘보우			1				
16	T4624-34111	엘보우			1				
17	T5210-36462	QT유압파이프			1				
18	T5275-36432	스티어링파이프조합T			1				
19	01125-50825	와셔붙임볼트			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0400A 유압밸브그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-47111	콘넥터T			1				
21	T4810-47202	라인체크밸브			1				
22	T5210-39712	윤활호스L			1				
23	T4876-45162	엘보우			2				
24	52200-2523-1	호스밴드			2				
25	T4810-47151	튜브잡이			2				
26	01754-50840	플랜지볼트			1				
27	02751-50080	플랜지너트			1				
28	T5210-47223	쿨링호스A2			1				
29	32240-3446-1	배선클램프			1				
30	T5210-36671	콘넥터(필터)			1				
31	T4876-45162	엘보우			3				
32	T5270-36681	엘보우			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70C-T0400A 유압밸브그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4810-45761	엘보우	1	1					
2	04810-00140	오링	1	1					
3	T5210-37462	모듈레이터밸브조합	1	1					
4	01123-50850	와셔붙임볼트	2	2					
5	T2615-25922	연결튜브	1	1					
6	04811-00090	오링	2	2					
7	T4810-45721	연결관	2	2					
8	T5210-36452	4WD유압파이프	1	1					
9	T4420-37361	엘보우	1	1					
10	T4624-34111	엘보우	1	1					
11	04810-00110	오링	1	1					
12	T5210-36462	QT유압파이프	1	1					
13	T5275-36382	스티어링파이프조합T	1	1					
14	01125-50825	와셔붙임볼트	2	2					
15	T5210-47101	콘넥터T	1	1					
16	04810-00140	오링	1	1					
17	T5210-47111	콘넥터T	1	1					
18	04810-00140	오링	2	2					
19	T4720-47201	라인체크밸브	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70C-T0400A 유압밸브그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-47243	쿨링파이프1	1	1					
21	T4876-45162	엘보우	1	1					
22	04810-00140	오링	1	1					
23	T4810-47151	튜브잡이	2	2					
24	01754-50840	플랜지볼트	1	1					
25	02751-50080	플랜지너트	1	1					
26	T5210-47223	쿨링호스A2	1	1					
27	32240-3446-1	배선클램프	1	1					
28	T5210-47232	쿨링호스D2	1	1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70P-T0400A 유압밸브그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5275-37441	셔틀밸브조합			1	1			
2	T5275-30111	비례 솔레노이드 밸브			2	2			
3	01123-50865	와셔붙임볼트			4	4			
4	T2615-25922	연결튜브			3	3			
5	04811-00090	오링			6	6			
6	T4810-45761	엘보우			2	2			
7	T5210-36581	유압파이프B			1	1			
8	T5210-36671	콘넥터(필터)			1	1			
9	T5210-37462	모듈레이터밸브조합			1	1			
10	01123-50850	와셔붙임볼트			2	2			
11	T2615-25922	연결튜브			1	1			
12	04811-00090	오링			2	2			
13	T4810-45721	연결관			2	2			
14	T5210-36452	4WD유압파이프			1	1			
15	T4420-37361	엘보우			1	1			
16	T4624-34111	엘보우			1	1			
17	T5210-36462	QT유압파이프			1	1			
18	T5275-36432	스티어링파이프조합T			1	1			
19	01125-50825	와셔붙임볼트			2	2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70P-T0400A 유압밸브그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-47111	콘넥터T			1	1			
21	T4810-47202	라인체크밸브			1	1			
22	T5210-39712	윤활호스L			1	1			
23	T4876-45162	엘보우			2	2			
24	52200-2523-1	호스밴드			2	2			
25	T4810-47151	튜브잡이			2	2			
26	01754-50840	플랜지볼트			1	1			
27	02751-50080	플랜지너트			1	1			
28	32240-3446-1	배선클램프			1	1			
29	T5210-36671	콘넥터(필터)			1	1			
30	T5270-36681	엘보우			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73C-T0400A 유압밸브그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4810-45761	엘보우					1		
2	04810-00140	오링					1		1B,P14
3	T5245-37462	모듈레이터밸브조합					1		
4	01123-50850	와셔붙임볼트					2		
5	T2615-25922	연결튜브					1		
6	04811-00090	오링					2		
7	T4810-45721	연결관					1		
8	T5210-36452	4WD유압파이프					1		
9	T4420-37361	엘보우					1		
10	T5275-36382	스티어링파이프조합T					1		
11	T5210-47101	콘넥터T					1		
12	T5210-47111	콘넥터T					1		
13	T4720-47201	라인체크밸브					1		
14	T5210-47243	쿨링파이프1					1		
15	01123-50825	와셔붙임볼트					2		M8*P1.25
16	T5210-47223	쿨링호스A2					1		
17	32240-3446-1	배선클램프					1		
18	T5210-47232	쿨링호스D2					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0405A 유압장치그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5275-36201	흡입파이프L1	1	1	1	1	1		
2	04810-00320	오링	2	2	2	2	2		
3	01123-50820	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
4	01125-50814	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25
5	T5275-38201	필터지지브라켓	1	1	1	1	1		
6	01133-51225	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M12*P1.25
7	01135-51025	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*1.25
8	T5275-38103	유압필터조합	1	1	1	1	1		
9	T4620-38033	유압필터	2	2	2	2	2		
10	T4810-46734	필터브라켓	1	1	1	1	1		
11	T2185-82561	코드밴드	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0410A 밸브유니트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	T5210-36801	유압파이프J3		1					
2	04810-00220	오링		4					
3	T4835-46591	조인트볼트		2					
4	T5210-46612	밸브유니트조합		1					
5	13101-0000	SOLENOID V/V		1					
6	01123-50870	와셔붙임볼트		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0410A 밸브유니트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-36802	유압파이프J3		1		1			
2	04810-00220	오링		2		2			
3	T4835-46591	조인트볼트		1		1			
4	T5270-46611	밸브유니트조합		1		1			
5	01123-50870	와셔붙임볼트		2		2			
6	T5210-38121	파이프브라켓1		1		1			
7	01123-50820	와셔붙임볼트		2		2			
8	T5210-37561	너트		1		1			
9	T5270-36621	유압튜브(승강P)		1		1			
10	04810-00220	오링		4		4			
11	T5210-36681	죠인트볼트(필터)		1		1			
12	T4835-46591	조인트볼트		1		1			
13	T5270-36632	유압튜브(승강P1)		1		1			
14	04810-00220	오링		4		4			
15	T4835-46591	조인트볼트		2		2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701-T0490A 스티어링실린더그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-45201	스티어링실린더	1	1	1	1	1		
2	01133-51250	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		
3	05012-01016	평행핀	2	2	2	2	2		
4	T5210-63603	볼죠인트조합	2	2	2	2	2		
5	T5210-63611	랙앤드조합	1	1	1	1	1		
6	T4520-63623	타이로드조합	1	1	1	1	1		
7	05511-50335	분할핀	2	2	2	2	2		DIA3*35
8	T4520-43941	고정볼트	2	2	2	2	2		
9	02076-50140	너트	2	2	2	2	2		M14P1.5
10	T5220-35351	스티어링호스조합L1	1	1	1	1	1		
11	T5220-35361	스티어링호스조합R1	1	1	1	1	1		
12	T5210-63612	랙앤드조합	1	1	1	1	1		
13	T4520-63624	타이로드조합	1	1	1	1	1		
14	T4520-63623006	더스트 카바	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0500A 실린더커버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-31332	실린더커버	2	2	2		2		
2	01754-50812	플랜지볼트	6	6	6		6		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0630A 오일쿨러그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-47001	오일쿨러	1	1			1		
2	01123-50820	와셔붙임볼트	4	4			4		M8*P1.25
3	T4850-45161	엘보우	2	2			2		
4	T5275-47201	쿨링호스A1	1	1			1		
5	T5275-47211	쿨링호스D1	1	1			1		
6	T4931-48011	너트	2	2			2		
7	T5270-47062	쿨링호스브라켓	1	1			1		
8	01123-50820	와셔붙임볼트	2	2			2		M8*P1.25
9	T5270-47072	쿨링호스브라켓2	1	1			1		
10	01123-50820	와셔붙임볼트	1	1			1		M8*P1.25
11	T5210-47223	쿨링호스A2	1	1			1		
12	T5210-47232	쿨링호스D2	1	1			1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73-T0630A 오일쿨러그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-47001	오일쿨러			1	1			
2	01123-50820	와셔붙임볼트			4	4			
3	T4850-45161	엘보우			2	2			
4	T5275-47201	쿨링호스A1			1	1			
5	T5275-47211	쿨링호스D1			1	1			
6	T4931-48011	너트			2	2			
7	T5270-47062	쿨링호스브라켓			1	1			
8	01123-50820	와셔붙임볼트			2	2			
9	T5270-47072	쿨링호스브라켓2			1	1			
10	01123-50820	와셔붙임볼트			1	1			
11	T5270-47232	쿨링튜브 D2			1	1			
12	T5210-47223	쿨링호스A2			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0650A 리프트실린더그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-46602	리프트실린더조합		1		1			
2	T5270-85451	리프트로드핀		1		1			
3	05515-51600	스냅핀		1		1			
4	T5210-39201	리프트로드 상부핀		1		1			
5	01123-50820	와셔붙임볼트		1		1			
6	T5210-35411	리프트 실린더 호스 (상		1		1			
7	T5210-35421	리프트 실린더 호스 (하		1		1			
8	T2185-82551	결속밴드		3		3			
9	T5210-30532	로드(센서)		1		1			
10	04512-50080	스프링와셔		2		2			
11	02114-50080	너트		2		2			
12	04011-50120	평와셔		1		1			
13	04612-00120	스냅링		1		1			
14	T4682-39962	센서암		1		1			
15	T4682-60211	센서커버		1		1			
16	01754-50612	플랜지볼트		2		2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0680A 실린더커버 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-37221	실린더커버	2	2	2		2		
2	01025-50616	와셔붙임볼트	4	4	4		4		M6*P1
3	09318-88160	호스클램프	1	1	1		1		DIA16
4	T5245-35101	유압호스조합L	1	1	1		1		
5	T5245-35112	유압호스조합R	1	1	1		1		
6	32210-2758-1	플러그	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0680B 실린더커버 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5245-35112	유압호스조합R		1		1			
2	T5210-35101	유압호스조합L		1		1			
3	T5210-37221	실린더커버		1		1			
4	01025-50616	와셔붙임볼트		1		1			
5	09318-88160	호스클램프		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T0800A 하강속도조정그룹





A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5245-66722	로드조합, MLS					1		
2	05511-50320	분할핀					1		M3.2*20
3	T4620-50592	쿠션고무, 앞그릴브라켓					1		
4	02176-50100	너트					1		M10XP1.25
5	T2610-39882	손잡이					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T0820A 죠이스틱레버그룹






A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	T4835-64711	조이스틱레버					1		
1	T4835-64712	조이스틱레버					1	<-X->	
2	04011-50140	평와셔					1		T2.6
3	02176-50140	너트					1		M14*P1.5
4	T5245-64721	손잡이, 죠이스틱F					1		
5	03054-50514	십자홈붙이소나사					1		
6	31355-2949-1	그로밋					1		
7	T5210-64751	커버, 죠이스틱					1		
8	01754-50616	플랜지볼트					2		M6*P1.0
9	T4601-95381	스폰지					1		
10	T5210-64224	레버가이드, 하 우					1		
11	T4625-55431	플랜지볼트					1		
12	01123-50885	와셔붙임볼트					2		
13	T5210-64412	수지볼트1					4		
14	T5210-64422	수지볼트2					4		
15	T5210-64551	스폰지					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0960A 스티어링2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-66231	유니트브라켓		1		1	1		
2	01133-51016	와셔붙임볼트		2		2	2		M10*P1.25
3	T4850-50062	라디에이터취부고무		2		2	2		
4	02783-50100	플랜지너트		2		2	2		M10XP1.25
5	T5270-66263	핸들축2		1		1	1		
6	04611-00400	멈춤링		1		1	1		
7	04612-00170	스냅링		2		2	2		
8	08141-06203	볼베어링		1		1	1		6203DD
9	T5270-66272	유니트지지고무		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55C-T1050A 스티어링그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5250-66006	스티어링 총조합		1					
2	T5210-66023	스티어링지지대		1					
3	T5210-66131	축		1					
4	04612-00170	스냅링		2					
5	08141-06203	볼베어링		1					
6	04611-00400	멈춤링		1					
7	T5250-66092	스티어링축조합		1					
8	66116-4135-3	평행핀		1					
9	04612-00250	스냅링		1					
10	T4520-62261	쿠션고무, 2		1					
11	T5250-66013	스티어링 칼럼조합		1					
12	T4145-66121	방진고무, 1		4					
13	T4145-66131	방진고무, 2		4					
14	62411-3313-1	평와셔		4					
15	01123-51045	볼트		4					
16	01135-51020	와셔붙임볼트		4					
17	T5210-66101	커버(틸트)		1					
18	01123-50816	와셔붙임볼트		4					
19	T5210-66032	로드, 틸트		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55C-T1050A 스티어링그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	05122-50820	두부핀		1					
21	T4682-65311	와셔 3, 고무		2					
22	04013-50080	평와셔		2					
23	05525-50800	스냅핀		2					
24	T4520-26161	브레이크스프링		1					
25	T5210-66051	틸트페달		1					
26	T4810-66721	와셔, 위치레버		1					
27	04612-00160	스냅링		1					
28	T4520-27831	스프링		1					
29	T5525-80522	레버, 틸트		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700-T1050A 스티어링그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5240-66005	스티어링총조합	1						
2	T5230-66022	핸들칼럼하	1						
3	T5230-66133	축	1						
4	04612-00170	스냅링	2						
5	08141-06203	볼베어링	1						
6	04611-00400	멈춤링	1						
7	T5250-66092	스티어링축조합	1						
8	66116-4135-3	평행핀	1						
9	04612-00250	스냅링	1						
10	T4520-62261	쿠션고무, 2	1						
11	T5250-66013	스티어링 칼럼조합	1						
12	T4520-62243	쿠션고무	1						
13	T4682-48061	안내판	1						
14	01123-50816	와셔붙임볼트	1						
15	T4682-66081	간격통	1						
16	T4682-66061	섹터기어	1						
17	01133-51028	와셔붙임볼트	1						
18	01133-51016	와셔붙임볼트	2						
19	T4682-66071	로크기어	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700-T1050A 스티어링그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5525-80522	레버, 틸트	1						
21	T4682-66111	고정판	1						
22	01023-50612	와셔붙임볼트	2						
23	T5525-80482	틸트로드	1						
24	T5270-66052	틸트페달	1						
25	05122-50818	두부핀	1						
26	05511-50218	분할핀	2						
27	T4810-66721	와셔, 위치레버	1						
28	04612-00160	스냅링	1						
29	01133-51020	와셔붙임볼트	4						
30	T4520-27831	스프링	1						
31	53961-2179-4	스프링	1						
32	T4145-66121	방진고무, 1	1						
33	T4145-66131	방진고무, 2	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T1050A 스티어링그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5230-66005	스티어링총조합			1				
2	T5230-66022	핸들칼럼하			1				
3	T5230-66132	축			1				
4	04612-00170	스냅링			2				
5	08141-06203	볼베어링			1				
6	04611-00400	멈춤링			1				
7	T5250-66092	스티어링축조합			1				
8	66116-4135-3	평행핀			1				
9	04612-00250	스냅링			1				
10	T4520-62261	쿠션고무, 2			1				
11	T5210-66014	스티어링칼럼조합			1				
12	T4520-62243	쿠션고무			1				
13	T4682-48061	안내판			1				
14	01123-50816	와셔붙임볼트			1				
15	T4682-66081	간격통			1				
16	T4682-66061	섹터기어			1				
17	01133-51028	와셔붙임볼트			1				
18	01133-51016	와셔붙임볼트			2				
19	T4682-66071	로크기어			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T1050A 스티어링그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5525-80522	레버, 틸트			1				
21	T4682-66111	고정판			1				
22	01023-50612	와셔붙임볼트			2				
23	T5525-80482	틸트로드			1				
24	T5270-66052	틸트페달			1				
25	05122-50818	두부핀			1				
26	05511-50218	분할핀			2				
27	T4810-66721	와셔, 위치레버			1				
28	04612-00160	스냅링			1				
29	01133-51020	와셔붙임볼트			4				
30	T4520-27831	스프링			1				
31	53961-2179-4	스프링			1				
32	T4145-66121	방진고무, 1			4				
33	T4145-66131	방진고무, 2			4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1110A 파워스티어링유니트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	T5310-39651	파워스티어링유니트		1					
2	01123-51040	와셔붙임볼트		4					
3	04512-50100	스프링와셔		4					
4	T4935-45341	콘넥터(PF1/4-PF1/2)		2					
5	T4935-45331	콘넥터(PF1/2-PF1/2)		2					
6	T5275-35001	스티어링호스조합P		1					
7	T5275-35321	스티어링호스조합T		1					
8	T5210-35332	스티어링호스조합L		1					
9	T5210-35342	스티어링호스조합R		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1110D 파워스티어링유니트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-38651	파워스티어링유니트	1		1				
2	01123-51045	볼트	4		4				
3	T4935-45341	콘넥터(PF1/4-PF1/2)	2		2				
4	04810-00180	오링	1		1				
5	T4935-45331	콘넥터(PF1/2-PF1/2)	2		2				
6	04810-00180	오링	2		2				
7	T5230-35001	스티어링호스조합P	1		1				
8	T5275-35323	스티어링호스조합T	1		1				
9	T5230-35331	스티어링호스조합L	1		1				
10	T5230-35341	스티어링호스조합R	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73-T1110A 파워스티어링유니트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	T5310-38651	파워스티어링유니트		1		1	1		
2	01123-51025	와셔붙임볼트		4		4	4		M10X1.5
3	04512-50100	스프링와셔		4		4	4		M10
4	T4935-46961	엘보우		2		2	2		
5	T4935-45331	콘넥터(PF1/2-PF1/2)		2		2	2		
6	T5275-35003	스티어링호스조합P		1		1	1		
7	T5275-35323	스티어링호스조합T		1		1	1		
8	T5270-35333	스티어링호스조합L		1		1	1		
9	T5270-35343	스티어링호스조합R		1		1	1		
10	T4930-47091	너트(PF1/4)		2		2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G412003 유압펌프그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50820	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
2	01123-50835	와셔붙임볼트	3	3	3	3	3		M8X1.25
3	01133-51030	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M10*1.25
4	04810-00220	오링	1	1	1	1	1		DIA21.8
5	04811-10800	오링	1	1	1	1	1		
6	T4935-45331	콘넥터(PF1/2-PF1/2)	1	1	1	1	1		
7	T5210-37561	너트	1	1	1	1	1		
8	T5210-38121	파이프브라켓1	1	1	1	1	1		
9	T5275-36101	유압파이프L1	1	1	1	1	1		
10	TF14-0002A	유압펌프	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G441004 조이스틱밸브그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50860	와셔붙임볼트	3		3				
2	01133-51025	와셔붙임볼트	2		2				
3	04810-00220	오링	2		2				
4	04810-00220	오링	2		2				
5	52200-2523-1	호스밴드	2		2				
6	T4682-37582	필터콘넥터(파이프용)	4		4				
7	T4720-90081	소켓마개커플러, 1/2	2		2				
8	T4720-90081	소켓마개커플러, 1/2	4		4				
9	T4720-90091	소켓커플러, 1/2	4		4				
10	T4835-46591	조인트볼트	1		1				
11	T4835-46591	조인트볼트	1		1				
12	T4930-47071	너트, M18XP1.5	4		4				
13	T4930-47091	너트(PF1/4)	2		2				
14	T5210-36603	유압파이프J1	1		1				
15	T5210-36742	되돌림호스1	1		1				
16	T5210-39162	파이프지지브라켓	1		1				
17	T5220-39121	유압파이프E	1		1				
18	T5220-39131	유압파이프F	1		1				
19	T5220-39141	유압파이프G	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G441004 조이스틱밸브그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5220-39151	유압파이프H	1		1				
21	T5245-36513	유압파이프 J2	1		1				
22	T5520-90071	소켓마개커플러,(청색)	2		2				
23	TF14-0007A	조이스틱밸브	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G441005 조이스틱밸브그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50860	와셔붙임볼트		3		3			
2	01133-51025	와셔붙임볼트		2		2			
3	04810-00220	오링		2		2			
4	04810-00220	오링		2		2			
5	52200-2523-1	호스밴드		2		2			
6	T4682-37582	필터콘넥터(파이프용)		4		4			
7	T4720-90081	소켓마개커플러, 1/2		4		4			
8	T4720-90081	소켓마개커플러, 1/2		2		2			
9	T4720-90091	소켓커플러, 1/2		4		4			
10	T4835-46591	조인트볼트		1		1			
11	T4835-46591	조인트볼트		1		1			
12	T4930-47071	너트, M18XP1.5		4		4			
13	T5210-36603	유압파이프J1		1		1			
14	T5210-36742	되돌림호스1		1		1			
15	T5210-39123	유압파이프E		1		1			
16	T5210-39133	유압파이프F		1		1			
17	T5210-39143	유압파이프G		1		1			
18	T5210-39153	유압파이프H		1		1			
19	T5210-39162	파이프지지브라켓		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G441005 조이스틱밸브그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5270-36512	유압파이프J2		1		1			
21	T5520-90071	소켓마개커플러,(청색)		2		2			
22	T5520-90081	소켓마개커플러,(녹색)		2		2			
23	TF14-0005A	조이스틱밸브		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G441007 조이스틱밸브그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	01123-50860	와셔붙임볼트					3		M8*1.25
2	01133-51025	와셔붙임볼트					2		M10*1.25
3	04810-00220	오링					2		DIA21.8
4	04810-00220	오링					2		DIA21.8
5	52200-2523-1	호스밴드					2		
6	T4682-37582	필터콘넥터(파이프용)					4		
7	T4720-90081	소켓마개커플러, 1/2					4		
8	T4720-90081	소켓마개커플러, 1/2					2		
9	T4720-90091	소켓커플러, 1/2					4		
10	T4835-46591	조인트볼트					1		
11	T4835-46591	조인트볼트					1		
12	T4930-47071	너트, M18XP1.5					4		
13	T5210-36603	유압파이프J1					1		
14	T5210-36742	되돌림호스1					1		
15	T5210-39123	유압파이프E					1		
16	T5210-39133	유압파이프F					1		
17	T5210-39143	유압파이프G					1		
18	T5210-39153	유압파이프H					1		
19	T5210-39162	파이프지지브라켓					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G441007 조이스틱밸브그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5245-36513	유압파이프 J2					1		
21	T5520-90071	소켓마개커플러,(청색)					2		
22	TF14-0005A	조이스틱밸브					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX56PSC-T0040A 에어크리너그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-11011	에어크리너조합		1					
2	T5245-11021	에어크리너잡이		1					
3	01754-50830	플랜지볼트		2					
4	02763-50080	플랜지너트		1					
5	T5270-50314	에어크리너지지대조합		1					
6	T2185-70491	플랜지볼트		7					
7	T5270-50221	스폰지,에어크리너		1					
8	T5270-11221	연결관		1					
9	T5270-11231	흡입튜브1		1					
10	T5245-11052	흡입튜브		1					
11	E7300-11791	호스클램프		6					
12	E7300-72891	호스클램프		2					
13	T5270-50121	실링브라켓1		1					
14	T5270-50131	실링브라켓2		1					
15	T5270-50211	스펀지, 실링		2					
16	T4625-55431	플랜지볼트		6					
17	T5270-50171	오일쿨러브라켓		2					
18	T5315-81251	연료쿨러		1					
19	T2185-70491	플랜지볼트		6					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX56PSC-T0040A 에어크리너그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5270-55202	연료호스		1					
21	T5270-55252	연료호스, 2		1					
22	09318-88085	호스클램프		4					
23	T5270-50191	커넥터		1					
24	T5270-50332	오일쿨러지지대, 하		1					
25	T4625-55441	플랜지볼트		4					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72-T0040A 에어크리너그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50830	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
2	02763-50080	플랜지너트	1	1	1	1	1		M8XP1.25
3	09318-88085	호스클램프	4	4	4	4	4		T0.7
4	E7300-11791	호스클램프	6	6	6	6	6		
5	E7300-72891	호스클램프	2	2	2	2	2		
6	F6800-16181	퀵커넥터 아답터	1	1	1	1	1		
7	T2185-70491	플랜지볼트	6	6	6	6	6		
8	T2185-70491	플랜지볼트	2	2	2	2	2		
9	T2185-70491	플랜지볼트	7	7	7	7	7		
10	T4625-55441	플랜지볼트	4	4	4	4	4		
11	T5245-11021	에어크리너잡이	1	1	1	1	1		
12	T5245-11052	흡입튜브	1	1	1	1	1		
13	T5270-11011	에어크리너조합	1	1	1	1	1		
14	T5270-11221	연결관	1	1	1	1	1		
15	T5270-11233	흡입튜브	1	1	1	1	1		
16	T5270-11241	흡입튜브2	1	1	1	1	1		
17	T5270-50121	실링브라켓1	1	1	1	1	1		
18	T5270-50131	실링브라켓2	1	1	1	1	1		
19	T5270-50171	오일쿨러브라켓	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72-T0040A 에어크리너그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5270-50211	스펀지, 실링	2	2	2	2	2		
21	T5270-50411	에어크리너지지대	1	1	1	1	1		
22	T5270-55202	연료호스	1	1	1	1	1		
23	T5270-55252	연료호스, 2	1	1	1	1	1		
24	T5315-81251	연료쿨러	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73-T0050A 소음기그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5275-12402	소음기튜브조합	1	1	1	1	1		
2	T5275-12412	소음기파이프	1	1	1	1	1		
3	T5270-12421	소음기방호커버1	1	1	1	1	1		
4	T5270-12431	소음기방호커버2	1	1	1	1	1		
5	01025-50612	와셔붙임볼트	5	5	5	5	5		M6P1.0
6	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지	1	1	1	1	1		
7	T2350-50431	그로멧	1	1	1	1	1		
8	01123-50830	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M8P1.25*30
9	T5270-12451	풍향판	1	1	1	1	1		
10	E7230-12372	소음기가스켓	1	1	1	1	1		
11	01133-51035	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M10X1.25
12	04015-50080	평와셔	1	1	1	1	1		T2.6

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0060A 라디에이터그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5245-72163	라디에이터조합, AL		1		1	1		
2	T5270-72073	시라우드		1		1	1		
3	T4931-72091	스폰지, 2		3		3	3		
4	T2185-70491	플랜지볼트		6		6	6		
5	T4625-55431	플랜지볼트		4		4	4		
6	T5270-50242	스폰지, 시라우드		1		1	1		
7	T5270-17692	브라켓조합, 라디에이터		1		1	1		
8	T4625-55431	플랜지볼트		6		6	6		
9	T5270-17111	방충망, 좌		1		1	1		
10	T5270-17122	방충망, 우		1		1	1		
11	01811-50612	나비볼트		2		2	2		M6P1.0
12	T5270-72273	막음판,시라우드		1		1	1		
13	T4625-55431	플랜지볼트		2		2	2		
14	T5270-50231	스펀지		1		1	1		
15	T5270-72841	냉각수호스, 상		1		1	1		
16	T5270-72851	냉각수호스 1, 하		1		1	1		
17	E1500-18411	밴드클램프		4		4	4		
18	T5270-50231	스펀지		2		2	2		
19	T5270-50403	보조물탱크조합		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0060A 라디에이터그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5620-50711	보조물탱크몸체		1		1	1		
21	T5525-50721	캡		1		1	1		
22	T5270-50371	오버플로우튜브		1		1	1		
23	T5270-50382	보조물탱크브라켓1		1		1	1		
24	T5270-50391	보조물탱크브라켓2		1		1	1		
25	37150-3447-1	배선클램프		1		1	1		
26	T4930-84151	호스클립, 21		2		2	2		
27	T5210-72542	스폰지		2		2	2		
28	T4931-72111	스폰지, 4		1		1	1		
29	T5270-50181	잡이판		1		1	1		
30	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지		1		1	1		
31	T2350-50431	그로멧		1		1	1		
32	01127-50825	와셔붙임볼트		1		1	1		
33	T2185-70491	플랜지볼트		1		1	1		
34	T4625-55431	플랜지볼트		2		2	2		
35	T4125-08251	플랜지볼트(흑색)		1		1	1		
36	T4625-55441	플랜지볼트		1		1	1		
37	T4125-13561	쿠션		2		2	2		
38	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0060A 라디에이터그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	T2350-50431	그로멧		1		1	1		
40	01127-50825	와셔붙임볼트		1		1	1		
41	37155-3447-1	배선잡이		1		1	1		
42	15532-7243-2	패킹		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T0060A 라디에이터그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5245-72163	라디에이터조합, AL	1		1				
2	T5270-72073	시라우드	1		1				
3	T4931-72091	스폰지, 2	3		3				
4	T2185-70491	플랜지볼트	6		6				
5	T4625-55431	플랜지볼트	4		4				
6	T5270-50242	스폰지, 시라우드	1		1				
7	T5270-17692	브라켓조합, 라디에이터	1		1				
8	05122-50612	두부핀	1		1				
9	T4625-55431	플랜지볼트	6		6				
10	T5270-17111	방충망, 좌	1		1				
11	T5270-17122	방충망, 우	1		1				
12	01811-50612	나비볼트	2		2				
13	T5270-72273	막음판,시라우드	1		1				
14	T4625-55431	플랜지볼트	2		2				
15	T5270-50231	스펀지	1		1				
16	T5270-72841	냉각수호스, 상	1		1				
17	T5270-72851	냉각수호스 1, 하	1		1				
18	E1500-18411	밴드클램프	4		4				
19	T5270-50231	스펀지	2		2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T0060A 라디에이터그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4625-55431	플랜지볼트	4		4				
21	T5270-50403	보조물탱크조합	1		1				
22	C3240-38111	오일탱크	1		1				
23	T5620-50711	보조물탱크몸체	1		1				
24	76621-5482-0	연료탱크캡조합	1		1				
25	T5525-50721	캡	1		1				
26	T5270-50371	오버플로우튜브	1		1				
27	15532-7243-2	패킹	1		1				
28	T5270-50382	보조물탱크브라켓1	1		1				
29	T5270-50391	보조물탱크브라켓2	1		1				
30	37150-3447-1	배선클램프	1		1				
31	15301-7244-0	오버플로우튜브	1		1				
32	T5270-50371	오버플로우튜브	1		1				
33	66204-3623-1	호스밴드	2		2				
34	T5210-72542	스폰지	2		2				
35	T5245-72121	스폰지	1		1				
36	T5210-50151	뱀띠고무	1		1				
37	T4931-72111	스폰지, 4	1		1				
38	T5270-50281	고정브라켓, 좌	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T0060A 라디에이터그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	T5270-50291	고정브라켓, 우	1		1				
40	01123-50816	와셔붙임볼트	2		2				
41	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지	1		1				
42	T2350-50431	그로멧	1		1				
43	01127-50825	와셔붙임볼트	1		1				
44	T4625-55431	플랜지볼트	2		2				
45	T4125-08251	플랜지볼트(흑색)	1		1				
46	T4625-55441	플랜지볼트	1		1				
47	T4125-13561	쿠션	1		1				
48	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지	1		1				
49	T2350-50431	그로멧	1		1				
50	01127-50825	와셔붙임볼트	1		1				
51	37155-3447-1	배선잡이	1		1				
52	T5535-50451	마개	1		1				
53	66204-3623-1	호스밴드	1		1				
54	T4686-50963	호스클램프	1		1				
55	37150-1232-1	배선클램프	1		1				
56	01754-50812	플랜지볼트	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72-T0070A 에어콘브라켓그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50625	와셔붙임볼트		1		1	1		M6XP1.0
2	01123-50800	와셔붙임볼트		3		3	3		M8*1.25
3	01123-50820	와셔붙임볼트		2		2	2		M8*P1.25
4	01123-50825	와셔붙임볼트		2		2	2		M8*P1.25
5	01123-50835	와셔붙임볼트		1		1	1		M8X1.25
6	01754-50812	플랜지볼트		2		2	2		M8*P1.25
7	01754-50820	플랜지볼트		4		4	4		M8*P1.25
8	01754-50830	플랜지볼트		1		1	1		M8*P1.25
9	02018-50100	너트		3		3	3		M10*P1.25
10	02018-50100	너트		2		2	2		M10*P1.25
11	02751-50080	플랜지너트		1		1	1		M8X1.25
12	04512-50100	스프링와셔		1		1	1		M10
13	04611-00350	멈춤링		1		1	1		SK5M
14	41011-5151-4	풀림방지너트		1		1	1		
15	76KB-0511	간격통		1		1	1		
16	76KB-0512	와셔		1		1	1		
17	E2101-05312	중간풀리		1		1	1		
18	E7300-05304	중간풀리축		1		1	1		
19	E7310-76161	텐션볼트		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72-T0070A 에어콘브라켓그룹





A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	E7310-76191	볼베어링		1		1	1		
21	T4145-50041	콘덴서조합		1		1	1		
22	T4345-72102	에어컨벨트		1		1	1		
23	T4930-84151	호스클립, 21		4		4	4		
24	T5270-50823	브라켓, 호스잡이		1		1	1		
25	T5270-72091	브라켓,연료필터		1		1	1		
26	T5270-86041	히터호스, A		1		1	1		
27	T5278-86232	에어컨고압호스, 2		1		1	1		
28	T5275-72081	콤프레셔브라켓조합		1		1	1		
29	T5275-86001	에어컨호스1		1		1	1		
30	T5275-86221	에어컨저압호스,엔진룸		1		1	1		
32	T5280-86153	히터호스, A(냉각)		1		1	1		
33	T5310-84111	에어컨잡이		2		2	2		
34	T5525-50814	에어콤프레셔		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0310A 변속레버그룹(1)






A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-60312	변속로드, 주변속			1	1			
2	T5210-60301	평행핀			1	1			
3	04612-00220	스냅링			1	1			
4	T5210-60351	주변속브라켓, 2			1	1			
5	05012-00612	평행핀			2	2			
6	01123-50825	와셔붙임볼트			2	2			
7	T5210-60343	주변속브라켓, 1			1	1			
8	01133-51225	와셔붙임볼트			2	2			
9	T5210-60221	주(부)변속핀			1	1			
10	04015-50080	평와셔			1	1			
11	01123-50816	와셔붙임볼트			1	1			
12	T5210-60323	레버 1, 주변속			1	1			
13	T4810-66961	핀			1	1			
14	04013-50060	평와셔			1	1			
15	05511-50220	분할핀			1	1			
16	T4520-27831	스프링			1	1			
17	T4157-56111	판스프링			4	4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70C-T0310A 변속레버1그룹





A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-60312	변속로드, 주변속	1	1			1		
2	T5210-60301	평행핀	1	1			1		
3	04612-00220	스냅링	1	1			1		
4	T5210-60351	주변속브라켓, 2	1	1			1		
5	05012-00612	평행핀	2	2			2		
6	01123-50825	와셔붙임볼트	2	2			2		M8*P1.25
7	T5210-60343	주변속브라켓, 1	1	1			1		
8	01133-51225	와셔붙임볼트	2	2			2		M12*P1.25
9	T5210-60221	주(부)변속핀	1	1			1		
10	T4157-56111	판스프링	4	4			4		
11	04015-50080	평와셔	1	1			1		T2.6
12	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1			1		M8*P1.25
13	T5210-60323	레버 1, 주변속	1	1			1		
14	T4810-66961	핀	1	1			1		
15	04013-50060	평와셔	1	1			1		M6
16	05511-50220	분할핀	1	1			1		2*20
17	T4153-27831	스프링	1	1			1		
18	T5280-66112	레버1, 셔틀	1	1			1		
19	05411-00836	스프링핀	1	1			1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70C-T0310A 변속레버1그룹







A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5250-66121	브라켓 셔틀	1	1			1		
21	01133-51020	와셔붙임볼트	1	1			1		M10*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0320A 브레이크로드1그룹






A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-55802	브레이크축(좌)		2			2		
2	T5210-55783	브레이크레버, 좌		1			1		
3	06611-15675	그리스니플		1			1		A-M6F
4	T5210-55793	브레이크레버, 우		1			1		
5	06611-15675	그리스니플		1			1		A-M6F
6	04011-50200	평와셔		2			2		
7	04612-50200	스냅링		2			2		
8	T5248-55771	브레이크로드3		2			2		
9	05122-50828	두부핀		4			4		
10	T4157-56111	판스프링		8			8		
11	T4682-65311	와셔 3, 고무		4			4		
12	T4930-66741	와셔, 2		4			4		
13	05511-50218	분할핀		4			4		DIA2*18

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T0320A 브레이크로드그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-55802	브레이크축(좌)		2		2	2		
2	T5210-55784	브레이크레버, 좌		1		1	1		
3	T5210-55794	브레이크레버, 우		1		1	1		
4	04011-50200	평와셔		2		2	2		
5	04612-50200	스냅링		2		2	2		
6	T5210-55771	브레이크로드3		2		2	2		
7	05122-50828	두부핀		4		4	4		
8	T4157-56111	판스프링		8		8	8		
9	T4682-65311	와셔 3, 고무		4		4	4		
10	T4930-66741	와셔, 2		4		4	4		
11	05511-50218	분할핀		4		4	4		DIA2*18

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX7320P-T0320A 브레이크로드1그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-55802	브레이크축(좌)	2		2				
2	T5210-55784	브레이크레버, 좌	1		1				
3	08511-02015	부시	2		2				
4	T5210-55794	브레이크레버, 우	1		1				
5	08511-02015	부시	2		2				
6	04011-50200	평와셔	2		2				
7	04612-50200	스냅링	2		2				
8	T5210-55771	브레이크로드3	2		2				
9	05122-50828	두부핀	4		4				
10	T4930-66741	와셔, 2	4		4				
11	05511-50218	분할핀	4		4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0330A PT0레버1그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-60911	PT0 레버1		1					
2	T5210-60301	평행핀		1					
3	04612-00220	스냅링		1					
4	T5210-60933	브라켓, PT0		1					
5	01133-51225	와셔붙임볼트		2					
6	T4620-60334	주변속핀		1					
7	56713-6727-1	와셔, 2.5		1					
8	05511-50335	분할핀		1					
9	T5210-60923	레버 1, PT0		1					
10	31355-2662-1	핀		1					
11	04013-50060	평와셔		1					
12	05511-50220	분할핀		1					
13	T4520-27831	스프링		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX560PSC-T0330A PT0레버1그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-60911	PT0 레버1	1	1	1	1			
2	T5210-60301	평행핀	1	1	1	1			
3	04612-00220	스냅링	1	1	1	1			
4	T5210-60932	브라켓, PT0	1	1	1	1			
5	01133-51225	와셔붙임볼트	2	2	2	2			
6	T5210-60231	변속핀	1	1	1	1			
7	T4682-65291	와셔 1, 고무	1	1	1	1			
8	T4157-56111	판스프링	4	4	4	4			
9	05511-50335	분할핀	1	1	1	1			
10	01125-50816	와셔붙임볼트	1	1	1	1			
11	T5210-60923	레버 1, PT0	1	1	1	1			
12	31355-2662-1	핀	1	1	1	1			
13	04013-50060	평와셔	1	1	1	1			
14	05511-50220	분할핀	1	1	1	1			
15	T4153-27831	스프링	1	1	1	1			
16	T5270-60991	스프링	1	1	1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PCEU-T0330A PT0레버1그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5248-60911	변속로드, PT0					1		
2	T5210-60301	평행핀					1		
3	04612-00220	스냅링					1		
4	T5248-60931	브라켓, PT0					1		
5	01133-51225	와셔붙임볼트					2		M12*P1.25
6	T5248-60921	레버 1, PT0					1		
7	T4810-66721	와셔, 위치레버					1		
8	04612-00160	스냅링					1		
9	05122-50822	두부핀					1		
10	T4157-56111	판스프링					1		
11	T4930-66741	와셔, 2					1		
12	05511-50218	분할핀					1		DIA2*18

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0340A 캐빈지지대1그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-87214	캐빈지지대(앞)좌		1		1	1		
2	T5210-87224	캐빈지지대, 앞 우		1		1	1		
3	01173-51430	볼트		8		8	8		M14P1.5*30
4	T5270-87231	캐빈지지대뒤		2		2	2		
5	01173-51440	볼트		8		8	8		M14P1.5*40
6	04512-50140	스프링와셔		8		8	8		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T0340A 발판의자밑판지지그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5230-87211	발판지지대, 앞 좌	1		1				
2	T5230-87223	발판지지대, 앞 우	1		1				
3	01173-51430	볼트	8		8				
4	04512-50140	스프링와셔	8		8				
5	T5230-87252	의자밑판지지브라켓, 좌	1		1				
6	T5230-87261	의자밑판지지브라켓, 우	1		1				
7	T5230-87271	중간지지브라켓, 좌	1		1				
8	T5230-87281	중간지지브라켓, 우	1		1				
9	01123-50816	와셔붙임볼트	4		4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0350A 3점연결장치1그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-89533	드로우바프레임	1	1	1	1	1		
2	01173-51435	볼트	6	6	6	6	6		M14*1.5*35
3	04512-50140	스프링와셔	6	6	6	6	6		
4	01574-51225	심음볼트	2	2	2	2	2		
5	04512-50120	스프링와셔	2	2	2	2	2		M12
6	02176-50120	너트	2	2	2	2	2		M12*1.25
7	T5210-91881	로워링크고정핀	2	2	2	2	2		
8	04512-50140	스프링와셔	4	4	4	4	4		
9	01173-51435	볼트	4	4	4	4	4		M14*1.5*35
10	T5210-91082	체크링크브라켓, 좌	2	2	2	2	2		
11	01173-51440	볼트	8	8	8	8	8		M14P1.5*40
12	04512-50140	스프링와셔	8	8	8	8	8		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0730A 앞차축프레임그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-50014	앞차축프레임	1	1	1	1	1		
2	01177-51235	와셔붙임볼트	9	9	9	9	9		M12XP1.25(9T/스프링
3	01133-51295	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M12XP1.25
4	01177-51250	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M12XP1.25(9T)
5	01177-51255	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M12XP1.25(9T/스프링
6	01177-51035	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M10XP1.25(9T/스프링
7	31220-1429-3	플러그	5	5	5	5	5		
8	32210-2758-1	플러그	23	23	23	23	23		
9	34150-2758-1	플러그	5	5	5	5	5		
10	T5245-50262	배터리고정판	1	1	1	1	1		
11	01123-50820	와셔붙임볼트	8	8	8	8	8		M8*P1.25
12	02751-50080	플랜지너트	2	2	2	2	2		M8X1.25
13	T4125-50681	캐치조합	1	1	1	1	1		
14	01754-50625	플랜지볼트	4	4	4	4	4		7T
15	T5210-50692	로드, 본넷트오픈	1	1	1	1	1		
16	04012-50060	평와셔	1	1	1	1	1		M6
17	05511-50220	분할핀	1	1	1	1	1		2*20
18	T5210-50791	마개	1	1	1	1	1		
19	T5230-55282	풍향판1	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0730A 앞차축프레임그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	01123-50816	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
21	T4157-50271	쿠션고무	2	2	2	2	2		
22	T2610-50271	쿠션고무	2	2	2	2	2		
23	T4682-50063	웨이트지지대	1	1	1	1	1		
24	01176-51665	볼트	2	2	2	2	2		
25	04512-50160	스프링와셔	4	4	4	4	4		M16
26	01517-51665	심음볼트	2	2	2	2	2		M168P1.5(7T)
27	02176-50160	너트	2	2	2	2	2		M16*P1.5

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0740A 본넷트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-50603	본넷트조합	1	1	1	1	1		
2	T5245-50683	뱀띠고무	1	1	1	1	1		
3	T5210-50502	앞그릴	1	1	1	1	1		
4	01754-50812	플랜지볼트	3	3	3	3	3		M8*P1.25
5	02761-50060	플랜지너트	5	5	5	5	5		M6XP1.0
6	T4818-51462	엠블램	1	1	1	1	1		
7	T4816-51462	엠블램	1	1	1	1	1		
8	T4620-50701	고정판	2	2	2	2	2		
9	82KC-0641	고무판	2	2	2	2	2		
10	T5210-50553	사이드커버, 좌	1	1	1	1	1		
11	T5210-50563	사이드커버, 우	1	1	1	1	1		
12	01754-50812	플랜지볼트	8	8	8	8	8		M8*P1.25
13	T5210-50593	캐치브라켓	1	1	1	1	1		
14	01123-50816	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
15	T5245-50531	지지브라켓조합	1	1	1	1	1		
16	T5210-50641	지지브라켓3	1	1	1	1	1		
17	01754-50812	플랜지볼트	14	14	14	14	14		M8*P1.25
18	04015-50080	평와셔	2	2	2	2	2		T2.6

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72-T0750A 본넷트취부대그룹




5

A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50625	와셔붙임볼트				4			
2	01123-50800	와셔붙임볼트				1			
3	01127-50825	와셔붙임볼트				3			
4	01133-51020	와셔붙임볼트				4			
5	01133-51030	와셔붙임볼트				2			
6	01754-50825	플랜지볼트				2			
7	02763-50080	플랜지너트				4			
8	04013-50080	평와셔				2			
9	05122-50850	두부핀				2			
10	05515-50800	스냅핀				2			
11	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지				3			
12	T2350-50431	그로멧				3			
13	T5210-50903	에어실린더조합				2			
14	T5230-50482	차단판, ECU				1			
15	T5270-50357	보강판				1			
16	T5270-50431	뱀띠고무				1			
17	T5270-50451	뱀띠고무				1			
18	T5270-50492	쿠션고무				4			
19	T5270-50667	본넷트지지대				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72-T0750A 본넷트취부대그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5270-50672	힌지브라켓				1			
21	T5275-50361	브라켓,보강판				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX720-T0750A 본넷트취부대그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50630	와셔붙임볼트	4						
2	01123-50816	와셔붙임볼트	4						
3	01123-50820	와셔붙임볼트	1						
4	01127-50825	와셔붙임볼트	5						
5	01133-51020	와셔붙임볼트	4						
6	01133-51030	와셔붙임볼트	2						
7	01754-50825	플랜지볼트	2						
8	01754-50825	플랜지볼트	2						
9	02763-50080	플랜지너트	4						
10	04013-50080	평와셔	2						
11	05122-50850	두부핀	2						
12	05515-50800	스냅핀	2						
13	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지	5						
14	T2350-50431	그로멧	5						
15	T5210-50903	에어실린더조합	2						
16	T5230-50351	보강판	1						
17	T5230-50482	차단판, ECU	1						
18	T5230-72081	브라켓, 보강판	1						
19	T5240-50662	본넷트지지대	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX720-T0750A 본넷트취부대그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5270-50672	힌지브라켓	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX720P-T0750A 본넷트취부대그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50630	와셔붙임볼트			4				
2	01123-50816	와셔붙임볼트			4				
3	01123-50820	와셔붙임볼트			1				
4	01127-50825	와셔붙임볼트			5				
5	01133-51020	와셔붙임볼트			4				
6	01133-51030	와셔붙임볼트			2				
7	01754-50825	플랜지볼트			2				
8	01754-50825	플랜지볼트			2				
9	02763-50080	플랜지너트			4				
10	04013-50080	평와셔			2				
11	05122-50850	두부핀			2				
12	05515-50800	스냅핀			2				
13	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지			5				
14	T2350-50431	그로멧			5				
15	T5210-50903	에어실린더조합			2				
16	T5230-50351	보강판			1				
17	T5230-50482	차단판, ECU			1				
18	T5230-72081	브라켓, 보강판			1				
19	T5235-50662	본넷트지지대			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX720P-T0750A 본넷트취부대그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5270-50672	힌지브라켓			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72C-T0750A 본넷트취부대그룹




5

A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50625	와셔붙임볼트		4			4		
2	01123-50800	와셔붙임볼트		1			1		M8*1.25
3	01127-50825	와셔붙임볼트		3			3		
4	01133-51020	와셔붙임볼트		4			4		M10*P1.25
5	01133-51030	와셔붙임볼트		2			2		M10*1.25
6	01754-50825	플랜지볼트		2			2		M8XP1.25
7	02763-50080	플랜지너트		4			4		M8XP1.25
8	04013-50080	평와셔		2			2		M8
9	05122-50850	두부핀		2			2		
10	05515-50800	스냅핀		2			2		M8
11	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지		3			3		
12	T2350-50431	그로멧		3			3		
13	T5210-50903	에어실린더조합		2			2		
14	T5230-50482	차단판, ECU		1			1		
15	T5270-50357	보강판		1			1		
16	T5270-50431	뱀띠고무		1			1		
17	T5270-50451	뱀띠고무		1			1		
18	T5270-50672	힌지브라켓		1			1		
19	T5275-50361	브라켓,보강판		1			1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72C-T0750A 본넷트취부대그룹





A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5280-50667	본넷트지지대		1			1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72-T0760A 연료탱크그룹







A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01127-50816	와셔붙임볼트		4		4	4		
2	01153-50855	볼트		2		2	2		HEX12.M8P1.25
3	01173-51430	볼트		2		2	2		M14P1.5*30
4	01517-51430	심음볼트		2		2	2		
5	01754-50812	플랜지볼트		4		4	4		M8*P1.25
6	01754-50816	플랜지볼트		2		2	2		M8*P1.25
7	02054-50040	너트		5		5	5		M4*P0.7
8	02176-50100	너트		12		12	12		M10XP1.25
9	02176-50140	너트		2		2	2		M14*P1.5
10	02751-50080	플랜지너트		4		4	4		M8X1.25
11	02751-50080	플랜지너트		2		2	2		M8X1.25
12	04512-50040	스프링와셔		5		5	5		M4
13	04512-50100	스프링와셔		6		6	6		M10
14	04512-50140	스프링와셔		4		4	4		
15	09318-88160	호스클램프		4		4	4		DIA16
16	15301-7247-0	튜브클립		1		1	1		
17	T2540-38251	호스밴드		4		4	4		
18	T2610-50271	쿠션고무		2		2	2		
19	T4682-55202	공기빼기튜브		2		2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72-T0760A 연료탱크그룹







A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4686-41351	연료필터		1		1	1		
21	T4810-55312	쿠션고무		6		6	6		
22	T5210-55024	연료탱크, 좌		1		1	1		
23	01050-50416	볼트		5		5	5		M4XP0.7
24	02054-50040	너트		5		5	5		M4*P0.7
25	04512-50040	스프링와셔		5		5	5		M4
26	T2611-54823	연료캡		1		1	1		
27	T5210-69212	연료센더조합		1		1	1		
28	T5210-55041	연료탱크잡이판, 좌 앞		1		1	1		
29	T5210-55051	연료탱크잡이판(뒤)		2		2	2		
30	T5210-55061	연료탱크잡이판, 앞 우		1		1	1		
31	T5210-55071	연료탱크보호커버1		2		2	2		
32	T5210-55133	연료호스커버		1		1	1		
33	T5210-55261	연료호스1		2		2	2		
34	T5210-84641	연료탱크쿠션		4		4	4		
35	T5270-55012	연료탱크취부대조합		1		1	1		
36	T5210-55112	연료탱크취부대, 뒤		1		1	1		
37	T5270-55031	연료탱크, 우		1		1	1		
38	T5270-55091	연결파이프		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72-T0760A 연료탱크그룹







A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
39	T5270-55233	연료호스, 1		1		1	1		
40	T5270-55241	실링고무		6		6	6		
41	T5290-69211	연료센더조합		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX720P-T0760A 연료탱크그룹







A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01127-50816	와셔붙임볼트	4		4				
2	01153-50855	볼트	2		2				
3	01173-51430	볼트	2		2				
4	01517-51430	심음볼트	2		2				
5	01754-50812	플랜지볼트	4		4				
6	01754-50816	플랜지볼트	2		2				
7	02054-50040	너트	5		5				
8	02176-50100	너트	12		12				
9	02176-50140	너트	2		2				
10	02751-50080	플랜지너트	4		4				
11	02751-50080	플랜지너트	2		2				
12	04512-50040	스프링와셔	5		5				
13	04512-50100	스프링와셔	6		6				
14	04512-50140	스프링와셔	4		4				
15	09318-88160	호스클램프	4		4				
16	15301-7247-0	튜브클립	1		1				
17	T2540-38251	호스밴드	4		4				
18	T2610-50271	쿠션고무	2		2				
19	T4682-55202	공기빼기튜브	2		2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX720P-T0760A 연료탱크그룹






A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4686-41351	연료필터	1		1				
21	T4810-55312	쿠션고무	6		6				
22	T5210-55024	연료탱크, 좌	1		1				
23	T5210-55041	연료탱크잡이판, 좌 앞	1		1				
24	T5210-55051	연료탱크잡이판(뒤)	2		2				
25	T5210-55071	연료탱크보호커버1	2		2				
26	T5210-55133	연료호스커버	1		1				
27	T5210-55261	연료호스1	2		2				
28	T5210-84641	연료탱크쿠션	4		4				
29	T5230-55032	연료탱크, 우	1		1				
30	T5230-55061	연료탱크잡이판, 앞 우	1		1				
31	T5270-55012	연료탱크취부대조합	1		1				
32	T5270-55091	연결파이프	1		1				
33	T5270-55233	연료호스, 1	1		1				
34	T5270-55241	실링고무	6		6				
35	T5290-69211	연료센더조합	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700-T0775A 클러치페달그룹1




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	05122-51028	두부핀	1						
2	T4930-66731	와셔, 1	1						
3	52300-3413-1	스냅핀	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700-T0780A 변속레버2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	05122-51028	두부핀	2	2	2	2	2		DIA10
2	05511-50318	분할핀	2	2	2	2	2		
3	55311-3155-1	너트	2	2	2	2	2		
4	55311-3156-1	턴버클	2	2	2	2	2		
5	T4157-56111	판스프링	2	2	2	2	2		
6	T4930-66731	와셔, 1	2	2	2	2	2		
7	T5210-55751	브레이크로드1	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T0785A 차동페달그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-65021	로드, 차동	1	1	1	1	1		
2	T4682-65311	와셔 3, 고무	2	2	2	2	2		
3	04011-50100	평와셔	2	2	2	2	2		M10
4	05515-51000	스냅핀	2	2	2	2	2		DIA10
5	T4520-62331	고정스프링	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55PCR-T0790A 주,부변속레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-60333	레버 2, 주변속		1			1		
2	01125-50825	와셔붙임볼트		2			2		M8*1.25
3	T5210-66441	손잡이, 주변속		1			1		
4	03004-50616	와셔붙임소나사		1			1		M6*1.0*16
5	T5210-60433	레버, 부변속		1			1		
6	01025-50625	와셔붙임볼트		2			2		
7	T5211-60451	손잡이, 부변속		1			1		
8	T2185-66671	스프링, 차동고정		1			1		
9	T5210-64513	안내판1		1			1		
10	T5210-64522	안내판2		1			1		
11	T5210-64453	가이드커버, 부변속		1			1		
12	T5250-64483	명판1, 부변속		1			1		
13	T5250-64493	명판2, 부변속		1			1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T0790A 주,부변속레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5230-60332	레버2, 주변속	1						
2	01125-50825	와셔붙임볼트	2						
3	T5210-66441	손잡이, 주변속	1						
4	03004-50616	와셔붙임소나사	1						
5	T5230-60431	레버, 부변속	1						
6	01025-50625	와셔붙임볼트	2						
7	T5211-60451	손잡이, 부변속	1						
8	T2185-66671	스프링, 차동고정	1						
9	T5210-64513	안내판1	1						
10	T5525-53271	주변속 자바라	1						
11	T5210-64042	자바라, 부변속	1						
12	T5210-64522	안내판2	1						
13	T5210-64453	가이드커버, 부변속	1						
14	T5250-64483	명판1, 부변속	1						
15	T5250-64493	명판2, 부변속	1						
16	T5210-60441	부변속브라켓, 1	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72-T0790A 주,부변속레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50625	와셔붙임볼트				2			
2	01125-50825	와셔붙임볼트				2			
3	T2185-66671	스프링, 차동고정				1			
4	T5210-60433	레버, 부변속				1			
5	T5211-60451	손잡이, 부변속				1			
6	T5270-60332	레버 2, 주변속				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX720P-T0790A 주,부변속레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50625	와셔붙임볼트			2				
2	03004-50616	와셔붙임소나사			1				
3	T2185-66671	스프링, 차동고정			1				
4	T5210-60441	부변속브라켓, 1			1				
5	T5210-64453	가이드커버, 부변속			1				
6	T5210-64513	안내판1			1				
7	T5210-64522	안내판2			1				
8	T5211-60451	손잡이, 부변속			1				
9	T5230-60431	레버, 부변속			1				
10	T5235-60332	레버2, 주변속			1				
11	T5525-53271	주변속 자바라			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700-T0795A 복동레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	05122-50618	두부핀		3		3			
2	05515-50600	스냅핀		3		3			
3	T4930-66751	와셔, 3		3		3			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX7320P-T0800A 하강속도조정그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5245-66722	로드조합, MLS	1		1				
2	T4628-66211	U금구	1		1				
3	05511-50320	분할핀	1		1				
4	05511-50320	분할핀	1		1				
5	02176-50100	너트	1		1				
6	T2610-39882	손잡이	1		1				
7	T4620-50592	쿠션고무, 앞그릴브라켓	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0810A PT0레버2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-60945	레버 2, PT0		1		1			
2	01125-50825	와셔붙임볼트		2		2			
3	T5250-60981	손잡이, PT0		1		1			
4	04013-50100	평와셔		1		1			
5	02176-50100	너트		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PCEU-T0810A PT0레버2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	05122-50616	두부핀					1		DIA6*16
2	T4930-66751	와셔, 3					1		
3	05515-50600	스냅핀					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T0810A PT0레버2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5230-60942	PT0레버2	1		1				
2	01125-50825	와셔붙임볼트	2		2				
3	T5230-60981	손잡이, PT0	1		1				
4	03054-50514	십자홈붙이소나사	1		1				
5	T5230-60972	PT0자바라	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0820A 죠이스틱레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-64711	조이스틱레버		1					
1	T4835-64712	조이스틱레버		1				<-X->	
2	04011-50140	평와셔		1					
3	02176-50140	너트		1					
4	T5210-64721	손잡이, 죠이스틱		1					
5	03054-50514	십자홈붙이소나사		1					
6	31355-2949-1	그로밋		1					
7	T5210-64751	커버, 죠이스틱		1					
8	01754-50616	플랜지볼트		2					
9	T4601-95381	스폰지		1					
10	T5210-64224	레버가이드, 하 우		1					
11	T4625-55431	플랜지볼트		1					
12	01123-50885	와셔붙임볼트		2					
13	T5210-64411	수지볼트1		4					
14	T5210-64422	수지볼트2		4					
15	T5210-64551	스폰지		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX56PSC-T0820A 죠이스틱레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-64712	죠이스틱레버		1		1			
1	T5270-64713	죠이스틱레버		1		1		<-X->	
2	04011-50140	평와셔		1		1			
3	02176-50140	너트		1		1			
4	T5210-64721	손잡이, 죠이스틱		1		1			
5	03054-50514	십자홈붙이소나사		1		1			
6	31355-2949-1	그로밋		1		1			
7	T5210-64751	커버, 죠이스틱		1		1			
8	01754-50616	플랜지볼트		2		2			
9	T4601-95381	스폰지		1		1			
10	T5210-64224	레버가이드, 하 우		1		1			
11	T5210-64411	수지볼트1		4		4			
12	T5210-64422	수지볼트2		4		4			
13	T5210-64551	스폰지		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T0820A 죠이스틱레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5560-56231	죠이스틱레버	1		1				
1	T5560-56232	죠이스틱레버	1		1			<-X->	
2	04011-50140	평와셔	1		1				
3	02176-50140	너트	1		1				
4	T5525-56211	조이스틱손잡이, 1	1		1				
5	T5525-56221	조이스틱손잡이, 2	1		1				
6	03054-50525	십자홈붙이소나사	2		2				
7	03054-50416	십자홈붙이소나사	2		2				
8	02054-50050	너트	2		2				
9	T5560-56252	조이스틱커버	1		1				
10	31355-2949-1	그로밋	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0840A 경심수평센서브라켓그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-68753	경심제어센서브라켓		1		1			
2	01123-50820	와셔붙임볼트		2		2			
3	T4815-68761	스위치레버		1		1			
4	04011-50120	평와셔		1		1			
5	04612-00120	스냅링		1		1			
6	44366-4688-1	스프링		1		1			
7	T4710-66531	레버 1, 수평		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0850A 3점연결장치2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-85312	톱링크조합	1	1	1	1	1		
2	T5210-85322	톱링크 하우징(우)	1	1	1	1	1		
3	T5210-85331	톱링크 하우징(좌)	1	1	1	1	1		
4	T5270-85342	톱링크몸통	1	1	1	1	1		
5	D6210-61281	너트	1	1	1	1	1		
6	06613-10675	그리스니플	2	2	2	2	2		M6XP0.75
7	T4810-91662	톱링크핀	1	1	1	1	1		
8	34150-3764-4	클립핀	1	1	1	1	1		
9	T5210-85361	브라켓, 톱링크	1	1	1	1	1		
10	01133-51020	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M10*P1.25
11	T5210-85372	고리, 톱링크	1	1	1	1	1		
12	01774-51030	플랜지볼트	1	1	1	1	1		
13	04013-50100	평와셔	2	2	2	2	2		M10
14	41182-5151-1	풀림방지너트	1	1	1	1	1		
15	T5270-93011	로워링크조합, 좌	1	1	1	1	1		
16	T4880-93031	가이드핀	1	1	1	1	1		
17	T4880-93041	작동레버, 1	1	1	1	1	1		
18	T4880-93051	스프링	1	1	1	1	1		
19	T4880-93061	작동레버, 2	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0850A 3점연결장치2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	05411-01040	스프링핀	2	2	2	2	2		
21	T5270-93111	로워링크조합, 우	1	1	1	1	1		
22	T4880-93031	가이드핀	1	1	1	1	1		
23	T4880-93041	작동레버, 1	1	1	1	1	1		
24	T4880-93051	스프링	1	1	1	1	1		
25	T4880-93061	작동레버, 2	1	1	1	1	1		
26	05411-01040	스프링핀	2	2	2	2	2		
27	34150-3764-4	클립핀	2	2	2	2	2		
28	T4835-93082	볼조합, 나비형신형	2	2	2	2	2		
29	T4682-91073	체크링크 조합(좌)	1	1	1	1	1		
30	T4520-91152	체크링크볼	1	1	1	1	1		
31	T4682-91114	체크링크하우징, 우	1	1	1	1	1		
32	T4682-91132	체크링크하우징, 좌	1	1	1	1	1		
33	T4835-91151	체크링크핀	1	1	1	1	1		
34	T4835-91171	체크링크핀	1	1	1	1	1		
35	04011-50200	평와셔	1	1	1	1	1		
36	05511-50430	분할핀	1	1	1	1	1		
37	T4682-91105	체크링크조합	1	1	1	1	1		
38	T4520-91152	체크링크볼	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0850A 3점연결장치2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	T4682-91132	체크링크하우징, 좌	1	1	1	1	1		
40	T4835-91151	체크링크핀	1	1	1	1	1		
41	T4835-91171	체크링크핀	1	1	1	1	1		
42	04011-50200	평와셔	1	1	1	1	1		
43	05511-50430	분할핀	1	1	1	1	1		
44	04512-50220	스프링와셔	2	2	2	2	2		M22
45	02056-50220	너트	2	2	2	2	2		M22*P2.5
46	T4620-85311	체크링크핀	2	2	2	2	2		
47	04013-50180	평와셔	2	2	2	2	2		M18
48	05511-50530	분할핀	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73-T0850A 3점연결장치2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-85312	톱링크조합					1		
2	T5210-85322	톱링크 하우징(우)					1		
3	T5210-85331	톱링크 하우징(좌)					1		
4	T5270-85342	톱링크몸통					1		
5	T4682-85361	볼 2(톱링크)					2		
6	D6210-61281	너트					1		
7	06613-10675	그리스니플					2		M6XP0.75
8	T4810-91662	톱링크핀					1		
9	34150-3764-4	클립핀					1		
10	T5210-85361	브라켓, 톱링크					1		
11	01133-51020	와셔붙임볼트					2		M10*P1.25
12	T5210-85372	고리, 톱링크					1		
13	01774-51030	플랜지볼트					1		
14	04013-50100	평와셔					2		M10
15	41182-5151-1	풀림방지너트					1		
16	T5275-93011	로워링크조합, 좌					1		
17	T5275-93021	로워링크, 좌					1		
18	T5275-93031	로워링크하우징(좌)					1		
19	T4850-93041	링크커버, 하					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73-T0850A 3점연결장치2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4850-93051	스프링, 하부링크					1		
21	T4850-93061	하부링크핀					1		
22	04011-50250	평와셔					1		
23	05511-50445	분할핀					1		
24	05122-51255	두부핀					1		17PI*60
25	04011-50120	평와셔					1		M12
26	05511-50430	분할핀					1		
27	T5275-93111	로워링크조합, 우					1		
28	T5275-93021	로워링크, 좌					1		
29	T5275-93031	로워링크하우징(좌)					1		
30	T4850-93041	링크커버, 하					1		
31	T4850-93051	스프링, 하부링크					1		
32	T4850-93061	하부링크핀					1		
33	04011-50250	평와셔					1		
34	05511-50445	분할핀					1		
35	05122-51255	두부핀					1		17PI*60
36	04011-50120	평와셔					1		M12
37	05511-50430	분할핀					1		
38	34150-3764-4	클립핀					2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73-T0850A 3점연결장치2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	T4682-91073	체크링크 조합(좌)					1		
40	T4520-91153	체크링크볼					1		
41	T4682-91114	체크링크하우징, 우					1		
42	T4682-91132	체크링크하우징, 좌					1		
43	T4835-91151	체크링크핀					1		
44	T4835-91171	체크링크핀					1		
45	04011-50200	평와셔					1		
46	05511-50430	분할핀					1		
47	T4682-91105	체크링크조합					1		
48	T4520-91153	체크링크볼					1		
49	T4682-91114	체크링크하우징, 우					1		
50	T4682-91132	체크링크하우징, 좌					1		
51	T4835-91151	체크링크핀					1		
52	T4835-91171	체크링크핀					1		
53	04011-50200	평와셔					1		
54	05511-50430	분할핀					1		
55	04512-50220	스프링와셔					2		M22
56	02056-50220	너트					2		M22*P2.5
57	T4620-85311	체크링크핀					2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73-T0850A 3점연결장치2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
58	04013-50180	평와셔					2		M18
59	05511-50530	분할핀					2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0860A 3점연결장치3그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-85401	리프트로드조합, 좌		1		1			
2	T5210-39201	리프트로드 상부핀		1		1			
3	01123-50820	와셔붙임볼트		1		1			
4	T5270-85451	리프트로드핀		1		1			
5	05515-51600	스냅핀		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX7320-T0860A 3점연결장치그룹





A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-85411	리프트로드조합, 좌	1		1		1		
2	T5278-85701	리프트로드조합, 우	1		1		1		
3	T5278-85711	리프트로드, 우 하	1		1		1		
4	T5245-85721	조인트, 리프트로드	1		1		1		
5	T5210-85611	볼	1		1		1		
6	T5245-85491	리프트로드기어케이스	1		1		1		
7	T5245-85451	리프트로드핀	1		1		1		
8	T4340-71651	리프트로드조정기어2	1		1		1		
9	T4340-71661	핸들	1		1		1		
10	32244-7173-1	핸들지지	1		1		1		
11	T5245-85501	파이프	1		1		1		
12	T4340-71641	리프트로드조정기어, 1	1		1		1		
13	32244-7167-1	간격판	1		1		1		
14	T4340-71721	리프트로드심	3		3		3		
15	08401-51105	스러스트볼베어링	1		1		1		
16	06311-75045	플러그	1		1		1		T2*48*48
17	06613-10675	그리스니플	2		2		2		M6XP0.75
18	05411-00622	스프링핀	2		2		2		
19	05411-00640	스프링핀	1		1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX7320-T0860A 3점연결장치그룹






A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
20	01202-50612	와셔붙임볼트	1		1		1		
21	T4340-71751	심	1		1		1		
22	T5210-39201	리프트로드 상부핀	2		2		2		
23	01123-50820	와셔붙임볼트	2		2		2		M8*P1.25
24	T5270-85451	리프트로드핀	2		2		2		
25	05515-51600	스냅핀	2		2		2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0870A 드로우바그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-89553	드로우바고정핀	1	1	1	1	1		
2	01133-51220	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M12*P1.25
3	T5210-89583	드로우바핀	2	2	2	2	2		
4	05515-51600	스냅핀	2	2	2	2	2		
5	T4833-74053	PTO보호커버	1	1	1	1	1		
6	01133-51220	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M12*P1.25
7	T2181-25442	PTO축커버	1	1	1	1	1		
8	01175-51240	볼트	1	1	1	1	1		M12*P1.25
9	02176-50120	너트	1	1	1	1	1		M12*1.25
10	T5210-25903	오일게이지	1	1	1	1	1		
11	T5270-29821	드로우바조합	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0880A 캐빈지지대그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04512-50160	스프링와셔		4		4	4		M16
2	02176-50160	너트		4		4	4		M16*P1.5
3	01173-51600	볼트		2		2	2		
4	T4682-87812	방진고무, 1		4		4	4		
5	T4682-87821	방진고무커버		4		4	4		
6	T4682-87831	고무간격판		4		4	4		
7	T4145-88841	방진고무, 2		4		4	4		
8	T4920-87851	간격판		4		4	4		
9	04013-50160	평와셔		4		4	4		M16
10	04512-50160	스프링와셔		4		4	4		M16
11	T5210-87812	방진고무		4		4	4		
12	01133-51025	와셔붙임볼트		16		16	16		M10*1.25
13	T5310-87851	간격판		4		4	4		
14	01173-51600	볼트		4		4	4		
15	T5210-87861	칼라		4		4	4		
16	T5270-87231	캐빈지지대뒤		2		2	2		
17	01173-51440	볼트		8		8	8		M14P1.5*40
18	04512-50140	스프링와셔		8		8	8		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T0880A 마운팅그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5230-74431	쿠션	8		8				
2	T2350-85151	스토퍼	8		8				
3	T5230-85171	간격통	4		4				
4	01173-51490	볼트	4		4				
5	04014-50140	평와셔	4		4				
6	04512-50140	스프링와셔	4		4				
7	02076-50140	너트	4		4				
8	T5270-50272	쿠션고무	2		2				
9	T5230-87211	발판지지대, 앞 좌	1		1				
10	T5230-87223	발판지지대, 앞 우	1		1				
11	01173-51430	볼트	8		8				
12	04512-50140	스프링와셔	8		8				
13	T5230-87271	중간지지브라켓, 좌	1		1				
14	T5230-87281	중간지지브라켓, 우	1		1				
15	01123-50816	와셔붙임볼트	4		4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PCEU-T0890A 발판매트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5238-80902	스텝조합, 좌		1					
2	T5238-80912	스텝조합, 우		1					
3	01133-51025	와셔붙임볼트		4					
4	02783-50100	플랜지너트		4					
5	T5210-85534	발판매트		1					
6	T5210-85542	스폰지, 발판매트		1					
7	T4682-85573	종이매트		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0890A

발판매트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5238-80901	스텝조합, 좌		1		1	1		
2	T5238-80921	스텝1, 좌		1		1	1		
3	T5238-80931	스텝 2		1		1	1		
4	01133-51220	와셔붙임볼트		4		4	4		M12*P1.25
5	T5238-80911	스텝조합, 우		1		1	1		
6	T5238-80941	스텝1, 우		1		1	1		
7	T5238-80931	스텝 2		1		1	1		
8	01133-51220	와셔붙임볼트		4		4	4		M12*P1.25
9	01135-51030	와셔붙임볼트		4		4	4		M10*1.25
10	02783-50100	플랜지너트		4		4	4		M10XP1.25
11	T5270-85531	발판매트		1		1	1		
12	T5210-85542	스폰지, 발판매트		1		1	1		
13	T4682-85573	종이매트		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T0890A

발판매트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-80901	스텝조합, 좌	1		1				
2	T5270-80921	스텝1	1		1				
3	T5270-80931	스텝2	1		1				
4	01133-51220	와셔붙임볼트	4		4				
5	T5270-80911	스텝조합, 우	1		1				
6	T5270-80941	스텝1	1		1				
7	T5270-80931	스텝2	1		1				
8	01133-51220	와셔붙임볼트	1		1				
9	01133-51025	와셔붙임볼트	4		4				
10	02783-50100	플랜지너트	4		4				
11	T5230-85532	발판매트	1		1				
12	T4682-85573	종이매트	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700VC-T0900A 의자그룹



A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5245-70703	의자총조합					1		
2	T4125-08201	플랜지볼트(흑색)					4		
3	T5210-55454	핸들					1		
4	T5210-55461	핸들캡					1		
5	04512-50120	스프링와셔					1		M12
6	02176-50120	너트					1		M12*1.25
7	01754-50616	플랜지볼트					2		M6*P1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72-T0900A 의자그룹

RX72-T0900A

2 3 4 5 9 12




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50612	플랜지볼트		2		2			
2	01754-50616	플랜지볼트		2		2			
3	01754-50616	플랜지볼트		2		2			
4	01754-50616	플랜지볼트		4		4			
5	01754-50816	플랜지볼트		4		4			
6	02176-50120	너트		1		1			
7	04512-50120	스프링와셔		1		1			
8	T4125-08201	플랜지볼트(흑색)		4		4			
9	T4625-55431	플랜지볼트		2		2			
10	T4681-91111	번호판		1		1			
11	T5270-70703	의자총조합		1		1			
12	T5270-80561	히치컨트롤배선커버		1		1			
13	T5520-81431	핸들캡		1		1			
14	T5525-81411	핸들		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX720P-T0900A 의자그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50612	플랜지볼트	2		2				
2	01754-50820	플랜지볼트	1		1				
3	01754-50820	플랜지볼트	9		9				
4	02176-50120	너트	1		1				
5	04512-50120	스프링와셔	1		1				
6	T4681-91111	번호판	1		1				
7	T5210-55454	핸들	1		1				
8	T5210-55461	핸들캡	1		1				
9	T5230-70411	서스펜션취부대	1		1				
10	T5560-86801	의자조합	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70C-T0910A

명판그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4980-52111	제조명판		1					
2	05624-20408	리벳		4					
3	T5270-52401	기종명판		2					
4	T4930-52361	유압필터주의명판		1					
5	T4601-52411	엔진오일필터주의명판		1					
6	T4682-52181	본넷트작동명판		1					
7	T4625-52351	팬주의명판		1					
8	T4930-52471	소음기경고명판		1					
9	T4930-52311	PTO경고명판		1					
10	T4930-52371	라디에이터경고명판		1					
11	T4333-53651	명판, 보조구조물형식		1					
12	05624-10410	리벳		2					
13	T5270-52001	브랜드명판, 좌		1					
14	T5270-52101	브랜드명판, 우		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX72-T0910A 명판그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	05624-10410	리벳		2		2	2		DIA2
2	05624-20408	리벳		4		4	4		
3	T4333-53652	명판, 보조구조물형식		1		1	1		
4	T4625-52351	팬주의명판		1		1	1		
5	T4930-52311	PTO경고명판		1		1	1		
6	T4930-52371	라디에이터경고명판		1		1	1		
7	T4930-52471	소음기경고명판		1		1	1		
8	T4980-52111	제조명판		1		1	1		
9	T5270-52001	브랜드명판, 좌		1		1	1		
10	T5270-52011	ECO CRDI 명판		2		2	2		
11	T5270-52101	브랜드명판, 우		1		1	1		
12	T5270-52411	기종명판		2		2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX720P-T0910A 명판그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	05624-20408	리벳	4		4				
2	T2610-52461	속도조정명판	1		1				
3	T2611-26693	차동고정명판	1		1				
4	T4333-53652	명판, 보조구조물형식	1		1				
5	T4625-52351	팬주의명판	1		1				
6	T4682-53552	시동모터명판	1		1				
7	T4710-53152	PTO스위치명판	1		1				
8	T4810-51181	안전운전명판	1		1				
9	T4810-52201	외부위치제어레버명판	1		1				
10	T4930-52311	PTO경고명판	1		1				
11	T4930-52371	라디에이터경고명판	1		1				
12	T4930-52471	소음기경고명판	1		1				
13	T4930-52481	연료주유경고명판	1		1				
14	T4980-52111	제조명판	1		1				
15	T5210-51251	명판, 복동레버	1		1				
16	T5210-52131	커플러 소켓 명판	1		1				
17	T5210-52311	경고명판	1		1				
18	T5250-64483	명판1, 부변속	1		1				
19	T5250-64493	명판2, 부변속	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX720P-T0910A 명판그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5270-52001	브랜드명판, 좌	1		1				
21	T5270-52011	ECO CRDI 명판	2		2				
22	T5270-52101	브랜드명판, 우	1		1				
23	T5270-52411	기종명판	2		2				
24	T5270-64781	견인작업주의명판	1		1				
25	T5525-87242	위치제어명판	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55PC-T0950A 흡음재그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-84301	흡음패드, 바닥발판		1					
2	T5210-84311	차음패드, 바닥발판 좌1		2					
3	T5210-84491	스펀지, 휀다커버 우		1					
4	T5210-84522	실링재, 방진고무 커버		2					
5	T5210-84572	실링재, 조이스틱커버		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1000A 프레임그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-81637	프레임조합				1			
2	T4682-54261	막음판				1			
3	01754-50612	플랜지볼트				2			
4	T4686-50963	호스클램프				1			
5	01125-50820	와셔붙임볼트				1			
6	T5210-67361	손잡이, 핸드악셀				1			
7	03056-50408	십자홈붙이소나사				1			
8	T4686-87611	구멍마개				1			
9	T4682-55821	브레이크로드자바라				2			
10	T4682-55421	셔틀레버마개, 3				2			
11	T5525-81641	프레임조합정비창커버				1			
12	T5270-81941	흡음재2, 프레임조합				1			
13	T4686-87611	구멍마개				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700-T1000A 프레임그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5240-81634	프레임조합	1						
2	T4682-54261	막음판	1						
3	01754-50612	플랜지볼트	2						
4	T4686-50963	호스클램프	1						
5	01125-50820	와셔붙임볼트	1						
6	T5210-67361	손잡이, 핸드악셀	1						
7	03056-50408	십자홈붙이소나사	1						
8	T4686-87611	구멍마개	3						
9	T4682-55821	브레이크로드자바라	2						
10	T4682-55421	셔틀레버마개, 3	2						
11	T5230-66181	프레임막음판	1						
12	01754-50616	플랜지볼트	2						
13	T5230-81733	프레임전면지지대	1						
14	01125-50825	와셔붙임볼트	8						
15	T5270-80491	릴레이브라켓	2						
16	01754-50616	플랜지볼트	2						
17	T2351-57132	마개	2						
18	01754-50825	플랜지볼트	6						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T1000A 프레임그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5230-81633	프레임조합			1				
2	T4682-54261	막음판			1				
3	01754-50612	플랜지볼트			2				
4	T4686-50963	호스클램프			1				
5	01125-50820	와셔붙임볼트			1				
6	T5210-67361	손잡이, 핸드악셀			1				
7	03056-50408	십자홈붙이소나사			1				
8	T4686-87611	구멍마개			3				
9	T4682-55821	브레이크로드자바라			2				
10	T4682-55421	셔틀레버마개, 3			2				
11	T5230-66181	프레임막음판			1				
12	01754-50616	플랜지볼트			2				
13	T5230-81733	프레임전면지지대			1				
14	01125-50825	와셔붙임볼트			8				
15	T5270-80491	릴레이브라켓			2				
16	01754-50616	플랜지볼트			2				
17	T2351-57132	마개			2				
18	T5230-81741	뱀띠고무, 프레임전면지지대			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70C-T1000A

프레임그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5280-81637	프레임조합		1			1		
2	T4682-54261	막음판		1			1		
3	01754-50612	플랜지볼트		2			2		M6*1.0
4	T4686-50963	호스클램프		1			1		
5	01125-50820	와셔붙임볼트		1			1		M8*P1.25
6	T5210-84651	실링패드, 전		1			1		
7	T5210-67361	손잡이, 핸드악셀		1			1		
8	03056-50408	십자홈붙이소나사		1			1		M4XP0.7
9	T4682-55821	브레이크로드자바라		2			2		
10	T4682-55421	셔틀레버마개, 3		2			2		
11	T5525-81641	프레임조합정비창커버		1			1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1010A 클러치페달그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-55512	클러치페달			1	1			
2	T4710-66502	스프링, 클러치페달			1	1			
3	T4876-67282	스프링잡이			1	1			
4	01175-51035	볼트			1	1			
5	04512-50100	스프링와셔			1	1			
6	T4520-26932	페달쿠션			1	1			
7	T5210-65321	클러치센서브라켓			1	1			
8	01023-50614	와셔붙임볼트			2	2			
9	T4720-65401	스위치판			1	1			
10	02761-50060	플랜지너트			1	1			
11	01175-51035	볼트			1	1			
12	02176-50100	너트			1	1			
13	T4620-55841	쿠션			1	1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73C-T1010A 클러치페달그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5250-55512	클러치페달	1	1			1		
2	T5280-55522	클러치케이블	1	1			1		
3	05122-51028	두부핀	1	1			1		DIA10
4	T4930-66731	와셔, 1	1	1			1		
5	52300-3413-1	스냅핀	1	1			1		
6	T4815-55531	조정링크	1	1			1		
7	T4520-26931	페달쿠션	1	1			1		
8	01175-51035	볼트	1	1			1		
9	02176-50100	너트	1	1			1		M10XP1.25
10	T4620-55841	쿠션	1	1			1		
11	T4520-26161	브레이크스프링	1	1			1		
12	T4157-56111	판스프링	2	2			2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1020A 브레이크페달그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-55731	페달 축	1	1	1	1	1		
2	08822-53017	니들베어링	2	2	2	2	2		NTN,K253017
3	84612-1445-0	간격판	1	1	1	1	1		
4	04612-00250	스냅링	1	1	1	1	1		
5	T5210-55713	브레이크페달,좌	1	1	1	1	1		
6	05411-00840	스프링핀	1	1	1	1	1		DIA8*40
7	T5210-55723	브레이크페달, 우	1	1	1	1	1		
8	T4520-26161	브레이크스프링	2	2	2	2	2		
9	T4520-24921	비닐튜브	1	1	1	1	1		
10	T5210-55741	스위치레버, 브레이크	1	1	1	1	1		
11	T2305-26641	스프링, 차동로드	2	2	2	2	2		
12	01155-50840	볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
13	02054-50080	너트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
14	T5210-55761	브레이크로드2	2	2	2	2	2		
15	05122-51028	두부핀	2	2	2	2	2		DIA10
16	T4157-56111	판스프링	4	4	4	4	4		
17	T4930-66731	와셔, 1	2	2	2	2	2		
18	52300-3413-1	스냅핀	2	2	2	2	2		
19	02176-50100	너트	2	2	2	2	2		M10XP1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1040A 주차브레이크레버3그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-55913	주차브레이크레버		1					
2	T5210-65291	와셔1,고무		1					
3	04013-50120	평와셔		1					
4	04612-00120	스냅링		1					
5	44366-4688-1	스프링		1					
6	T5210-54121	브라켓3(주차)		1					
7	02751-50060	플렌지너트		2					
8	T4601-17371	손잡이		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1040A 주차브레이크레버3그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-55911	주차브레이크레버	1	1	1	1	1		
2	T5210-65291	와셔1,고무	1	1	1	1	1		
3	04013-50120	평와셔	1	1	1	1	1		M12
4	04612-00120	스냅링	1	1	1	1	1		#12
5	44366-4688-1	스프링	1	1	1	1	1		
6	T5210-54121	브라켓3(주차)	1	1	1	1	1		
7	02751-50060	플렌지너트	2	2	2	2	2		M6*P1.0
8	T4601-17371	손잡이	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72-T1050A 스티어링2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51020	와셔붙임볼트				4			
2	04612-00160	스냅링				1			
3	05122-50818	두부핀				1			
4	05511-50218	분할핀				2			
5	53961-2179-4	스프링				1			
6	T4520-27831	스프링				1			
7	T4810-66721	와셔, 위치레버				1			
8	T5270-66052	틸트페달				1			
9	T5270-67001	스티어링총조합				1			
10	T5270-81691	스티어링칼럼자바라				1			
11	T5525-80482	틸트로드				1			
12	T5525-81471	혼				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72C-T1050A 스티어링2그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51020	와셔붙임볼트		4			4		M10*P1.25
2	04612-00160	스냅링		1			1		
3	05122-50818	두부핀		1			1		
4	05511-50218	분할핀		2			2		DIA2*18
5	53961-2179-4	스프링		1			1		
6	T4520-27831	스프링		1			1		
7	T4810-66721	와셔, 위치레버		1			1		
8	T5270-66052	틸트페달		1			1		
9	T5270-81691	스티어링칼럼자바라		1			1		
10	T5525-80482	틸트로드		1			1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55C-T1060A 셔틀레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5250-66541	셔틀레버		1			1		
2	T4810-66721	와셔, 위치레버		1			1		
3	04612-00160	스냅링		1			1		
4	T5250-66521	셔틀케이블		1			1		
5	52300-7517-1	링크볼, 1		2			2		
6	04512-50100	스프링와셔		2			2		M10
7	02176-50100	너트		2			2		M10XP1.25
8	T4930-65161	셔틀자바라		1			1		
9	T5245-71221	손잡이, 셔틀		1			1		
10	03054-50516	십자홈붙이소나사		1			1		
11	04512-50100	스프링와셔		1			1		M10

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70C-T1060A 셔틀레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5250-66541	셔틀레버	1	1			1		
2	T4810-66721	와셔, 위치레버	1	1			1		
3	04612-00160	스냅링	1	1			1		
4	52300-7517-1	링크볼, 1	2	2			2		
5	04512-50100	스프링와셔	2	2			2		M10
6	02176-50100	너트	2	2			2		M10XP1.25
7	T4930-71221	셔틀손잡이	1	1			1		
8	T5245-71221	손잡이, 셔틀	1	1			1		
9	03054-50516	십자홈붙이소나사	1	1			1		
10	04512-50100	스프링와셔	1	1			1		M10
11	T5270-66523	셔틀케이블조합	1	1			1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1070A 계기판커버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-55331	계기판커버				1			
2	T4625-55431	플랜지볼트				6			
3	T5250-55362	핸들커버,앞				1			
4	T5250-55374	핸들커버,뒤				1			
5	T4625-55441	플랜지볼트				4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700-T1070A 계기판커버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5250-55335	계기판커버	1						
1	T5250-55336	계기판커버	1					<-X->	
2	01754-50616	플랜지볼트	7						
3	T5250-55362	핸들커버,앞	1						
4	T5250-55374	핸들커버,뒤	1					<----	
5	01754-50620	플랜지볼트	4						
6	T5250-55382	커버	1						
6	T5250-55383	커버	1					<-X->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T1070A 계기판커버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-55336	계기판커버			1				
2	01754-50616	플랜지볼트			6				
3	T5250-55362	핸들커버,앞			1				
4	T5250-55374	핸들커버,뒤			1				
5	01754-50620	플랜지볼트			4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70C-T1070A 계기판커버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5280-55331	계기판커버		1			1		
2	T4625-55431	플랜지볼트		6			6		
3	T5250-55362	핸들커버,앞		1			1		
4	T5250-55374	핸들커버,뒤		1			1		
5	T4625-55441	플랜지볼트		4			4		
6	T5250-55382	커버		1			1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1080A 명판그룹, 프레임




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-52101	시동스위치명판		1		1	1		
2	T4601-52191	주차브레이크주의명판		1		1	1		
3	T4950-52451	터보주의명판		1		1	1		
4	T5280-53061	명판, 핸드악셀		1		1	1		
5	T4930-52351	브레이크경고명판		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T1080A 명판그룹, 프레임




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-52101	시동스위치명판	1		1				
2	T5270-53061	명판, 핸드악셀	1		1				
3	T4930-52351	브레이크경고명판	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55PC-T1090A 흡음재그룹, 프레임




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-84601	스펀지, 계기판 내 상		1					
2	T5210-84591	스펀지, 계기판 내 우		1					
3	T5210-84431	스펀지, 계기판 내 좌		1					
4	T5210-84441	스펀지, 계기판 내 하		1					
5	T5210-84531	프레임조합 흠음재		1					
6	T5250-95302	방음스폰지1		1					
7	T5210-95312	방음스폰지, 2		1					
8	T5210-95331	방음스폰지, 4		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70PSC-T1090A 흡음재그룹, 프레임




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-84601	스펀지, 계기판 내 상		1		1	1		
2	T5210-84591	스펀지, 계기판 내 우		1		1	1		
3	T5210-84431	스펀지, 계기판 내 좌		1		1	1		
4	T5210-84441	스펀지, 계기판 내 하		1		1	1		
5	T5250-95302	방음스폰지1		1		1	1		
6	T5210-95312	방음스폰지, 2		1		1	1		
7	T5210-95331	방음스폰지, 4		1		1	1		
8	T5270-81831	흡음재, 프레임조합		1		1	1		
9	T5270-81841	스폰지1		1		1	1		
10	T5270-81852	스폰지2		1		1	1		
11	T5270-81861	스펀지3		1		1	1		
12	T5525-81651	프레임조합정비창 실링재		1		1	1		
13	T5525-81701	PSU 흡음재		1		1	1		
14	T5270-66151	흡음재, 핸들축		1		1	1		
15	T5270-81962	실링재1, 프레임조합		1		1	1		
16	T5270-81972	실링재2, 프레임조합		1		1	1		
17	T5270-81982	실링재3, 프레임조합		1		1	1		
18	T5270-81921	스폰지, 프레임지지대 좌		1		1	1		
19	T5270-81931	스폰지, 프레임지지대 우		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70PSC-T1090A 흡음재그룹, 프레임




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5270-81711	스폰지		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX560-T1210A 의자밑판그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5230-70115	발판조합	1						
2	01754-50816	플랜지볼트	10						
3	T5560-82802	흙받이조합,좌	1						
4	T5560-82812	흙받이조합,우	1						
5	01754-50816	플랜지볼트	4						
6	T5230-82821	흙받이판	2						
7	53650-6127-1	리벳	8						
8	T5230-80453	의자밑판	1						
9	T5230-80554	의자뒷판	1						
10	01754-50816	플랜지볼트	10						
11	T5560-88201	백미러조합(국내)	1						
12	T4668-83301	스프링	2						
13	04013-50100	평와셔	2						
14	02176-50100	너트	2						
15	44366-4723-1	캡너트	1						
16	T5280-80471	정비창커버, 3	1						
17	T5270-80481	정비창커버, 1	1						
18	01754-50616	플랜지볼트	10						
19	T4601-65031	자바라(차동페달)	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX560-T1210A 의자밑판그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2305-26641	스프링, 차동로드	1						
21	T4686-51951	마개	1						
22	T5210-80581	브라켓2	1						
23	01754-50616	플랜지볼트	2						
24	T5230-83221	발판배선커버, 좌	1						
25	01754-50616	플랜지볼트	5						
26	T5230-66331	브라켓, 주차	1						
27	01754-50616	플랜지볼트	4						
28	T5560-84262	브라켓	1						
29	01754-50616	플랜지볼트	2						
30	T2185-70621	고무	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX560P-T1210A 의자밑판그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5230-70115	발판조합			1				
2	01754-50816	플랜지볼트			10				
3	T5560-82802	흙받이조합,좌			1				
4	T5560-82812	흙받이조합,우			1				
5	01754-50816	플랜지볼트			4				
6	T5230-82821	흙받이판			2				
7	53650-6127-1	리벳			8				
8	T5230-80453	의자밑판			1				
9	T5230-80554	의자뒷판			1				
10	01754-50816	플랜지볼트			10				
11	T5560-88201	백미러조합(국내)			1				
12	T4668-83301	스프링			2				
13	04013-50100	평와셔			2				
14	02176-50100	너트			1				
15	44366-4723-1	캡너트			1				
16	T5230-80471	정비창커버, 3			1				
17	T5270-80481	정비창커버, 1			1				
18	01754-50616	플랜지볼트			10				
19	T4601-65031	자바라(차동페달)			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX560P-T1210A 의자밑판그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2305-26641	스프링, 차동로드			1				
21	T4686-51951	마개			1				
22	T5210-80581	브라켓2			1				
23	01754-50616	플랜지볼트			2				
24	T5230-83221	발판배선커버, 좌			1				
25	01754-50616	플랜지볼트			5				
26	T5230-66331	브라켓, 주차			1				
27	01754-50616	플랜지볼트			4				
28	T5560-84262	브라켓			1				
29	01754-50616	플랜지볼트			2				
30	T2185-70621	고무			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T1220A ROPS그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5230-88013	지지대(좌)	1		1				
2	02176-50140	너트	2		2				
3	55558-3527-1	배선잡이	2		2				
4	T5230-88023	지지대(우)	1		1				
5	02176-50140	너트	2		2				
6	55558-3527-1	배선잡이	2		2				
7	T5230-88032	ROPS지지대, 하 좌	1		1				
8	T4687-88041	힌지볼트	4		4				
9	04013-50200	평와셔	4		4				
10	T4687-88051	너트	4		4				
11	T5230-88042	ROPS지지대, 하 우	1		1				
12	T5230-88052	ROPS	1		1				
13	T5230-88061	연결브라켓	2		2				
14	01173-51435	볼트	16		16				
15	01173-51404	볼트	4		4				
16	01173-51490	볼트	8		8				
17	01173-51040	볼트	2		2				
18	02176-50100	너트	2		2				
19	04512-50140	스프링와셔	28		28				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T1270A 펜더그룹





A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-62003	펜더, 좌	1		1				
2	T5270-62103	펜더, 우	1		1				
3	01754-50816	플랜지볼트	20		20				
4	02751-50080	플랜지너트	4		4				
5	T5270-85841	펜더지지브라켓, 좌	1		1				
6	T5270-85851	펜더지지브라켓, 우	1		1				
7	01754-50816	플랜지볼트	4		4				
8	T5230-62072	커버, 펜더 좌	1		1				
9	T5230-62172	커버, 펜더 우	1		1				
10	02761-50060	플랜지너트	14		14				
11	T4115-95081	팬더손잡이	1		1				
12	02783-50100	플랜지너트	4		4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55PCR-T1310A 레버가이드그룹






A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-64215	레버안내 1, 우		1		1	1		
2	T5210-64233	정비창측면커버(우)		1		1	1		
3	T5210-64262	레버안내 2, 우		1		1	1		
4	T4930-64301	탭핑나사		7		7	7		
5	T4625-55431	플랜지볼트		7		7	7		
6	T5210-64314	레버안내 1, 좌		1		1	1		
7	T5210-64362	레버안내 2, 좌		1		1	1		
8	T4930-64301	탭핑나사		7		7	7		
9	T4625-55431	플랜지볼트		7		7	7		
10	T5210-64432	커버, 퓨즈박스		1		1	1		
11	T5211-64531	가이드1, 부변속		1		1	1		
12	T5211-64541	가이드2, 부변속		1		1	1		
13	T4930-64301	탭핑나사		4		4	4		
14	T4145-37551	스폰지		3		3	3		
15	T5210-64561	스폰지1		3		3	3		
16	T5210-64571	스폰지2		2		2	2		
17	T5210-64581	스폰지3		1		1	1		
18	T5210-64453	가이드커버, 부변속		1		1	1		
18	T5210-64454	가이드커버, 부변속		1		1	1	<-X->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T1310A 레버가이드그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50620	와셔붙임볼트	2		2				
2	02761-50060	플랜지너트	2		2				
3	53415-4128-1	수지볼트	1		1				
4	03514-50510	태핑나사	2		2				
5	T5230-65211	레버가이드, 좌	1		1				
6	T5230-64253	커버, 스위치	1		1				
7	T5230-64271	커버, 스위치박스	1		1				
8	T5230-64313	레버가이드, 우	1		1				
9	T5230-64432	커버, 퓨즈박스	1		1				
10	T5210-64453	가이드커버, 부변속	1		1				
11	T5230-64472	커버, PTO	1		1				
12	T5560-84501	위치견인레버커버	1		1				
13	T5560-84561	수지볼트1	1		1				
14	T5560-84571	수지볼트2	1		1				
15	01754-50616	플랜지볼트	10		10				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1320A 복동레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5211-65641	복동브라켓조합		1		1			
2	T5210-65651	복동브라켓		1		1			
3	T5210-65661	레버, 복동		3		3			
4	T4810-66721	와셔, 위치레버		3		3			
5	T4682-65291	와셔 1, 고무		3		3			
6	05515-51600	스냅핀		3		3			
7	01754-50822	플랜지볼트		4		4			
8	T5210-65613	복동케이블, 1		3		3			
9	05122-50616	두부핀		3		3			
10	T4930-66751	와셔, 3		3		3			
11	05515-50600	스냅핀		3		3			
12	T5210-66452	손잡이, 복동		1		1			
13	T4750-65672	자바라(복동)		1		1			
14	T4710-65681	복동판		1		1			
15	02751-50060	플렌지너트		2		2			
16	T5210-66462	손잡이, 복동		1		1			
17	T5210-66472	손잡이, 복동		1		1			
18	T5210-64281	커버 좌, 포인트		1		1			
19	T5210-64291	커버 우, 포인트		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1320A 복동레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	03056-50510	십자홈붙이소나사		3		3			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PCAU-T1320A 복동레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-65641	복동브라켓조합					1		
2	T5210-65651	복동브라켓					1		
3	T5210-65661	레버, 복동					2		
4	T4810-66721	와셔, 위치레버					2		
5	T4682-65291	와셔 1, 고무					2		
6	05515-51600	스냅핀					2		
7	01754-50822	플랜지볼트					4		
8	T5210-65613	복동케이블, 1					2		
9	05122-50616	두부핀					2		DIA6*16
10	T4930-66751	와셔, 3					2		
11	05515-50600	스냅핀					2		
12	T5210-66452	손잡이, 복동					1		
13	T5210-66462	손잡이, 복동					1		
14	T4710-65672	자바라(복동)					1		
15	T4710-65681	복동판					1		
16	02751-50060	플렌지너트					2		M6*P1.0
17	T5210-64281	커버 좌, 포인트					1		
18	T5210-64291	커버 우, 포인트					1		
19	T5245-65701	커버2, 복동					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PCAU-T1320A 복동레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
20	03056-50510	십자홈붙이소나사					2		M5XP0.8

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T1320A 복동레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5560-83942	복동브라켓	1		1				
2	01754-50820	플랜지볼트	2		2				
3	T5230-53801	복동레버1	1		1				
4	08511-01620	부시	1		1				
5	T5230-53811	복동레버2	1		1				
6	08511-01620	부시	1		1				
7	T4810-66721	와셔, 위치레버	2		2				
8	T5230-65611	복동케이블	1		1				
9	T5230-65621	복동케이블	1		1				
10	05122-50616	두부핀	4		4				
11	05525-50600	스냅핀	4		4				
12	T5210-66452	손잡이, 복동	1		1				
13	T5210-66462	손잡이, 복동	1		1				
14	03056-50510	십자홈붙이소나사	2		2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1330A 위치견인그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-80571	브라켓1		1		1			
2	01025-50612	와셔붙임볼트		2		2			
3	T4815-90251	그로멧		1		1			
4	T5210-64762	브라켓, 힛치컨트롤러		1		1			
5	01123-50825	와셔붙임볼트		2		2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T1330A 위치견인그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5245-64616	브라켓조합, 위치견인					1		
2	T5245-64622	위치견인브라켓					1		
3	T4810-66721	와셔, 위치레버					3		
4	T4835-66532	위치견인축					1		
5	T5245-64634	견인조정레버					1		
6	T5245-64644	위치조정레버					1		
7	01123-50816	와셔붙임볼트					1		M8*P1.25
8	T4682-65291	와셔 1, 고무					1		
9	01123-50825	와셔붙임볼트					4		M8*P1.25
10	T5245-64652	로드 1, 견인					1		
11	T5245-64664	로드 2, 위치					1		
12	T4682-65311	와셔 3, 고무					4		
13	T4930-66741	와셔, 2					2		
14	05515-50800	스냅핀					2		M8
15	T4835-65391	브라켓, 1					1		
16	01025-50612	와셔붙임볼트					1		M6P1.0
17	T4835-65411	브라켓, 2					1		
18	01202-50616	와셔붙임볼트					1		M6*1.0
19	T4835-76381	스토퍼					2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T1330A 위치견인그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	P4410-98251	락킹 핸들 조합					2		
21	T4710-64791	와셔					2		
22	T2198-24461	손잡이					1		
23	T4880-64672	위치자바라					2		
24	T4624-65562	스위치판					1		
25	01754-50612	플랜지볼트					2		M6*1.0
26	T2185-24461	손잡이, 암청색					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX7320P-T1330A 위치견인그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5230-64614	브라켓조합, 위치견인	1		1				
2	T5245-64622	위치견인브라켓	1		1				
3	T4810-66721	와셔, 위치레버	3		3				
4	T4835-66532	위치견인축	1		1				
5	T5230-64633	견인조정레버	1		1				
6	T5230-64643	위치조정레버	1		1				
7	01123-50816	와셔붙임볼트	1		1				
8	T4682-65291	와셔 1, 고무	1		1				
9	01123-50825	와셔붙임볼트	4		4				
10	T5230-64651	로드1, 위치	2		2				
11	T4930-66741	와셔, 2	4		4				
12	05515-50800	스냅핀	4		4				
13	T4835-65391	브라켓, 1	1		1				
14	01025-50612	와셔붙임볼트	1		1				
15	T4835-65411	브라켓, 2	1		1				
16	01202-50616	와셔붙임볼트	1		1				
17	T5525-53632	멈추개	2		2				
18	P4410-98251	락킹 핸들 조합	2		2				
19	T4710-64791	와셔	2		2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX7320P-T1330A 위치견인그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2198-24461	손잡이	1		1				
21	T2185-24461	손잡이, 암청색	1		1				
22	T5525-84503	위치견인레버커버	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PCEU-T1340A PT0레버3그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5248-60901	PTO 브라켓조합					1		
2	T5248-60951	브라켓, PTO					1		
3	T5248-60941	레버, PTO					1		
4	T4810-66721	와셔, 위치레버					1		
5	T4682-65291	와셔 1, 고무					1		
6	05515-51600	스냅핀					1		
7	01123-50825	와셔붙임볼트					2		M8*P1.25
8	T5248-60961	케이블, PTO					1		
9	T4815-78112	그로멧					1		
10	T4930-66751	와셔, 3					1		
11	05515-50600	스냅핀					1		
12	T5248-67361	손잡이, PTO					1		
13	03056-50408	십자홈붙이소나사					1		M4XP0.7
14	55571-3238-1	수지볼트					1		
15	T4835-76381	스토퍼					1		
16	T4710-64791	와셔					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1350A 변속레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-65411	브라켓(죠이스틱)				1			
2	01123-50825	와셔붙임볼트				2			
3	T5210-64034	주변속자바라				1			
4	T5210-64042	자바라, 부변속				1			
5	T5210-80581	브라켓2				1			
6	01025-50612	와셔붙임볼트				2			
7	T4682-55821	브레이크로드자바라				2			
8	T4601-65031	자바라(차동페달)				1			
9	T5210-60973	PTO자바라				1			
10	T5210-64242	가이드커버, 위치견인				1			
11	T4625-55431	플랜지볼트				2			
12	T2305-26641	스프링, 차동로드				1			
13	T5210-64513	안내판1				1			
14	T5210-64453	가이드커버, 부변속				1			
15	T5250-64483	명판1, 부변속				1			
16	T5250-64493	명판2, 부변속				1			
17	T5235-64432	커버, 스위치				1			
18	T4625-55431	플랜지볼트				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70C-T1350A 변속레버3그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-65411	브라켓(죠이스틱)		1					
2	01123-50825	와셔붙임볼트		2					
3	T5210-64034	주변속자바라		1					
4	T5210-64042	자바라, 부변속		1					
5	T5210-80581	브라켓2		1					
6	01025-50612	와셔붙임볼트		2					
7	T4682-55821	브레이크로드자바라		2					
8	T4601-65031	자바라(차동페달)		1					
9	T5210-60973	PTO자바라		1					
10	T5210-64242	가이드커버, 위치견인		1					
11	T4625-55431	플랜지볼트		2					
12	T2305-26641	스프링, 차동로드		1					
13	T5250-55531	클러치 자바라		1					
14	T4930-71221	셔틀손잡이		1					
15	03054-50516	십자홈붙이소나사		1					
16	T4682-55821	브레이크로드자바라		1					
17	T5210-64513	안내판1		1					
18	T5210-64453	가이드커버, 부변속		1					
19	T5250-64483	명판1, 부변속		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70C-T1350A 변속레버3그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5250-64493	명판2, 부변속		1					
21	T5235-64432	커버, 스위치		1					
22	T4625-55431	플랜지볼트		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX73CEU-T1350A 변속레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-65411	브라켓(죠이스틱)					1		
2	01123-50825	와셔붙임볼트					2		M8*P1.25
3	T5210-64034	주변속자바라					1		
4	T5210-64042	자바라, 부변속					1		
5	T5210-80581	브라켓2					1		
6	01025-50612	와셔붙임볼트					2		M6P1.0
7	T4682-55821	브레이크로드자바라					2		
8	T4601-65031	자바라(차동페달)					1		
9	T5210-64472	구멍커버, PTO					1		
10	T5245-64242	가이드커버, 위치견인					1		
11	T5245-64252	커버, 수평제어박스					1		
12	T5245-64432	커버,PTO레버					1		
13	T4625-55431	플랜지볼트					2		
14	T2305-26641	스프링, 차동로드					1		
15	T5250-55531	클러치 자바라					1		
16	T4930-71221	셔틀손잡이					1		
17	03054-50516	십자홈붙이소나사					1		
18	T4682-55821	브레이크로드자바라					1		
19	T5210-64513	안내판1					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73CEU-T1350A 변속레버그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
20	T5210-64453	가이드커버, 부변속					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73EU-T1350A 변속레버3그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-65411	브라켓(죠이스틱)					1		
2	01123-50825	와셔붙임볼트					2		M8*P1.25
3	T5210-64034	주변속자바라					1		
4	T5210-64042	자바라, 부변속					1		
5	T5210-80581	브라켓2					1		
6	01025-50612	와셔붙임볼트					2		M6P1.0
7	T4601-65031	자바라(차동페달)					1		
8	T5210-64472	구멍커버, PTO					1		
9	T5245-64242	가이드커버, 위치견인					1		
10	T5245-64253	커버, 수평제어박스					1		
11	T5245-64432	커버,PTO레버					1		
12	T4625-55431	플랜지볼트					2		
13	T2305-26641	스프링, 차동로드					1		
14	T5210-64513	안내판1					1		
15	T5210-64453	가이드커버, 부변속					1		
16	T4620-50592	쿠션고무, 앞그릴브라켓					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1370A 에어브리더 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-47091	너트(PF1/4)		2					
2	T5210-36552	공기빼기관		1					
3	T5210-38601	공기빼기호스		1					
4	09318-88160	호스클램프		1					
5	01123-50812	와셔붙임볼트		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1370A 에어브리더 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-36552	공기빼기관		1			1		
2	T5210-38601	공기빼기호스		1			1		
3	09318-88160	호스클램프		1			1		DIA16
4	01123-50812	와셔붙임볼트		1			1		M8P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1370D 에어브리더 그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-36552	공기빼기관	1		1				
2	T5230-38602	공기빼기호스	1		1				
3	09318-88160	호스클램프	1		1				
4	01123-50812	와셔붙임볼트	1		1				
5	T4930-47091	너트(PF1/4)	2		2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73-T2050A 앞웨이트그룹(견인훅)





A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5278-A12000101	앞웨이트조합	1	1	1	1	1		
2	01173-51455	볼트	2	2	2	2	2		M14P1.5*55
3	01176-51655	볼트	4	4	4	4	4		
4	02176-50160	너트	2	2	2	2	2		M16*P1.5
5	04013-50140	평와셔	2	2	2	2	2		M14
6	04512-50140	스프링와셔	2	2	2	2	2		
7	04512-50160	스프링와셔	2	2	2	2	2		M16
8	34150-3764-4	클립핀	2	2	2	2	2		
9	T5270-89411	웨이트지지대	1	1	1	1	1		
10	T5270-89471	앞웨이트볼트	2	2	2	2	2		
11	T5270-89481	브라켓	2	2	2	2	2		
12	T5525-89421	고정핀	2	2	2	2	2		
13	T5525-89451	앞앤드웨이트	10	10	10	10	10		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T2180A 3점연결장치그룹






A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-A15050101	리프트로드조합(KIT)	1	1	1	1	1		
2	T5270-A15050201	카테고리1장치(KIT)	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73PC-T2260A 에어크리너필터그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5275-A15080101	에어크리너필터(KIT)	1	1	1	1	1		
2	T5270-11041	에어크리너안전필터	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

EF1-G133002

명판그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	EF15-0005A	FIE SYSTEM 명판	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

TF1-G411002 흡입라인그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50620	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M6*1.0
2	01125-50814	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25
3	01125-50814	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25
4	01133-51225	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M12*P1.25
5	01135-51025	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*1.25
6	04810-00280	오링	1	1	1	1	1		
7	04810-00320	오링	1	1	1	1	1		
8	T2185-82561	코드밴드	1	1	1	1	1		
9	T4340-38231	호스밴드	2	2	2	2	2		
10	T4520-38151	흡입호스	1	1	1	1	1		
11	T5275-36211	흡입파이프L2	1	1	1	1	1		
12	T5275-36221	흡입파이프L3	1	1	1	1	1		
13	T5275-38202	필터지지브라켓	1	1	1	1	1		
14	T5980-41801	유압필터조합	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T0560A 축전지그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-69044	배터리조합, GB100L	1	1	1	1	1		
2	T5270-69161	축전지(+)코드	1	1	1	1	1		
3	T5210-69612	축전지접지케이블	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701PC-T0590A 엔진전장품그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-26201	캠축휠센서			1				
2	01754-50616	플랜지볼트			3				
3	F6800-26302	크랭크축휠센서			1				
4	01754-50610	플랜지볼트			1				
5	F6800-26401	가속도센서			2				
6	01754-50830	플랜지볼트			2				
7	F6800-26502	배기가스온도센서			1				
8	F6800-26701	흡기공기압력센서			1				
9	F6800-26751	흡기공기온도센서			1				
10	E7240-32731	온도센서조합			1				
11	E5500-39013	오일스위치			1				
12	37150-3447-1	배선클램프			5				
13	T5275-69395	인젝터배선조합			1				
14	T2198-69471	와이어배선, 3			1				
15	T5210-69391	연결배선1			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX701PC-T0590B 엔진전장품그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-26302	크랭크축휠센서	1	1	1	1	1		
2	01754-50616	플랜지볼트	3	3	3	3	3		M6*P1.0
3	01754-50610	플랜지볼트	1	1	1	1	1		M6XP1.0
4	F6800-26401	가속도센서	2	2	2	2	2		
5	01754-50830	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
6	F5800-26501	배기가스온도센서	1	1	1	1	1		
7	F6800-26701	흡기공기압력센서	1	1	1	1	1		
8	F6800-26751	흡기공기온도센서	1	1	1	1	1		
9	E7240-32731	온도센서조합	1	1	1	1	1		
10	E5500-39013	오일스위치	1	1	1	1	1		
11	37150-3447-1	배선클램프	5	5	5	5	5		
12	T5275-69395	인젝터배선조합	1	1	1	1	1		
13	T2198-69471	와이어배선, 3	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1170A 캐빈라이트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	T5210-69072	프론트콤비네이션램프조합		2		2	2		
2	T5210-69731	전구(12VP21W)		1		1	1		
3	T5210-69781	전구(12V R5W)		1		1	1		
4	02751-50060	플렌지너트		4		4	4		M6*P1.0
5	T5210-69712	후미등조합(좌)		1		1	1		
6	T5210-69731	전구(12VP21W)		1		1	1		
7	T5210-69741	전구(12VP21/5W)		1		1	1		
8	38240-1883-1	탭핑나사		4		4	4		
9	04013-50060	평와셔		4		4	4		M6
10	02056-50060	너트		4		4	4		M6*P1.0
11	T5210-69722	후미등조합(우)		1		1	1		
12	38240-1883-1	탭핑나사		4		4	4		
13	04013-50060	평와셔		4		4	4		M6
14	02056-50060	너트		4		4	4		M6*P1.0
15	T4689-75581	후진등		1		1	1		
16	T4620-69272	전구, 12VX21W		1		1	1		
17	02054-50040	너트		2		2	2		M4*P0.7
18	04512-50040	스프링와셔		2		2	2		M4
19	03024-50420	와셔붙임소나사		2		2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1170A 캐빈라이트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
20	T4815-82361	실내등		1		1	1		
21	T4815-46791	전구		1		1	1		
22	T5210-69801	작업등조합, 앞		4		4	4		
23	T4620-69251	할로겐전구, 12VX35W		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T1170A 라이트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4689-75581	후진등	1		1				
2	02054-50040	너트	2		2				
3	04512-50040	스프링와셔	2		2				
4	03024-50420	와셔붙임소나사	2		2				
5	T2350-46612	작업등조합	1		1				
6	T4520-87402	패킹, 1	1		1				
7	04512-50080	스프링와셔	1		1				
8	02156-50080	너트	1		1				
9	T4667-69712	콤비네이션램프조합(좌)	1		1				
10	T2185-79051	전구, 12VXP21/5W	1		1				
11	T2185-79011	전구, 12VXP21W	2		2				
12	T4667-69722	콤비네이션램프조합(우)	1		1				
13	T2185-79051	전구, 12VXP21/5W	1		1				
14	T2185-79011	전구, 12VXP21W	2		2				
15	T5525-85711	반사판조합, 좌	1		1				
16	T5525-85721	반사판조합, 우	1		1				
17	T5260-69072	프론트콤비네이션램프조합	2		2				
18	02751-50060	플렌지너트	4		4				
19	T2198-82571	밴드	2		2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700P-T1170A

라이트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5260-75892	후미등조합	2		2				
21	02751-50060	플렌지너트	4		4				
22	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지	4		4				
23	T2350-50431	그로멧	4		4				
24	04015-50060	평와셔	4		4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73AU-T1250A 와이퍼그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-82421	와이퍼암					1		
2	T4835-82431	윈도우브러쉬					1		
3	02751-50080	플랜지너트					3		M8X1.25
4	T4930-80651	와이퍼호스					1		
5	T4681-82411	고무캡					1		
6	T4681-82421	그로멧					2		
7	04012-50080	평와셔					2		DIA18*T1.2
8	04512-50080	스프링와셔					2		M08
9	T4935-78112	그로멧1					1		
10	T4935-78122	그로멧2					3		
11	T4340-87181	와셔액탱크조합					1		
12	T5210-97151	와셔액통커버					1		
13	T4815-93211	캡너트, M8					4		
14	01754-50816	플랜지볼트					1		M8*P1.25
15	02751-50080	플랜지너트					3		M8X1.25
16	T5520-86611	전방와이퍼노즐					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T2120A 뒷유리와이퍼그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4935-54212	와이퍼스위치, 뒤					1		
2	T4815-88211	와이퍼모터조합, 뒤					1		
3	T4815-89141BB	브라켓후모터용, A					1		
4	T4815-89151BB	후모터브라켓, B					1		
5	T4620-81842	쿠션볼트					2		
6	T4520-87402	패킹, 1					2		
7	02751-50080	플랜지너트					2		M8X1.25
8	01123-50812	와셔붙임볼트					1		M8P1.25
9	T4815-89161BB	커버					1		
10	01125-50818	와셔붙임볼트					2		M8P1.25
11	T4815-93211	캡너트, M8					2		
12	T4815-89171	그로멧					1		
13	T4153-89181	와이퍼호스2(후)					1		
14	T4815-88221	와이퍼암, 뒤					1		
15	T4815-82431	윈도우브러쉬, 18인치					1		
16	T4815-82431	윈도우브러쉬, 18인치					1		
17	T5245-68521	와이퍼연결배선2					1		
18	T5535-69961	릴레이5P					1		
19	02761-50060	플랜지너트					2		M6XP1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX60PC-T2120A 뒷유리와이퍼그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4815-87181	와셔액통조합					1		
21	T5245-A13080104	뒷유리와이퍼KIT조합					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55PC-T2130A 3핀소켓그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4935-69031	3핀소켓조합	1	1	1	1	1		
2	03054-50316	십자홈붙이소나사	4	4	4	4	4		
3	04512-50030	스프링와셔	4	4	4	4	4		
4	02054-50030	너트	4	4	4	4	4		
5	T5235-64481	커버, 3핀소켓	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55PC-T2140A 파워소켓그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-A15020101	파워소켓(KIT)		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G057002 전장품그룹 (1)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50625	와셔붙임볼트				4			
2	01023-50630	와셔붙임볼트				2			
3	01123-50814	와셔붙임볼트				2			
4	01123-50820	와셔붙임볼트				1			
5	01754-50612	플랜지볼트				1			
6	01774-51016	플랜지볼트				2			
7	02751-50060	플렌지너트				2			
8	02751-50060	플렌지너트				1			
9	02751-50080	플랜지너트				1			
10	03024-50410	와셔붙임소나사				8			
11	03027-50516	소나사				2			
12	03056-50408	십자홈붙이소나사				2			
13	03056-50414	십자홈붙이소나사				1			
14	37150-3447-1	배선클램프				2			
15	37150-3447-1	배선클램프				2			
16	37155-3447-1	배선잡이				2			
17	T2185-82551	결속밴드				15			
18	T2185-82561	코드밴드				10			
19	T2198-82571	밴드				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G057002 전장품그룹 (1)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2660-75951	혼조합				1			
21	T4624-43291	스프링				2			
22	T4682-32231	스트로크센서조합				3			
23	T4682-43275	커버				1			
24	T4682-43281	브라켓				1			
25	T4684-43571	조정간격판, T1.0				1			
26	T4710-32231	포텐셔메터조합				1			
27	T4920-65381	판스위치				1			
28	T4920-69571	와이어배선				1			
29	T5210-69031	수평센서				1			
30	T5210-69451	안전스위치조합				1			
31	T5270-82551	밴드클립				1			
32	T5290-69112	본넷트배선조합				1			
33	T5290-69132	팬더부배선조합				1			
34	T5290-69571	손잡이조합(좌)				1			
35	T5535-69951	릴레이 70A				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G057007 전장그룹 (1)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50625	와셔붙임볼트		4					
2	01023-50630	와셔붙임볼트		2					
3	01123-50814	와셔붙임볼트		2					
4	01123-50816	와셔붙임볼트		2					
5	01123-50820	와셔붙임볼트		1					
6	01754-50612	플랜지볼트		1					
7	01774-51016	플랜지볼트		2					
8	02751-50060	플렌지너트		2					
9	02751-50060	플렌지너트		1					
10	02751-50080	플랜지너트		1					
11	03024-50410	와셔붙임소나사		8					
12	03027-50516	소나사		2					
13	37150-3447-1	배선클램프		2					
14	37150-3447-1	배선클램프		2					
15	37155-3447-1	배선잡이		2					
16	T2185-82551	결속밴드		15					
17	T2185-82561	코드밴드		10					
18	T2198-82571	밴드		2					
19	T2660-75951	혼조합		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G057007 전장그룹 (1)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4257-67511	리미트스위치(NO)		1					
21	T4624-43291	스프링		2					
22	T4682-32231	스트로크센서조합		3					
23	T4682-43275	커버		1					
24	T4682-43281	브라켓		1					
25	T4684-43571	조정간격판, T1.0		1					
26	T4710-32231	포텐셔메터조합		1					
27	T4920-65381	판스위치		1					
28	T4920-69571	와이어배선		1					
29	T5210-69031	수평센서		1					
30	T5210-69451	안전스위치조합		1					
31	T5270-82551	밴드클립		1					
32	T5280-69072	브라켓,중립스위치		1					
33	T5280-69136	팬더부배선조합		1					
34	T5290-69112	본넷트배선조합		1					
35	T5535-69951	릴레이 70A		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G057010 전장그룹 (1)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50625	와셔붙임볼트					4		M6XP1.0
2	01123-50816	와셔붙임볼트					2		M8*P1.25
3	01123-50820	와셔붙임볼트					1		M8*P1.25
4	01774-51016	플랜지볼트					2		
5	02751-50060	플렌지너트					2		M6*P1.0
6	02751-50080	플랜지너트					1		M8X1.25
7	03027-50516	소나사					2		
8	37150-3447-1	배선클램프					4		
9	37155-3447-1	배선잡이					2		
10	T2185-82551	결속밴드					15		
11	T2185-82561	코드밴드					10		
12	T2198-82571	밴드					2		
13	T2660-75951	혼조합					1		
14	T4257-67511	리미트스위치(NO)					1		
15	T5280-69072	브라켓,중립스위치					1		
16	T5290-69112	본넷트배선조합					1		
17	T5535-69951	릴레이 70A					2		
18	TF15-0055A	펜더부배선조합					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G057019 전장품그룹 (1)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50625	와셔붙임볼트			4				
2	01123-50814	와셔붙임볼트			2				
3	01123-50820	와셔붙임볼트			1				
4	01754-50612	플랜지볼트			1				
5	01774-51016	플랜지볼트			2				
6	02751-50060	플렌지너트			2				
7	02751-50080	플랜지너트			1				
8	03027-50516	소나사			2				
9	03056-50408	십자홈붙이소나사			2				
10	03056-50414	십자홈붙이소나사			1				
11	37150-3447-1	배선클램프			2				
12	37150-3447-1	배선클램프			2				
13	37155-3447-1	배선잡이			2				
14	T2185-82551	결속밴드			15				
15	T2185-82561	코드밴드			10				
16	T2198-82571	밴드			2				
17	T2660-75951	혼조합			1				
18	T4624-43291	스프링			2				
19	T4682-43275	커버			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G057019 전장품그룹 (1)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4682-43281	브라켓			1				
21	T4684-43571	조정간격판, T1.0			1				
22	T5210-69451	안전스위치조합			1				
23	T5260-69132	팬더부배선조합			1				
24	T5290-69571	손잡이조합(좌)			1				
25	T5535-69951	릴레이 70A			2				
26	TF15-0029A	보닛배선조합			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G057020 전장품그룹 (1)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50625	와셔붙임볼트	4						
2	01123-50814	와셔붙임볼트	2						
3	01123-50816	와셔붙임볼트	2						
4	01123-50820	와셔붙임볼트	1						
5	01754-50612	플랜지볼트	1						
6	01774-51016	플랜지볼트	2						
7	02751-50060	플렌지너트	2						
8	02751-50080	플랜지너트	1						
9	03027-50516	소나사	2						
10	37150-3447-1	배선클램프	2						
11	37150-3447-1	배선클램프	2						
12	37155-3447-1	배선잡이	2						
13	T2185-82551	결속밴드	15						
14	T2185-82561	코드밴드	10						
15	T2198-82571	밴드	2						
16	T2660-75951	혼조합	1						
17	T4624-43291	스프링	2						
18	T4682-43275	커버	1						
19	T4682-43281	브라켓	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G057020 전장품그룹 (1)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4682-43571	조정간격판, T1.0	1						
21	T4684-43571	조정간격판, T1.0	1						
22	T5210-69451	안전스위치조합	1						
23	T5260-68132	팬더부배선조합	1						
24	T5280-69072	브라켓,중립스위치	1						
25	T5535-69951	릴레이 70A	2						
26	TF15-0029A	보닛배선조합	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G058003 전장품그룹(2)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01127-50825	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		
2	01133-51090	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		P1.25
3	01153-50802	볼트	1	1	1	1	1		
4	01754-50812	플랜지볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25
5	01754-50812	플랜지볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25
6	02156-50080	너트	1	1	1	1	1		M8XP1.25
7	02751-50060	플렌지너트	3	3	3	3	3		M6*P1.0
8	02751-50060	플렌지너트	3	3	3	3	3		M6*P1.0
9	02763-50080	플랜지너트	1	1	1	1	1		M8XP1.25
10	02783-50100	플랜지너트	2	2	2	2	2		M10XP1.25
11	04512-50080	스프링와셔	1	1	1	1	1		M08
12	E7103-04621	가스켓	1	1	1	1	1		
13	E6850-63011	시동모터조합	1	1	1	1	1		
14	E7250-64013	교류발전기조합, 75A	1	1	1	1	1		
15	F6800-26502	배기가스온도센서	1	1	1	1	1		
16	F6800-26651	디피에프차압센서	1	1	1	1	1		
17	F6800-26801	에이엠에프센서	1	1	1	1	1		
18	F6800-64101	간격통	1	1	1	1	1		
19	T5210-68883	전조등배선조합	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G058003 전장품그룹(2)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-69512	전조등조합(좌)	1	1	1	1	1		
21	T5210-69531	전구(12V55W)	2	2	2	2	2		
22	T5210-69522	전조등조합(우)	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G110002 프레임전장품그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50616	와셔붙임볼트				2			
2	01125-50825	와셔붙임볼트				1			
3	01754-50612	플랜지볼트				1			
4	01754-50612	플랜지볼트				1			
5	01754-50612	플랜지볼트				1			
6	01754-50612	플랜지볼트				1			
7	01754-50616	플랜지볼트				1			
8	02751-50080	플랜지너트				1			
9	03024-50410	와셔붙임소나사				2			
10	03027-50512	와셔붙임소나사				3			
11	37150-3447-1	배선클램프				1			
12	37150-3447-1	배선클램프				1			
13	38240-1883-1	탭핑나사				10			
14	C7690-47212	부져				1			
15	F5800-60032	FT4핸드악셀레버				1			
16	T2185-82561	코드밴드				7			
17	T2198-68811	마이크로스위치(NC)				1			
18	T2198-82571	밴드				1			
19	T2198-83171	마이크로스위치, NO				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G110002

프레임전장품그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2368-69025	콤비네이션스위치조합				1			
21	T4025-68351	비상등스위치				1			
22	T4121-31054	섬광유니트, 부하감지형				1			
23	T4520-41821	정지스위치조합				1			
24	T4520-75481	안전시동스위치				1			
25	T4686-50963	호스클램프				1			
26	T4710-32231	포텐셔메터조합				1			
27	T5211-69752	셔틀스위치조합				1			
28	T5270-69872	에스코트유니트				1			
29	T5275-69922	와이퍼모터,앞				1			
30	T5290-69122	패널부배선조합				1			
31	T5520-75171	시동스위치조합				1			
32	T5538-69011	계기판조합				1			
33	TE15-0024A	스위치-ECO				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

TF1-G110005 프레임전장품그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50616	와셔붙임볼트		2					
2	01125-50825	와셔붙임볼트		1					
3	01754-50612	플랜지볼트		1					
4	01754-50612	플랜지볼트		1					
5	01754-50612	플랜지볼트		1					
6	01754-50616	플랜지볼트		1					
7	02751-50080	플랜지너트		1					
8	37150-3447-1	배선클램프		1					
9	38240-1883-1	탭핑나사		10					
10	C7690-47212	부져		1					
11	F5800-60032	FT4핸드악셀레버		1					
12	T2185-82561	코드밴드		7					
13	T2198-68811	마이크로스위치(NC)		1					
14	T2198-82571	밴드		1					
15	T2198-83171	마이크로스위치, NO		1					
16	T2368-69025	콤비네이션스위치조합		1					
17	T4025-68351	비상등스위치		1					
18	T4121-31054	섬광유니트, 부하감지형		1					
19	T4520-41821	정지스위치조합		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G110005 프레임전장품그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
20	T4520-75481	안전시동스위치		1					
21	T4686-50963	호스클램프		1					
22	T5270-69872	에스코트유니트		1					
23	T5275-69922	와이퍼모터,앞		1					
24	T5520-75171	시동스위치조합		1					
25	T5538-69011	계기판조합		1					
26	TE15-0024A	스위치-ECO		1					
27	TF15-0003A	패널부배선조합		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G110014 프레임전장품그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50616	와셔붙임볼트	2						
2	01025-50616	와셔붙임볼트	3						
3	01125-50825	와셔붙임볼트	1						
4	01754-50612	플랜지볼트	1						
5	01754-50612	플랜지볼트	1						
6	01754-50612	플랜지볼트	1						
7	01754-50616	플랜지볼트	1						
8	02751-50080	플랜지너트	1						
9	37150-3447-1	배선클램프	1						
10	38240-1883-1	탭핑나사	10						
11	C7690-47211	부져	1						
12	F5800-60032	FT4핸드악셀레버	1						
13	F6800-60061	FT4풋액셀페달(서스펜디드타	1						
14	T2185-82561	코드밴드	7						
15	T2198-68811	마이크로스위치(NC)	1						
16	T2198-82571	밴드	1						
17	T2198-83171	마이크로스위치, NO	1						
18	T2368-69025	콤비네이션스위치조합	1						
19	T4025-68351	비상등스위치	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G110014 프레임전장품그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4121-31054	섬광유니트, 부하감지형	1						
21	T4520-41821	정지스위치조합	1						
22	T4520-75481	안전시동스위치	1						
23	T4686-50963	호스클램프	1						
24	T5270-69872	에스코트유니트	1						
25	T5520-75171	시동스위치조합	1						
26	T5538-69011	계기판조합	1						
27	TE15-0024A	스위치-ECO	1						
28	TF15-0035A	패널부배선조합	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G115002 캐빈전장품그룹 (1)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50616	와셔붙임볼트				3			
2	01754-50616	플랜지볼트				4			
3	02751-50060	플렌지너트				1			
4	02751-50060	플렌지너트				2			
5	02751-50060	플렌지너트				4			
6	02751-50060	플렌지너트				4			
7	37150-3447-1	배선클램프				1			
8	F6800-60061	FT4풋액셀페달(서스펜디드타				1			
9	T2660-68291	4WD/배속턴스위치				1			
10	T4025-68301	커버				1			
11	T4163-69281	승강스위치				1			
12	T4710-69251	PTO스위치조합				1			
13	T4920-69251	교정스위치				1			
14	T4930-41442	수평수동스위치				1			
15	T4930-41442	수평수동스위치				1			
16	T4930-50742	수평수동스위치브라켓				2			
17	T4930-92502	시거잭				1			
18	T4935-43101	트윈릴레이, 모터용				1			
19	T4935-54212	와이퍼스위치, 뒤				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G115002

캐빈전장품그룹 (1)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4935-54221	작업등스위치				2			
21	T4935-54232	와이퍼스위치, 앞				1			
22	T5210-69354	스위치박스조합				1			
23	T5210-69371	PTO 수동/자동스위치				1			
24	T5270-69231	릴레이박스명판(국문)				1			
25	T5270-69307	파워셔틀콘트롤러				1			
26	T5270-69326	히치콘트롤러				1			
27	T5270-69471	크루즈PTO스위치				1			
28	T5270-69481	반응설정스위치				1			
29	T5270-69491	크루즈증감스위치				1			
30	T5275-69251	DPF스위치				1			
31	T5290-69341	조작부배선조합				1			
32	T5535-69961	릴레이5P				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G115006 캐빈전장품그룹 (1)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50616	와셔붙임볼트		3					
2	01754-50616	플랜지볼트		4					
3	02751-50060	플렌지너트		1					
4	02751-50060	플렌지너트		2					
5	02751-50060	플렌지너트		4					
6	02751-50060	플렌지너트		4					
7	37150-3447-1	배선클램프		1					
8	F6800-60061	FT4풋액셀페달(서스펜디드타		1					
9	T2660-68291	4WD/배속턴스위치		1					
10	T4025-68301	커버		3					
11	T4163-69281	승강스위치		1					
12	T4710-69251	PTO스위치조합		1					
13	T4930-41442	수평수동스위치		1					
14	T4930-41442	수평수동스위치		1					
15	T4930-50742	수평수동스위치브라켓		2					
16	T4930-92502	시거잭		1					
17	T4935-43101	트윈릴레이, 모터용		1					
18	T4935-54212	와이퍼스위치, 뒤		1					
19	T4935-54221	작업등스위치		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G115006

캐빈전장품그룹 (1)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4935-54232	와이퍼스위치, 앞		1					
21	T5210-69354	스위치박스조합		1					
22	T5210-69371	PTO 수동/자동스위치		1					
23	T5235-68612	컨트롤러커버		1					
24	T5270-69231	릴레이박스명판(국문)		1					
25	T5270-69471	크루즈PTO스위치		1					
26	T5270-69491	크루즈증감스위치		1					
27	T5275-69251	DPF스위치		1					
28	T5280-69304	통합컨트롤러		1					
29	T5280-69326	히치콘트롤러		1					
30	T5535-69961	릴레이5P		2					
31	TF15-0004A	조작부배선조합		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G115016 전장품그룹 (3)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	02054-50030	너트			2				
2	02751-50060	플렌지너트			4				
3	03054-50316	십자홈붙이소나사			2				
4	04012-50030	평와셔			2				
5	04512-50030	스프링와셔			2				
6	T2660-68291	4WD/배속턴스위치			1				
7	T4025-68301	커버			3				
8	T4710-69251	PTO스위치조합			1				
9	T4810-69251	마이크로스위치			1				
10	T4920-69251	교정스위치			1				
11	T5210-69371	PTO 수동/자동스위치			1				
12	T5260-69231	릴레이박스명판(국문,영문			1				
13	T5270-69307	파워셔틀콘트롤러			1				
14	T5270-69471	크루즈PTO스위치			1				
15	T5270-69481	반응설정스위치			1				
16	T5270-69491	크루즈증감스위치			1				
17	T5275-69251	DPF스위치			1				
18	T5310-69342	볼륨마개			1				
19	TF15-0033A	조작부배선조합			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G115017 전장품그룹 (3)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50612	플랜지볼트	4						
2	02054-50030	너트	2						
3	03054-50316	십자홈붙이소나사	2						
4	04012-50030	평와셔	2						
5	04512-50030	스프링와셔	2						
6	T2660-68291	4WD/배속턴스위치	1						
7	T4025-68301	커버	5						
8	T4710-69251	PTO스위치조합	1						
9	T4810-69251	마이크로스위치	1						
10	T5210-69371	PTO 수동/자동스위치	1						
11	T5235-68612	컨트롤러커버	1						
12	T5260-69231	릴레이박스명판(국문,영문	1						
13	T5270-69471	크루즈PTO스위치	1						
14	T5270-69491	크루즈증감스위치	1						
15	T5275-69251	DPF스위치	1						
16	T5280-69304	통합컨트롤러	1						
17	T5310-69342	볼륨마개	1						
18	TF15-0036A	조작부배선조합	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G116002 캐빈전장품그룹 (2)




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	02054-50040	너트		8		8			
2	02056-50060	너트		1		1			
3	03004-50620	와셔붙임소나사		1		1			
4	03024-50420	와셔붙임소나사		2		2			
5	03024-70414	와셔붙임소나사		8		8			
6	04013-50040	평와셔		8		8			
7	04013-50060	평와셔		1		1			
8	T2185-82561	코드밴드		7		7			
9	T4810-82341	스피커조합		2		2			
10	T4810-82352	스피커그릴		2		2			
11	T4815-88211	와이퍼모터조합, 뒤		1		1			
12	T5290-69941	스테레오조합(블루투스)		1		1			
13	T5525-82431	안테나조합		1		1			
14	TF15-0008A	캐빈배선조합		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70PSC-T0950A 흡음재그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-84572	실링재, 조이스틱커버		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73PSC-T0950A 흡음재그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-84572	실링재, 조이스틱커버					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55PC-T1155C 에어컨그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4145-86403	에어컨세트조합		1		1	1		
2	T4930-50961	클램프호스		2		2	2		
3	01025-50630	와셔붙임볼트		2		2	2		
4	38245-2925-3	스프링너트		2		2	2		
5	T4145-87003	히터에어콘조합, 1		1		1	1		
6	02763-50080	플랜지너트		5		5	5		M8XP1.25
7	T4145-83071	스위치판넬, 에어컨		1		1	1		
8	03024-50516	와셔붙임소나사		4		4	4		
9	T4145-86163	히터호스, B		1		1	1		
10	T4145-86172	히터호스, C		1		1	1		
11	T4930-84141	고압용호스클립		3		3	3		
12	09318-88180	호스클램프		1		1	1		
13	T4810-86281	연결관, 1		2		2	2		
14	T4686-50963	호스클램프		4		4	4		
15	T4145-86261	간격통		2		2	2		
16	T4145-86271	스폰지		4		4	4		
17	02761-50060	플랜지너트		1		1	1		M6XP1.0
18	T4520-87402	패킹, 1		11		11	11		
19	T4145-87012	에어컨컨트롤러		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK45CHSE-T1165C 에어컨덕트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4145-82212	덕트, 1 좌		1		1	1		
2	T4145-82222	덕트, 1 우		1		1	1		
3	01754-50616	플랜지볼트		4		4	4		M6*P1.0
4	02761-50060	플랜지너트		2		2	2		M6XP1.0
5	84612-1823-0	태핑스크류		2		2	2		
6	T4145-82241	덕트, 2 좌		1		1	1		
7	T4145-82251	덕트, 2 우		1		1	1		
8	01754-50616	플랜지볼트		4		4	4		M6*P1.0
9	84612-1823-0	태핑스크류		2		2	2		
10	T4930-83082	에어컨그릴		8		8	8		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72-T1210A 캐빈그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01125-50818	와셔붙임볼트				8			
2	01754-50612	플랜지볼트				2			
3	01754-50616	플랜지볼트				8			
4	01754-50616	플랜지볼트				6			
5	01754-50616	플랜지볼트				2			
6	01754-50816	플랜지볼트				8			
7	01754-50816	플랜지볼트				2			
8	02114-50100	너트				2			
9	04013-50100	평와셔				4			
10	04512-50100	스프링와셔				2			
11	31355-2949-1	그로밋				2			
12	37150-1232-1	배선클램프				1			
13	44366-4723-1	캡너트				2			
14	T4125-08201	플랜지볼트(흑색)				8			
15	T4520-87691	캐빈프레임커버				2			
16	T4625-55431	플랜지볼트				2			
17	T4686-51951	마개				1			
18	T4686-87611	구멍마개				2			
19	T4930-83001	백미러조합				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72-T1210A 캐빈그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-80472	정비창커버, 3				1			
21	T5210-80491	정비창커버, 2				1			
22	T5210-82282	C기둥커버, 좌				1			
23	T5210-82292	C기둥커버, 우				1			
24	T5210-82811	손잡이, 캐빈				1			
25	T5210-83011	백미러로드				2			
26	T5210-93211	수지캡				8			
27	T5210-93211	수지캡				8			
28	T5248-70412	서스펜션취부대				1			
29	TF16-0011A	캐빈프레임조합				1			
30	T5270-80451	의자밑판				1			
31	T5270-80481	정비창커버, 1				1			
32	T5270-80671	배선커버				2			
33	T5270-82261	B기둥커버, 좌				1			
34	T5270-82272	B기둥커버, 우				1			
35	T5525-83141	방진고무 정비창커버				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX720VC-T1210A 캐빈그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01125-50818	와셔붙임볼트					8		M8P1.25
2	01754-50612	플랜지볼트					2		M6*1.0
3	01754-50616	플랜지볼트					8		M6*P1.0
4	01754-50616	플랜지볼트					6		M6*P1.0
5	01754-50616	플랜지볼트					2		M6*P1.0
6	01754-50816	플랜지볼트					8		M8*P1.25
7	01754-50816	플랜지볼트					2		M8*P1.25
8	02114-50100	너트					2		M10*P1.5
9	04013-50100	평와셔					4		M10
10	04512-50100	스프링와셔					2		M10
11	31355-2949-1	그로밋					2		
12	37150-1232-1	배선클램프					1		
13	44366-4723-1	캡너트					2		
14	T4125-08201	플랜지볼트(흑색)					8		
15	T4520-87691	캐빈프레임커버					2		
16	T4686-51951	마개					1		
17	T4686-87611	구멍마개					2		
18	T4935-83001	백미러조합					2		
19	T5210-80491	정비창커버, 2					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX720VC-T1210A 캐빈그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-82282	C기둥커버, 좌					1		
21	T5210-82292	C기둥커버, 우					1		
22	T5210-82811	손잡이, 캐빈					1		
23	T5210-83011	백미러로드					2		
24	T5210-93211	수지캡					8		
25	T5210-93211	수지캡					8		
26	T5248-70412	서스펜션취부대					1		
27	T5270-80481	정비창커버, 1					1		
28	T5270-82261	B기둥커버, 좌					1		
29	T5270-82272	B기둥커버, 우					1		
30	T5275-80451	의자밑판					1		
31	TF16-0012A	캐빈프레임조합					1		
32	T5280-80471	정비창커버, 3					1		
33	T5525-83141	방진고무 정비창커버					2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72C-T1210A 캐빈그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	01125-50818	와셔붙임볼트		8					
2	01754-50612	플랜지볼트		4					
3	01754-50612	플랜지볼트		2					
4	01754-50616	플랜지볼트		8					
5	01754-50616	플랜지볼트		6					
6	01754-50616	플랜지볼트		2					
7	01754-50816	플랜지볼트		8					
8	01754-50816	플랜지볼트		2					
9	02114-50100	너트		2					
10	04013-50100	평와셔		4					
11	04512-50100	스프링와셔		2					
12	31355-2949-1	그로밋		2					
13	37150-1232-1	배선클램프		1					
14	44366-4723-1	캡너트		2					
15	T4125-08201	플랜지볼트(흑색)		8					
16	T4520-87691	캐빈프레임커버		2					
17	T4625-55431	플랜지볼트		2					
18	T4686-51951	마개		1					
19	T4686-87611	구멍마개		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX72C-T1210A 캐빈그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
20	T4930-83001	백미러조합		2					
21	T5210-80491	정비창커버, 2		1					
22	T5210-82282	C기둥커버, 좌		1					
23	T5210-82292	C기둥커버, 우		1					
24	T5210-82811	손잡이, 캐빈		1					
25	T5210-83011	백미러로드		2					
26	T5210-93211	수지캡		8					
27	T5210-93211	수지캡		8					
28	T5248-70412	서스펜션취부대		1					
29	TF16-0011A	캐빈프레임조합		1					
30	T5270-80451	의자밑판		1					
31	T5270-80481	정비창커버, 1		1					
32	T5270-80671	배선커버		2					
33	T5270-82261	B기둥커버, 좌		1					
34	T5270-82272	B기둥커버, 우		1					
35	T5280-80471	정비창커버, 3		1					
36	T5525-83141	방진고무 정비창커버		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1220A 앞유리그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-82103	앞유리		1		1	1		
2	T5270-82112	앞유리하(좌)		1		1	1		
3	T5270-82122	앞유리하(우)		1		1	1		
4	T5210-82152	옆유리(좌)		1		1	1		
5	T5210-82162	옆유리(우)		1		1	1		
6	T5210-82231	뱀띠고무, 옆유리		2		2	2		
7	T4145-85021	힌지		4		4	4		
8	04013-50080	평와셔		8		8	8		M8
9	41011-5151-4	풀림방지너트		8		8	8		
10	T4620-81842	쿠션볼트		4		4	4		
11	T4520-87402	패킹, 1		4		4	4		
12	04013-50080	평와셔		4		4	4		M8
13	02156-50080	너트		4		4	4		M8XP1.25
14	T5525-85461	손잡이,옆문		2		2	2		
15	T4930-85091	측면손잡이, 우		1		1	1		
16	T4145-83711	간격판(수지)		2		2	2		
17	T4930-83721	쿠션, A		2		2	2		
18	T4930-83731	쿠션, B		2		2	2		
19	03016-50830	십자홈붙이소나사		2		2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1220A 앞유리그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4145-83721	마개		2		2	2		
21	C7280-42161	쿠션너트(M6)		8		8	8		
22	C7280-42151	유리고정가스켓		8		8	8		
23	01754-50625	플랜지볼트		8		8	8		7T
24	04012-50080	평와셔		8		8	8		DIA18*T1.2
25	T5310-82231	자바라, 와이퍼모터		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1230A 출입문그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-82512	출입문조합, 좌		1		1	1		
2	T5270-82532	출입문프레임조합, 좌		1		1	1		
3	T5525-85231	출입문 힌지브라켓		2		2	2		
4	T5525-85301	판1		1		1	1		
5	T5525-85311	판2(고무)		2		2	2		
6	T5525-85321	와셔		2		2	2		
7	T5525-85331	판1(고무)		2		2	2		
8	T5270-82713	출입문손잡이조합, 좌		1		1	1		
9	T5270-82812	출입문손잡이		1		1	1		
10	T5270-82821	패킹, 출입문		1		1	1		
11	T5270-82732	출입문캐치브라켓, 좌		1		1	1		
12	T5270-82831	출입문 노브, 좌		1		1	1		
13	T5270-82851	접시머리볼트		1		1	1		
14	T5270-82751	출입문핸들커버, 좌		1		1	1		
15	T5270-82861	둥근머리볼트		2		2	2		
16	T5270-82771	스트라이커, 출입문		1		1	1		
17	T5270-89921	사각너트		1		1	1		
18	T5270-82871	탭볼트		1		1	1		
19	T5270-82132	출입문유리(좌)		2		2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1230A 출입문그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-82221	뱀띠고무, 출입문유리		1		1	1		
21	T4620-82022	핸들쿠션볼트		5		5	5		
22	T4520-87402	패킹, 1		5		5	5		
23	04013-50080	평와셔		5		5	5		M8
24	02114-50080	너트		5		5	5		M8*P1.25
25	T4815-93211	캡너트, M8		5		5	5		
26	T5270-82522	출입문조합, 우		1		1	1		
27	T5270-82542	출입문프레임조합, 우		1		1	1		
28	T5525-85231	출입문 힌지브라켓		2		2	2		
29	T5525-85302	판1		1		1	1		
30	T5525-85311	판2(고무)		2		2	2		
31	T5525-85321	와셔		2		2	2		
32	T5525-85331	판1(고무)		2		2	2		
33	T5270-82723	출입문손잡이조합, 우		1		1	1		
34	T5270-82812	출입문손잡이		1		1	1		
35	T5270-82821	패킹, 출입문		1		1	1		
36	T5270-82742	출입문캐치브라켓, 우		1		1	1		
37	T5270-82841	출입문 노브, 우		1		1	1		
38	T5270-82851	접시머리볼트		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1230A 출입문그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	T5270-82761	출입문핸들커버, 우		1		1	1		
40	T5270-82861	둥근머리볼트		2		2	2		
41	T5270-82771	스트라이커, 출입문		1		1	1		
42	T5270-89921	사각너트		1		1	1		
43	T5270-82871	탭볼트		1		1	1		
44	T5270-82142	출입문유리(우)		1		1	1		
45	T5210-82221	뱀띠고무, 출입문유리		1		1	1		
46	T4620-82022	핸들쿠션볼트		5		5	5		
47	T4520-87402	패킹, 1		5		5	5		
48	04013-50080	평와셔		5		5	5		M8
49	02114-50080	너트		5		5	5		M8*P1.25
50	T4815-93211	캡너트, M8		5		5	5		
51	T5525-85381	힌지핀		4		4	4		
52	04613-50100	스냅링		4		4	4		
53	04013-50080	평와셔		4		4	4		M8
54	04512-50080	스프링와셔		4		4	4		M08
55	T5270-83741	가스스프링, 출입문		2		2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX58-T1240A 뒷유리그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-82172	뒷유리		1		1	1		
2	T5210-82241	뱀띠고무		1		1	1		
3	T4815-88241	문장석, A		1		1	1		
4	T4815-88261	후문장석판, 우		1		1	1		
5	T4145-88051	두부핀		2		2	2		
6	04613-50060	스냅링		2		2	2		
7	T4620-81842	쿠션볼트		2		2	2		
8	T4681-85311	뒷유리힌지브라켓패킹		2		2	2		
9	04013-50080	평와셔		2		2	2		M8
10	02156-50080	너트		2		2	2		M8XP1.25
11	T4815-93211	캡너트, M8		2		2	2		
12	C7280-89541	손잡이조합		1		1	1		
13	03054-50614	십자홈붙이소나사		2		2	2		
14	T4520-87402	패킹, 1		2		2	2		
15	04512-50080	스프링와셔		2		2	2		M08
16	02156-50080	너트		2		2	2		M8XP1.25
17	T4815-93211	캡너트, M8		2		2	2		
18	T5210-82911	손잡이, 뒷유리		1		1	1		
19	T4620-81842	쿠션볼트		4		4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1240A 뒷유리그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4520-87402	패킹, 1		4		4	4		
21	04013-50080	평와셔		4		4	4		M8
22	04512-50080	스프링와셔		4		4	4		M08
23	02156-50080	너트		4		4	4		M8XP1.25
24	T4815-93211	캡너트, M8		4		4	4		
25	T4835-87621	에어실린더		2		2	2		
26	04013-50080	평와셔		6		6	6		M8
27	04512-50080	스프링와셔		4		4	4		M08
28	02156-50080	너트		2		2	2		M8XP1.25
29	T4815-93211	캡너트, M8		2		2	2		
30	T5210-82181	후진창유리		1		1	1		
31	T5210-82251	뱀띠고무, 후진창유리		1		1	1		
32	T5210-83992	유리도번리스트명판		1		1	1		
33	T4145-83711	간격판(수지)		2		2	2		
34	T4930-83721	쿠션, A		2		2	2		
35	T4930-83731	쿠션, B		2		2	2		
36	03016-50835	십자홈붙이소나사		2		2	2		
37	T4145-83721	마개		2		2	2		
38	04015-50080	평와셔		2		2	2		T2.6

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1240A

뒷유리그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	41011-5151-4	풀림방지너트		2		2	2		
40	T5210-82911001	브라켓		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1250A

와이퍼그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-82421	와이퍼암		1		1	1		
2	T4835-82431	윈도우브러쉬		1		1	1		
3	02751-50080	플랜지너트		3		3	3		M8X1.25
4	T4930-80651	와이퍼호스		1		1	1		
5	T4681-82411	고무캡		1		1	1		
6	T4681-82421	그로멧		2		2	2		
7	04012-50080	평와셔		2		2	2		DIA18*T1.2
8	04512-50080	스프링와셔		2		2	2		M08
9	T4815-89141	브라켓후모터용,A		1		1	1		
10	T4815-89151	브라켓후모터용,B		1		1	1		
11	T4620-81842	쿠션볼트		2		2	2		
12	T4520-87402	패킹, 1		2		2	2		
13	02751-50080	플랜지너트		2		2	2		M8X1.25
14	01025-50612	와셔붙임볼트		2		2	2		M6P1.0
15	T4815-89162	커버		1		1	1		
16	01125-50818	와셔붙임볼트		2		2	2		M8P1.25
17	T4815-93211	캡너트, M8		2		2	2		
18	T4815-89171	그로멧		1		1	1		
19	T4815-89131	와이퍼호스, 뒤		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1250A 와이퍼그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4815-88221	와이퍼암, 뒤		1		1	1		
21	T4815-82431	윈도우브러쉬, 18인치		1		1	1		
22	T4815-78112	그로멧		1		1	1		
23	T4815-87181	와셔액통조합		1		1	1		
24	T5210-97151	와셔액통커버		1		1	1		
25	T4815-93211	캡너트, M8		4		4	4		
26	01754-50816	플랜지볼트		1		1	1		M8*P1.25
27	02751-50080	플랜지너트		3		3	3		M8X1.25
28	T5520-86611	전방와이퍼노즐		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1260A 지붕그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-81003	지붕조합		1					
2	01754-50830	플랜지볼트		4					
3	T4833-87141	와셔패킹		4					
4	T4681-83431	간격통, 지붕조립		4					
5	04015-50080	평와셔		4					
6	02763-50080	플랜지너트		4					
7	T4815-93211	캡너트, M8		4					
8	T5210-82013	천정판		1					
9	03004-50620	와셔붙임소나사		10					
10	04013-50060	평와셔		10					
11	T4145-82081	고무캡		10					
12	38245-2925-3	스프링너트		12					
13	T4145-82052	필터커버조합		4					
14	53415-4128-1	수지볼트		8					
15	T5210-83082	그릴조합		1					
16	03154-50512	십자홈붙이소나사		10					
17	T5210-83191	브라켓, 카세트		1					
18	01754-50620	플랜지볼트		2					
19	04013-50060	평와셔		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1260A 지붕그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	02751-50060	플렌지너트		2					
21	T5210-82062	지붕전면커버		1					
22	T4625-55431	플랜지볼트		8					
23	03014-50616	십자홈붙이소나사		2					
24	T5210-83861	뱀띠고무1, 지붕		1					
25	T5210-83871	뱀띠고무2, 지붕		1					
26	T5210-83881	스폰지		2					
27	T4145-83881	기둥마개, A		2					
28	T5270-83171	룸미러		1					
29	T4145-81961	지붕막음고무		4					
30	T4145-82951	지붕힌지브라켓, 좌		1					
31	T4145-82961	지붕힌지브라켓, 우		1					
32	01754-50820	플랜지볼트		4					
33	T4520-88401	패킹		4					
34	04015-50080	평와셔		4					
35	T4145-81532	실링스폰지(덕트)		8					
36	T4145-81551	실링스폰지, 덕트하단		8					
37	T4930-80142	선바이저고정브라켓		2					
38	03014-50630	십자홈붙이소나사		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T1260A 지붕그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
39	T4920-80152	선바이저		1					
40	T4920-70471	그로멧		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX53-T1260A 지붕그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-81002	지붕조합				1			
2	01754-50830	플랜지볼트				4			
3	T4833-87141	와셔패킹				4			
4	T4681-83431	간격통, 지붕조립				4			
5	04015-50080	평와셔				4			
6	02763-50080	플랜지너트				4			
7	T4815-93211	캡너트, M8				4			
8	T5210-82013	천정판				1			
9	03004-50620	와셔붙임소나사				10			
10	04013-50060	평와셔				10			
11	T4145-82081	고무캡				10			
12	38245-2925-3	스프링너트				12			
13	T4145-82052	필터커버조합				4			
14	53415-4128-1	수지볼트				8			
15	T5210-83082	그릴조합				1			
16	03154-50512	십자홈붙이소나사				10			
17	T5210-83191	브라켓, 카세트				1			
18	01754-50620	플랜지볼트				2			
19	04013-50060	평와셔				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX53-T1260A 지붕그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	02751-50060	플렌지너트				2			
21	T5210-82062	지붕전면커버				1			
22	T4625-55431	플랜지볼트				8			
23	03014-50616	십자홈붙이소나사				2			
24	T5210-83861	뱀띠고무1, 지붕				1			
25	T5210-83871	뱀띠고무2, 지붕				1			
26	T5210-83881	스폰지				2			
27	T4145-83881	기둥마개, A				2			
28	T5270-83171	룸미러				1			
29	T4145-81961	지붕막음고무				4			
30	T4145-82951	지붕힌지브라켓, 좌				1			
31	T4145-82961	지붕힌지브라켓, 우				1			
32	01754-50820	플랜지볼트				4			
33	T4520-88401	패킹				4			
34	04015-50080	평와셔				4			
35	T4145-81532	실링스폰지(덕트)				8			
36	T4145-81551	실링스폰지, 덕트하단				8			
37	T4930-80142	선바이저고정브라켓				2			
38	03014-50630	십자홈붙이소나사				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX53-T1260A 지붕그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	T4920-80152	선바이저				1			
40	T4920-70471	그로멧				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1270A 펜더그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-82031	펜더, 우		1		1	1		
2	T5270-82021	펜더, 좌		1		1	1		
3	T4810-82911	나사		38		38	38		
4	T5270-83201	내장재펜더, 좌		1		1	1		
5	T5270-83211	내장재펜더, 우		1		1	1		
6	T5270-64381	후미등커버, 좌		1		1	1		
7	T5270-64391	후미등커버, 우		1		1	1		
8	01754-50816	플랜지볼트		4		4	4		M8*P1.25
9	37150-3447-1	배선클램프		2		2	2		
10	T5270-83051	그로멧		2		2	2		
11	01754-50616	플랜지볼트		2		2	2		M6*P1.0
12	02763-50060	플렌지너트		2		2	2		4T
13	T5310-85681	스위치커버		1		1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55PCR-T1360A 명판그룹, 캐빈




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-52311	경고명판		1					
2	T4810-51181	안전운전명판		1					
3	T2611-26693	차동고정명판		1					
4	T4930-52331	작업기장착주의명판		1					
5	T5210-52131	커플러 소켓 명판		1					
6	T4930-52481	연료주유경고명판		1					
7	T4930-52351	브레이크경고명판		1					
8	T5210-51251	명판, 복동레버		1					
9	T4930-52341	ROPS경고명판		1					
10	T4145-52191	내기도어사용명판		1					
11	T4710-53141	전륜구동명판		1					
12	T4930-52391	조이스틱소켓명판		1					
13	T4710-52201	외부위치제어레버명판		1					
14	T4682-53552	시동모터명판		1					
15	T4710-53152	PTO스위치명판		1					
16	T5250-64481	명판1, 부변속		1					
17	T5250-64491	명판2, 부변속		1					
18	T5210-52421	역전PTO 사용주의명판		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70-T1360A 명판그룹, 캐빈




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-52311	경고명판		1		1			
2	T4810-51181	안전운전명판		1		1			
3	T2611-26693	차동고정명판		1		1			
4	T4810-52121	작업기부착주의명판		1		1			
5	T4930-52331	작업기장착주의명판		1		1			
6	T5210-52131	커플러 소켓 명판		1		1			
7	T4930-52481	연료주유경고명판		1		1			
8	T4930-52351	브레이크경고명판		1		1			
9	T5210-51251	명판, 복동레버		1		1			
10	T4145-52191	내기도어사용명판		1		1			
11	T4710-53141	전륜구동명판		1		1			
12	T4930-52391	조이스틱소켓명판		1		1			
13	T4710-52201	외부위치제어레버명판		1		1			
14	T4682-53552	시동모터명판		1		1			
15	T4710-53152	PTO스위치명판		1		1			
16	T5250-64483	명판1, 부변속		1		1			
17	T5250-64493	명판2, 부변속		1		1			
18	T5210-52421	역전PTO 사용주의명판		1		1			
19	T5270-64781	견인작업주의명판		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700VC-T1360A 명판그룹, 캐빈




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-52311	경고명판					1		
2	T4810-51181	안전운전명판					1		
3	T2611-26693	차동고정명판					1		
4	T4810-52121	작업기부착주의명판					1		
5	T4930-52331	작업기장착주의명판					1		
6	T5210-52131	커플러 소켓 명판					1		
7	T4930-52481	연료주유경고명판					1		
8	T4930-52351	브레이크경고명판					1		
9	T5210-51251	명판, 복동레버					1		
10	T4145-52191	내기도어사용명판					1		
11	T4710-53141	전륜구동명판					1		
12	T4930-52391	조이스틱소켓명판					1		
13	T4710-52201	외부위치제어레버명판					1		
14	T4682-53552	시동모터명판					1		
15	T4710-53152	PTO스위치명판					1		
16	T5250-64483	명판1, 부변속					1		
17	T5250-64493	명판2, 부변속					1		
18	T5250-64483	명판1, 부변속					1		
19	T5250-64493	명판2, 부변속					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700VC-T1360A

명판그룹, 캐빈




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5270-64781	견인작업주의명판					1		
21	T5248-53052	명판, PTO 레버					1		
22	T5248-52321	명판, 위치견인레버					1		
23	T5275-53051	명판, PTO 레버					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55PC-T1380A 흡음재그룹, 캐빈




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-84321	차음패드, 바닥발판 좌2		1					
2	T5210-84331	차음패드, 바닥발판 좌3		1					
3	T5210-84341	차음패드, 바닥발판 중앙1		1					
4	T5210-84351	차음패드, 바닥발판 중앙2		1					
5	T5210-84361	차음패드, 바닥발판 중앙3		1					
6	T5210-84371	차음패드, 바닥발판 중앙4		1					
7	T5210-84391	차음패드, 바닥발판 우2		1					
8	T5210-84452	흡음패드, 필라내 상 하		6					
9	T5210-84461	스펀지, C필라 좌 우		2					
10	T5210-84472	스펀지, B필라 우		1					
11	T5210-84482	스펀지, B필라 좌		1					
12	T5210-84501	스펀지, 휀다커버 후 우		1					
13	T5210-84511	스펀지, 휀다커버 후 좌		1					
14	T5210-84541	실링재, 전면중앙부 정비		1					
15	T5210-84551	실링재, 후면중앙부 정비?		1					
16	T5210-84561	실링재, 의자밑판 정비창		1					
17	T5210-84581	실링재, 파워셔틀 컨트롤		1					
18	T5250-65531	흙받이커버, 좌		1					
19	T5210-65541	흙받이커버, 우		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55PC-T1380A 흡음재그룹, 캐빈




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-64411	수지볼트1		8					
21	T5210-64422	수지볼트2		8					
22	T5250-95321	방음스폰지, 3		1					
23	T5210-84631	실링패드1, 정비창		1					
24	T5210-84621	실링패드2, 정비창		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70PSC-T1380A 흡음재그룹, 캐빈




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-84322	차음패드, 바닥발판 좌2		1		1			
2	T5210-84332	차음패드, 바닥발판 좌3		1		1			
3	T5210-84371	차음패드, 바닥발판 중앙4		1		1			
4	T5210-84392	차음패드, 바닥발판 우2		1		1			
5	T5210-84451	흡음패드, 필라내 상 하		6		6			
6	T5210-84461	스펀지, C필라 좌 우		2		2			
7	T5210-84472	스펀지, B필라 우		1		1			
8	T5210-84482	스펀지, B필라 좌		1		1			
9	T5210-84501	스펀지, 휀다커버 후 우		1		1			
10	T5210-84511	스펀지, 휀다커버 후 좌		1		1			
11	T5210-84541	실링재, 전면중앙부 정비		1		1			
12	T5210-84561	실링재, 의자밑판 정비창		1		1			
13	T5210-84581	실링재, 파워셔틀 컨트롤		1		1			
14	T5250-65531	흙받이커버, 좌		1		1			
15	T5210-65541	흙받이커버, 우		1		1			
16	T5210-64411	수지볼트1		8		8			
17	T5210-64422	수지볼트2		8		8			
18	T5250-95321	방음스폰지, 3		1		1			
19	T5210-84631	실링패드1, 정비창		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX70PSC-T1380A 흡음재그룹, 캐빈




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5210-84621	실링패드2, 정비창		1		1			
21	T5525-86401	실링재,방진마운트 정비창		1		1			
22	T5270-81871	실링재1, 프레임지지대		1		1			
23	T5270-81881	실링재2, 프레임지지대		1		1			
24	T5270-81891	실링재3, 프레임지지대		1		1			
25	T5270-81901	실링재, 정비창커버 전		1		1			
26	T5270-81911	차음패드, 정비창커버 전		1		1			
27	T5270-84661	실링재, 후면 정비창1		1		1			
28	T5270-84671	실링재, 후면 정비창2		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX73PC-T1380A 흡음재그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-84322	차음패드, 바닥발판 좌2					1		
2	T5210-84332	차음패드, 바닥발판 좌3					1		
3	T5210-84371	차음패드, 바닥발판 중앙4					1		
4	T5210-84392	차음패드, 바닥발판 우2					1		
5	T5210-84451	흡음패드, 필라내 상 하					6		
6	T5210-84461	스펀지, C필라 좌 우					2		
7	T5210-84472	스펀지, B필라 우					1		
8	T5210-84482	스펀지, B필라 좌					1		
9	T5210-84501	스펀지, 휀다커버 후 우					1		
10	T5210-84511	스펀지, 휀다커버 후 좌					1		
11	T5210-84541	실링재, 전면중앙부 정비					1		
12	T5210-84561	실링재, 의자밑판 정비창					1		
13	T5210-84581	실링재, 파워셔틀 컨트롤					1		
14	T5210-65532	흙받이커버, 좌					1		
15	T5245-65542	흙받이커버, 우					1		
16	T5210-64412	수지볼트1					8		
17	T5210-64422	수지볼트2					8		
18	T5250-95321	방음스폰지, 3					1		
19	T5210-84621	실링패드2, 정비창					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX73PC-T1380A

흡음재그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5525-86401	실링재,방진마운트 정비창					1		
21	T5270-81871	실링재1, 프레임지지대					1		
22	T5270-81881	실링재2, 프레임지지대					1		
23	T5270-81891	실링재3, 프레임지지대					1		
24	T5270-81901	실링재, 정비창커버 전					1		
25	T5270-81911	차음패드, 정비창커버 전					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX700-T2035A 룸미러그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-A15000101	룸미러조합					1		
2	T5270-83171	룸미러					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G6C2502 지붕그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50620	플랜지볼트		2			2		
2	01754-50820	플랜지볼트		4			4		M8*P1.25
3	01754-50830	플랜지볼트		4			4		M8*P1.25
4	02751-50060	플렌지너트		2			2		M6*P1.0
5	02763-50080	플랜지너트		4			4		M8XP1.25
6	03004-50620	와셔붙임소나사		10			10		
7	03014-50616	십자홈붙이소나사		2			2		M6*P1.0
8	03014-50630	십자홈붙이소나사		2			2		M6*P1.0
9	03154-50512	십자홈붙이소나사		10			10		
10	04013-50060	평와셔		10			10		M6
11	04013-50060	평와셔		2			2		M6
12	04015-50080	평와셔		4			4		T2.6
13	04015-50080	평와셔		4			4		T2.6
14	38245-2925-3	스프링너트		12			12		
15	53415-4128-1	수지볼트		8			8		
16	T4145-81532	실링스폰지(덕트)		8			8		
17	T4145-81551	실링스폰지, 덕트하단		8			8		
18	T4145-81961	지붕막음고무		4			4		
19	T4145-82052	필터커버조합		4			4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G6C2502 지붕그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4145-82081	고무캡		10			10		
21	T4145-82951	지붕힌지브라켓, 좌		1			1		
22	T4145-82961	지붕힌지브라켓, 우		1			1		
23	T4145-83881	기둥마개, A		2			2		
24	T4520-88401	패킹		4			4		
25	T4625-55431	플랜지볼트		8			8		
26	T4681-83431	간격통, 지붕조립		4			4		
27	T4815-93211	캡너트, M8		4			4		
28	T4833-87141	와셔패킹		4			4		
29	T4920-70471	그로멧		2			2		
30	T4920-80152	선바이저		1			1		
31	T4930-80142	선바이저고정브라켓		2			2		
32	T5210-82062	지붕전면커버		1			1		
33	T5210-83082	그릴조합		1			1		
34	T5210-83191	브라켓, 카세트		1			1		
35	T5210-83861	뱀띠고무1, 지붕		1			1		
36	T5210-83871	뱀띠고무2, 지붕		1			1		
37	T5210-83881	스폰지		2			2		
38	T5270-81002	지붕조합		1			1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G6C2502 지붕그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	T5270-83171	룸미러		1			1		
40	TF18-0001A	천정판		1			1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G6C2504 지붕그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50620	플랜지볼트				2			
2	01754-50820	플랜지볼트				4			
3	01754-50830	플랜지볼트				4			
4	02751-50060	플렌지너트				2			
5	02763-50080	플랜지너트				4			
6	03004-50620	와셔붙임소나사				10			
7	03014-50616	십자홈붙이소나사				2			
8	03014-50630	십자홈붙이소나사				2			
9	03154-50512	십자홈붙이소나사				10			
10	04013-50060	평와셔				10			
11	04013-50060	평와셔				2			
12	04015-50080	평와셔				4			
13	04015-50080	평와셔				4			
14	38245-2925-3	스프링너트				12			
15	53415-4128-1	수지볼트				8			
16	T4145-81532	실링스폰지(덕트)				8			
17	T4145-81551	실링스폰지, 덕트하단				8			
18	T4145-81961	지붕막음고무				4			
19	T4145-82052	필터커버조합				4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G6C2504 지붕그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4145-82081	고무캡				10			
21	T4145-82951	지붕힌지브라켓, 좌				1			
22	T4145-82961	지붕힌지브라켓, 우				1			
23	T4145-83881	기둥마개, A				2			
24	T4520-88401	패킹				4			
25	T4625-55431	플랜지볼트				8			
26	T4681-83431	간격통, 지붕조립				4			
27	T4815-93211	캡너트, M8				4			
28	T4833-87141	와셔패킹				4			
29	T4920-70471	그로멧				2			
30	T4920-80152	선바이저				1			
31	T4930-80142	선바이저고정브라켓				2			
32	T5210-82062	지붕전면커버				1			
33	T5210-83082	그릴조합				1			
34	T5210-83191	브라켓, 카세트				1			
35	T5210-83861	뱀띠고무1, 지붕				1			
36	T5210-83871	뱀띠고무2, 지붕				1			
37	T5210-83881	스폰지				2			
38	T5270-81002	지붕조합				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G6C2504 지붕그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	TF18-0001A	천정판				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D85-T305A

앞바퀴그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4922-49401	앞바퀴조합(좌)11.2-24(8PR)	1	1	1	1	1		
2	T4920-49601	앞바퀴휠조합	1	1	1	1	1		
3	T4870-49611	디스크	1	1	1	1	1		
4	T4620-49381	볼트	6	6	6	6	6		
5	T4620-49391	너트	6	6	6	6	6		
6	T4620-49371	와셔, 판스프링	6	6	6	6	6		
7	T4870-49223	타이어, 11.2-24 8PR	1	1	1	1	1		
8	T2540-27631	튜브, 11.224	1	1	1	1	1		
9	02076-50160	너트	4	4	4	4	4		
10	04512-50160	스프링와셔	16	16	16	16	16		M16
11	01173-51635	볼트	12	12	12	12	12		M16*P1.5
12	T4922-49451	앞바퀴조합(우)11.2-24(8PR)	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX701-T0720A 뒷바퀴그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4830-49901	뒷바퀴조합(좌) 16.9-30(8PR	1	1	1	1	1		
2	T4830-49801	타이어휠조합, 뒤 광폭	1	1	1	1	1		
3	T4830-49811	디스크	1	1	1	1	1		
4	T4830-49821	림조합	1	1	1	1	1		
5	T4830-49831	타이어, 16.9-30 8PR	1	1	1	1	1		
6	R1510-27631	튜브, 16.930 뒤	1	1	1	1	1		
7	T4830-49911	뒷바퀴조합(우) 16.9-30(8PR	1	1	1	1	1		
8	T4830-49801	타이어휠조합, 뒤 광폭	1	1	1	1	1		
9	T4830-49811	디스크	1	1	1	1	1		
10	T4830-49821	림조합	1	1	1	1	1		
11	T4830-49831	타이어, 16.9-30 8PR	1	1	1	1	1		
12	T4850-49081	너트	4	4	4	4	4		
13	T4850-49091	평와셔	4	4	4	4	4		
14	04512-50180	스프링와셔	12	12	12	12	12		M18
15	T4710-92801	볼트	12	12	12	12	12		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX58-T0930A

예비품그룹






A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5520-75191	키조합		1		1			
2	T4835-93082	볼조합, 나비형신형		1		1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

RX700P-T0930A

예비품그룹






A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5520-75191	키조합	1		1				
2	T4835-93082	볼조합, 나비형신형	2		2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700VC-T0930A

예비품그룹






A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5520-75191	키조합					1		
2	T4520-92013003	볼					2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55-T0940A 경광등그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5250-85112	경광등지지		1		1	1		
2	T5210-68553	경광등조합		1		1	1		
3	01023-50620	와셔붙임볼트		2		2	2		M6*1.0
4	04013-50060	평와셔		2		2	2		M6
5	02056-50060	너트		2		2	2		M6*P1.0
6	02751-50080	플랜지너트		2		2	2		M8X1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

CK30M-T1040A

햇빛가리개그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2185-85105	햇빛가리개조합	1		1				
2	T2185-85113	햇빛가리개	1		1				
3	T2615-85112BB	사각튜브,	2		2				
4	38240-1883-1	탭핑나사	8		8				
5	04015-50050	평와셔	8		8				
6	T2185-85131BB	지지대조합	1		1				
7	01173-51000	볼트	4		4				
8	04013-50100	평와셔	12		12				
9	04512-50100	스프링와셔	8		8				
10	02014-50100	너트	8		8				
11	T2185-85101005	U볼트	2		2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

LX485L-T1300A

경광등그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5410-85131	브라켓	1		1				
2	T5410-85121	U-볼트	2		2				
3	04013-50100	평와셔	4		4				
4	04512-50100	스프링와셔	4		4				
5	02018-50100	너트	4		4				
6	T5250-68562	경광등조합	1		1				
7	01025-50625	와셔붙임볼트	2		2				
8	T2185-82551	결속밴드	4		4				
9	37150-3447-1	배선클램프	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700-T1300A

경광등그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5410-85131	브라켓	1		1				
2	T5410-85121	U-볼트	2		2				
3	04013-50100	평와셔	4		4				
4	04512-50100	스프링와셔	4		4				
5	02018-50100	너트	4		4				
6	T5260-68561	경광등조합	1		1				
7	01025-50625	와셔붙임볼트	2		2				
8	T2185-82551	결속밴드	4		4				
9	37150-3447-1	배선클램프	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK751-T1600B 뒷바퀴웨이트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4870-A12000203	뒷바퀴웨이트조합(DK751)	1	1	1	1	1		
2	T4870-27742	휠웨이트, 뒤	2	2	2	2	2		
3	01175-51602	볼트	6	6	6	6	6		
4	02076-50160	너트	6	6	6	6	6		
5	02172-50120	너트	6	6	6	6	6		
6	04512-50160	스프링와셔	6	6	6	6	6		M16

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK451-T2020A

햇빛가리개그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2615-85105	햇빛가리개조합	1		1				
2	T2615-85112	사각튜브	2		2				
3	T2615-85121	지지대조합	1		1				
4	01173-51000	볼트	4		4				
5	T4624-92131004	U볼트	2		2				
6	02176-50100	너트	8		8				
7	04013-50100	평와셔	8		8				
8	04512-50100	스프링와셔	8		8				
9	T2615-85141	스폰지, 1	2		2				
10	T2615-85151	스폰지, 2	2		2				
11	T2615-85202	햇빛가리개	1		1				
12	01754-50820	플랜지볼트	8		8				
13	04015-50080	평와셔	8		8				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

RX700-T2020A 햇빛가리개그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5270-A07000201	햇빛가리개조합(KIT)	1		1				
2	T5270-85102	햇빛가리개조합	1		1				
3	01023-50670	와셔붙임볼트	8		8				
4	01133-51075	와셔붙임볼트	8		8				
5	02176-50100	너트	8		8				
6	02751-50060	플렌지너트	8		8				
7	04013-50100	평와셔	12		12				
8	04015-50060	평와셔	16		16				
9	04512-50100	스프링와셔	4		4				
10	T2615-85131	U볼트	2		2				
11	T5270-85111	튜브	2		2				
12	T5270-85122	연결브라켓,좌	1		1				
13	T5270-85132	연결브라켓,우	1		1				
14	T5270-85141	고정브라켓	2		2				
15	T5270-85152	햇빛가리개	1		1				
16	T5270-85161	스펀지	1		1				
17	T5270-85171	경광등브라켓	1		1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D581-T2040A 웨이트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4682-50053BB	앞끝웨이트	10	10	10	10	10		
2	T4870-85501	웨이트볼트	1	1	1	1	1		
3	04014-50180	평와셔	2	2	2	2	2		
4	04512-50180	스프링와셔	1	1	1	1	1		M18
5	02176-50180	너트	1	1	1	1	1		
6	T4682-50071	고정판	2	2	2	2	2		
7	T4682-50082	고정핀	1	1	1	1	1		
8	01173-51690	볼트	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK551-T2040A 웨이트그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4682-50063BB	웨이트지지대	1	1	1	1	1		
2	01176-51665	볼트	2	2	2	2	2		
3	04512-50160	스프링와셔	4	4	4	4	4		M16
4	01517-51665	심음볼트	2	2	2	2	2		M168P1.5(7T)
5	02176-50160	너트	2	2	2	2	2		M16*P1.5
6	T4682-50053BB	앞끝웨이트	8	8	8	8	8		
7	T4850-85501	웨이트볼트	1	1	1	1	1		
8	04013-50180	평와셔	2	2	2	2	2		M18
9	04512-50180	스프링와셔	1	1	1	1	1		M18
10	02176-50180	너트	1	1	1	1	1		
11	T4682-50082	고정핀	1	1	1	1	1		
12	T4682-50071	고정판	2	2	2	2	2		
13	01173-51690	볼트	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55PC-T2160A 연료탱크캡그룹




A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-A15040103	연료탱크캡(KIT)	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

TF1-G225002 연료히터옵션그룹



A : RX720 , B : RX720SC , C : RX720P , D : RX720PSC , E : RX720VC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	TF15-0053A	히터-FUEL KIT	1	1	1	1	1		
2	F6800-16103	프리연료필터조합	1	1	1	1	1		
3	F6800-16111	프리연료필터	1	1	1	1	1		
4	F6800-16121	연료수분센서	1	1	1	1	1		
5	T2185-82561	코드밴드	2	2	2	2	2		
6	T5520-69182	연료히터연결배선조합	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

INDEX 1

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
01023-50612	146	01123-50814	314	01123-50825	170	01125-50825	205	01133-51040	54
01023-50612	148	01123-50816	12	01123-50825	172	01125-50825	209	01133-51040	56
01023-50614	244	01123-50816	23	01123-50825	173	01125-50825	211	01133-51040	58
01023-50618	30	01123-50816	46	01123-50825	275	01125-50825	241	01133-51040	60
01023-50620	294	01123-50816	47	01123-50825	276	01125-50825	242	01133-51040	61
01023-50620	380	01123-50816	55	01123-50825	278	01125-50825	318	01133-51040	72
01023-50625	170	01123-50816	57	01123-50825	280	01125-50825	320	01133-51075	38
01023-50625	307	01123-50816	59	01123-50825	281	01125-50825	322	01133-51075	386
01023-50625	309	01123-50816	60	01123-50825	282	01125-50850	16	01133-51090	12
01023-50625	311	01123-50816	61	01123-50825	284	01125-50855	8	01133-51090	316
01023-50625	312	01123-50816	88	01123-50825	286	01125-50870	16	01133-51200	105
01023-50625	314	01123-50816	121	01123-50830	163	01125-50870	19	01133-51220	226
01023-50630	307	01123-50816	122	01123-50835	105	01127-50816	195	01133-51220	230
01023-50630	309	01123-50816	143	01123-50835	118	01127-50816	198	01133-51220	231
01023-50635	3	01123-50816	145	01123-50835	119	01127-50825	166	01133-51225	130
01023-50645	19	01123-50816	147	01123-50835	152	01127-50825	169	01133-51225	172
01023-50660	22	01123-50816	169	01123-50835	170	01127-50825	187	01133-51225	173
01023-50665	27	01123-50816	172	01123-50840	62	01127-50825	189	01133-51225	178
01023-50665	28	01123-50816	173	01123-50840	63	01127-50825	191	01133-51225	179
01023-50670	386	01123-50816	182	01123-50850	123	01127-50825	193	01133-51225	180
01025-50612	163	01123-50816	185	01123-50850	125	01127-50825	316	01133-51225	294
01025-50612	275	01123-50816	186	01123-50850	127	01133-51016	142	01133-51228	118
01025-50612	276	01123-50816	189	01123-50850	129	01133-51016	145	01133-51228	119
01025-50612	278	01123-50816	191	01123-50855	114	01133-51016	147	01133-51235	24
01025-50612	281	01123-50816	228	01123-50860	107	01133-51018	12	01133-51235	86
01025-50612	282	01123-50816	276	01123-50860	153	01133-51018	18	01133-51235	103
01025-50612	284	01123-50816	278	01123-50860	155	01133-51020	48	01133-51235	105
01025-50612	286	01123-50816	309	01123-50860	157	01133-51020	146	01133-51235	107
01025-50612	349	01123-50816	311	01123-50865	15	01133-51020	148	01133-51240	52
01025-50616	138	01123-50816	314	01123-50865	87	01133-51020	174	01133-51240	53
01025-50616	139	01123-50820	52	01123-50865	91	01133-51020	187	01133-51240	103
01025-50616	318	01123-50820	53	01123-50865	92	01133-51020	189	01133-51240	105
01025-50616	320	01123-50820	89	01123-50865	93	01133-51020	191	01133-51240	107
01025-50616	322	01123-50820	103	01123-50865	123	01133-51020	193	01133-51245	100
01025-50616	324	01123-50820	105	01123-50865	127	01133-51020	216	01133-51245	102
01025-50616	326	01123-50820	107	01123-50870	131	01133-51020	219	01133-51250	54
01025-50620	269	01123-50820	130	01123-50870	132	01133-51020	249	01133-51250	56
01025-50625	187	01123-50820	132	01123-50885	141	01133-51020	250	01133-51250	58
01025-50625	193	01123-50820	135	01123-50885	212	01133-51025	94	01133-51250	60
01025-50625	203	01123-50820	136	01123-51025	151	01133-51025	153	01133-51250	61
01025-50625	204	01123-50820	137	01123-51040	149	01133-51025	155	01133-51250	133
01025-50625	205	01123-50820	152	01123-51045	143	01133-51025	157	01133-51260	54
01025-50625	206	01123-50820	170	01123-51045	150	01133-51025	227	01133-51260	56
01025-50625	382	01123-50820	184	01125-50814	130	01133-51025	229	01133-51260	58
01025-50625	383	01123-50820	189	01125-50814	294	01133-51025	231	01133-51260	60
01025-50630	189	01123-50820	191	01125-50816	179	01133-51028	145	01133-51260	61
01025-50630	191	01123-50820	215	01125-50818	303	01133-51028	147	01133-51295	184
01025-50630	333	01123-50820	223	01125-50818	335	01133-51030	94	01135-51020	143
01050-50416	196	01123-50820	225	01125-50818	337	01133-51030	152	01135-51025	130
01053-50640	114	01123-50820	307	01125-50818	339	01133-51030	187	01135-51025	294
01123-50800	170	01123-50820	309	01125-50818	349	01133-51030	189	01135-51030	18
01123-50800	187	01123-50820	311	01125-50820	240	01133-51030	191	01135-51030	230
01123-50800	193	01123-50820	312	01125-50820	241	01133-51030	193	01153-50802	316
01123-50812	287	01123-50820	314	01125-50820	242	01133-51032	31	01153-50855	195
01123-50812	288	01123-50822	23	01125-50820	243	01133-51035	43	01153-50855	198
01123-50812	289	01123-50822	29	01125-50825	123	01133-51035	163	01155-50840	246
01123-50812	303	01123-50822	31	01125-50825	125	01133-51040	50	01173-51000	381
01123-50814	307	01123-50825	40	01125-50825	127	01133-51040	51	01173-51000	385
01123-50814	309	01123-50825	114	01125-50825	203	01133-51040	52	01173-51040	266
01123-50814	312	01123-50825	129	01125-50825	204	01133-51040	53	01173-51404	266

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
01173-51430	40	01574-51265	48	01754-50620	369	01754-50830	297	02172-50160	44
01173-51430	181	01654-50830	10	01754-50620	372	01754-50830	351	02176-50100	48
01173-51430	182	01674-51032	24	01754-50625	7	01754-50830	354	02176-50100	140
01173-51430	195	01754-50610	3	01754-50625	32	01754-50830	369	02176-50100	195
01173-51430	198	01754-50610	4	01754-50625	184	01754-50830	372	02176-50100	198
01173-51430	228	01754-50610	16	01754-50625	342	01754-50835	3	02176-50100	208
01173-51435	183	01754-50610	22	01754-50812	35	01754-50835	6	02176-50100	209
01173-51435	266	01754-50610	296	01754-50812	50	01754-50835	14	02176-50100	244
01173-51440	181	01754-50610	297	01754-50812	51	01754-50840	124	02176-50100	245
01173-51440	183	01754-50612	11	01754-50812	134	01754-50840	126	02176-50100	246
01173-51440	227	01754-50612	17	01754-50812	169	01754-50840	128	02176-50100	251
01173-51455	24	01754-50612	137	01754-50812	170	01774-51016	307	02176-50100	252
01173-51455	290	01754-50612	233	01754-50812	186	01774-51016	309	02176-50100	262
01173-51490	228	01754-50612	234	01754-50812	195	01774-51016	311	02176-50100	264
01173-51490	266	01754-50612	240	01754-50812	198	01774-51016	312	02176-50100	266
01173-51600	227	01754-50612	241	01754-50812	316	01774-51016	314	02176-50100	385
01173-51635	375	01754-50612	242	01754-50816	5	01774-51030	216	02176-50100	386
01173-51690	387	01754-50612	243	01754-50816	6	01774-51030	219	02176-50120	47
01173-51690	388	01754-50612	277	01754-50816	195	01811-50612	164	02176-50120	48
01175-51035	244	01754-50612	307	01754-50816	198	01811-50612	167	02176-50120	183
01175-51035	245	01754-50612	309	01754-50816	233	02014-50100	381	02176-50120	226
01175-51240	226	01754-50612	312	01754-50816	262	02018-50100	170	02176-50120	232
01175-51602	384	01754-50612	314	01754-50816	264	02018-50100	382	02176-50120	233
01175-51645	44	01754-50612	318	01754-50816	267	02018-50100	383	02176-50120	234
01176-51445	44	01754-50612	320	01754-50816	302	02054-50030	305	02176-50140	44
01176-51655	40	01754-50612	322	01754-50816	335	02054-50030	328	02176-50140	97
01176-51655	290	01754-50612	329	01754-50816	337	02054-50030	329	02176-50140	100
01176-51665	185	01754-50612	335	01754-50816	339	02054-50040	196	02176-50140	102
01176-51665	388	01754-50612	337	01754-50816	350	02054-50040	198	02176-50140	141
01177-51035	184	01754-50612	339	01754-50816	357	02054-50040	298	02176-50140	195
01177-51235	184	01754-50616	3	01754-50820	15	02054-50040	300	02176-50140	198
01177-51250	184	01754-50616	8	01754-50820	170	02054-50040	330	02176-50140	212
01177-51255	184	01754-50616	141	01754-50820	234	02054-50050	214	02176-50140	213
01177-51265	47	01754-50616	212	01754-50820	274	02054-50080	246	02176-50140	214
01177-51265	48	01754-50616	213	01754-50820	352	02056-50060	298	02176-50140	266
01202-50612	225	01754-50616	232	01754-50820	355	02056-50060	330	02176-50160	185
01202-50616	276	01754-50616	233	01754-50820	369	02056-50060	380	02176-50160	227
01202-50616	278	01754-50616	241	01754-50820	372	02056-50220	218	02176-50160	290
01202-50625	30	01754-50616	242	01754-50820	385	02056-50220	221	02176-50160	388
01513-50822	15	01754-50616	254	01754-50822	12	02076-50140	133	02176-50180	387
01513-50822	19	01754-50616	255	01754-50822	19	02076-50140	228	02176-50180	388
01513-50822	20	01754-50616	263	01754-50822	270	02076-50160	375	02751-50060	247
01513-50828	20	01754-50616	265	01754-50822	272	02076-50160	384	02751-50060	248
01513-50835	19	01754-50616	269	01754-50825	187	02114-50060	116	02751-50060	270
01513-50835	23	01754-50616	296	01754-50825	189	02114-50080	97	02751-50060	272
01513-50850	97	01754-50616	297	01754-50825	191	02114-50080	116	02751-50060	298
01517-51020	48	01754-50616	318	01754-50825	193	02114-50080	137	02751-50060	301
01517-51028	24	01754-50616	320	01754-50825	241	02114-50080	345	02751-50060	307
01517-51430	195	01754-50616	322	01754-50830	8	02114-50100	335	02751-50060	309
01517-51430	198	01754-50616	324	01754-50830	9	02114-50100	337	02751-50060	311
01517-51632	43	01754-50616	326	01754-50830	11	02114-50100	339	02751-50060	312
01517-51665	185	01754-50616	334	01754-50830	14	02118-50100	103	02751-50060	314
01517-51665	388	01754-50616	335	01754-50830	15	02118-50100	107	02751-50060	316
01574-51225	183	01754-50616	337	01754-50830	18	02118-50100	120	02751-50060	324
01574-51260	54	01754-50616	339	01754-50830	19	02156-50080	23	02751-50060	326
01574-51260	56	01754-50616	357	01754-50830	20	02156-50080	300	02751-50060	328
01574-51260	58	01754-50620	254	01754-50830	159	02156-50080	316	02751-50060	352
01574-51260	60	01754-50620	255	01754-50830	161	02156-50080	341	02751-50060	355
01574-51260	61	01754-50620	351	01754-50830	170	02156-50080	347	02751-50060	369
01574-51265	47	01754-50620	354	01754-50830	296	02172-50120	384	02751-50060	372

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
02751-50060	386	03014-50616	352	04011-50120	215	04013-50140	290	04512-50120	47
02751-50080	124	03014-50616	355	04011-50120	220	04013-50160	227	04512-50120	48
02751-50080	126	03014-50616	369	04011-50140	141	04013-50180	218	04512-50120	52
02751-50080	128	03014-50616	372	04011-50140	212	04013-50180	222	04512-50120	53
02751-50080	170	03014-50630	352	04011-50140	213	04013-50180	388	04512-50120	54
02751-50080	184	03014-50630	355	04011-50140	214	04013-50200	266	04512-50120	56
02751-50080	195	03014-50630	369	04011-50200	175	04014-50140	228	04512-50120	58
02751-50080	198	03014-50630	372	04011-50200	176	04014-50180	387	04512-50120	60
02751-50080	267	03016-50616	10	04011-50200	177	04015-50050	381	04512-50120	61
02751-50080	302	03016-50830	341	04011-50200	218	04015-50060	301	04512-50120	183
02751-50080	303	03016-50835	347	04011-50200	221	04015-50060	386	04512-50120	232
02751-50080	307	03024-50410	307	04011-50250	220	04015-50080	163	04512-50120	233
02751-50080	309	03024-50410	309	04012-50030	328	04015-50080	172	04512-50120	234
02751-50080	311	03024-50410	318	04012-50030	329	04015-50080	173	04512-50140	24
02751-50080	312	03024-50420	298	04012-50060	28	04015-50080	186	04512-50140	40
02751-50080	314	03024-50420	300	04012-50060	184	04015-50080	347	04512-50140	44
02751-50080	318	03024-50420	330	04012-50080	49	04015-50080	352	04512-50140	97
02751-50080	320	03024-50510	17	04012-50080	302	04015-50080	355	04512-50140	100
02751-50080	322	03024-50516	333	04012-50080	342	04015-50080	369	04512-50140	102
02751-50080	350	03024-70414	330	04012-50080	349	04015-50080	372	04512-50140	181
02751-50080	380	03027-50512	318	04013-50040	330	04015-50080	385	04512-50140	182
02761-50040	33	03027-50516	307	04013-50060	96	04111-50060	87	04512-50140	183
02761-50060	186	03027-50516	309	04013-50060	172	04111-50060	88	04512-50140	195
02761-50060	244	03027-50516	311	04013-50060	173	04111-50060	89	04512-50140	198
02761-50060	267	03027-50516	312	04013-50060	178	04111-50060	91	04512-50140	227
02761-50060	269	03027-50516	314	04013-50060	179	04111-50060	92	04512-50140	228
02761-50060	303	03054-50316	305	04013-50060	298	04111-50060	93	04512-50140	266
02761-50060	333	03054-50316	328	04013-50060	330	04512-50030	305	04512-50140	290
02761-50060	334	03054-50316	329	04013-50060	351	04512-50030	328	04512-50160	40
02763-50060	357	03054-50416	214	04013-50060	354	04512-50030	329	04512-50160	185
02763-50080	15	03054-50514	141	04013-50060	369	04512-50040	196	04512-50160	227
02763-50080	19	03054-50514	211	04013-50060	372	04512-50040	198	04512-50160	290
02763-50080	20	03054-50514	212	04013-50060	380	04512-50040	298	04512-50160	375
02763-50080	159	03054-50514	213	04013-50080	15	04512-50040	300	04512-50160	384
02763-50080	161	03054-50516	251	04013-50080	144	04512-50080	23	04512-50160	388
02763-50080	187	03054-50516	252	04013-50080	187	04512-50080	97	04512-50180	376
02763-50080	189	03054-50516	282	04013-50080	189	04512-50080	137	04512-50180	387
02763-50080	191	03054-50516	284	04013-50080	191	04512-50080	300	04512-50180	388
02763-50080	193	03054-50525	214	04013-50080	193	04512-50080	302	04512-50220	218
02763-50080	316	03054-50614	346	04013-50080	341	04512-50080	316	04512-50220	221
02763-50080	333	03056-50408	240	04013-50080	345	04512-50080	345	04611-00350	170
02763-50080	351	03056-50408	241	04013-50080	347	04512-50080	347	04611-00400	142
02763-50080	354	03056-50408	242	04013-50100	209	04512-50080	349	04611-00400	143
02763-50080	369	03056-50408	243	04013-50100	216	04512-50100	48	04611-00400	145
02763-50080	372	03056-50408	280	04013-50100	219	04512-50100	149	04611-00400	147
02783-50100	31	03056-50408	307	04013-50100	262	04512-50100	151	04611-00470	74
02783-50100	142	03056-50408	312	04013-50100	264	04512-50100	170	04611-00470	76
02783-50100	229	03056-50414	307	04013-50100	335	04512-50100	195	04611-00550	65
02783-50100	230	03056-50414	312	04013-50100	337	04512-50100	198	04611-00550	74
02783-50100	231	03056-50510	271	04013-50100	339	04512-50100	244	04611-00550	76
02783-50100	267	03056-50510	273	04013-50100	381	04512-50100	251	04611-00620	66
02783-50100	316	03056-50510	274	04013-50100	382	04512-50100	252	04611-00720	39
03004-50616	203	03154-50512	351	04013-50100	383	04512-50100	335	04611-00720	78
03004-50616	204	03154-50512	354	04013-50100	385	04512-50100	337	04611-00720	81
03004-50616	206	03154-50512	369	04013-50100	386	04512-50100	339	04611-00720	84
03004-50620	330	03154-50512	372	04013-50120	103	04512-50100	381	04611-00750	62
03004-50620	351	03514-50510	269	04013-50120	107	04512-50100	382	04611-00750	63
03004-50620	354	04011-50100	115	04013-50120	247	04512-50100	383	04611-00800	69
03004-50620	369	04011-50100	202	04013-50120	248	04512-50100	385	04611-00800	70
03004-50620	372	04011-50120	137	04013-50140	97	04512-50100	386	04611-00900	41

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
04611-00900	42	04612-50200	177	04811-00150	9	05122-50616	210	05511-50220	178
04611-00950	42	04612-50300	74	04811-00160	6	05122-50616	270	05511-50220	179
04612-00120	103	04612-50300	76	04811-00160	88	05122-50616	272	05511-50220	184
04612-00120	107	04613-50060	116	04811-00160	90	05122-50616	274	05511-50318	201
04612-00120	137	04613-50060	346	04811-00210	114	05122-50618	207	05511-50320	140
04612-00120	215	04613-50070	103	04811-00220	6	05122-50818	146	05511-50320	208
04612-00120	247	04613-50070	107	04811-00220	97	05122-50818	148	05511-50335	133
04612-00120	248	04613-50070	117	04811-00250	114	05122-50818	249	05511-50335	178
04612-00140	93	04613-50070	120	04811-00320	16	05122-50818	250	05511-50335	179
04612-00150	116	04613-50100	345	04811-00340	3	05122-50820	144	05511-50430	218
04612-00160	90	04714-00100	89	04811-00420	44	05122-50822	180	05511-50430	221
04612-00160	114	04717-00800	90	04811-06350	46	05122-50828	175	05511-50445	220
04612-00160	115	04717-01000	42	04811-06420	46	05122-50828	176	05511-50530	218
04612-00160	144	04717-01000	47	04811-06420	73	05122-50828	177	05511-50530	222
04612-00160	146	04717-01000	48	04811-06420	75	05122-50850	187	05515-50600	207
04612-00160	148	04717-01000	50	04811-06630	8	05122-50850	189	05515-50600	210
04612-00160	180	04717-01600	56	04811-07220	118	05122-50850	191	05515-50600	270
04612-00160	249	04717-02150	42	04811-07220	119	05122-50850	193	05515-50600	272
04612-00160	250	04717-02650	50	04811-10300	10	05122-51028	200	05515-50600	280
04612-00160	251	04717-02650	51	04811-10530	118	05122-51028	201	05515-50800	187
04612-00160	252	04717-02650	54	04811-10530	119	05122-51028	245	05515-50800	189
04612-00170	142	04717-02650	56	04811-10800	152	05122-51028	246	05515-50800	191
04612-00170	143	04717-02650	58	04811-50300	6	05122-51255	220	05515-50800	193
04612-00170	145	04717-02650	60	04811-50500	14	05411-00622	224	05515-50800	276
04612-00170	147	04717-02650	61	04811-50900	44	05411-00625	87	05515-50800	278
04612-00190	13	04724-00120	30	04811-51250	99	05411-00625	91	05515-51000	202
04612-00220	172	04724-00180	115	04811-51250	101	05411-00625	92	05515-51600	137
04612-00220	173	04810-00110	125	04811-51300	40	05411-00625	93	05515-51600	223
04612-00220	178	04810-00120	104	05012-00408	10	05411-00625	120	05515-51600	225
04612-00220	179	04810-00120	106	05012-00510	7	05411-00628	89	05515-51600	226
04612-00220	180	04810-00120	108	05012-00612	172	05411-00635	46	05515-51600	270
04612-00250	46	04810-00140	125	05012-00612	173	05411-00635	74	05515-51600	272
04612-00250	74	04810-00140	129	05012-00816	52	05411-00635	76	05515-51600	280
04612-00250	76	04810-00160	109	05012-00816	53	05411-00635	79	05525-50600	274
04612-00250	143	04810-00160	111	05012-00818	50	05411-00635	82	05525-50800	144
04612-00250	145	04810-00160	115	05012-00818	51	05411-00635	85	05624-10410	235
04612-00250	147	04810-00180	58	05012-00818	62	05411-00635	86	05624-10410	236
04612-00250	246	04810-00180	150	05012-00818	63	05411-00635	96	05624-20408	235
04612-00300	62	04810-00220	104	05012-00818	87	05411-00635	115	05624-20408	236
04612-00300	63	04810-00220	105	05012-00818	91	05411-00640	64	05624-20408	237
04612-00300	64	04810-00220	131	05012-00818	92	05411-00640	118	05712-00410	6
04612-00300	65	04810-00220	132	05012-00818	93	05411-00640	119	05712-00512	94
04612-00300	67	04810-00220	152	05012-01016	47	05411-00640	224	05712-00720	10
04612-00300	73	04810-00220	153	05012-01016	133	05411-00825	99	05712-00720	11
04612-00300	75	04810-00220	155	05012-01018	1	05411-00825	101	05712-00730	10
04612-00350	71	04810-00220	157	05012-01018	38	05411-00836	173	06311-75045	1
04612-00350	75	04810-00280	294	05012-01018	52	05411-00840	246	06311-75045	224
04612-00350	80	04810-00320	130	05012-01018	53	05411-01040	217	06331-35010	42
04612-00350	83	04810-00320	294	05012-01018	54	05511-50218	146	06331-35010	48
04612-00400	66	04810-06250	104	05012-01018	56	05511-50218	148	06331-35016	56
04612-00450	65	04810-06250	106	05012-01018	58	05511-50218	175	06331-45010	47
04612-00450	73	04810-06250	108	05012-01018	60	05511-50218	176	06331-45010	50
04612-00450	75	04811-00090	123	05012-01018	61	05511-50218	177	06350-00607	11
04612-00500	71	04811-00090	125	05012-01018	86	05511-50218	180	06611-15010	40
04612-00500	112	04811-00090	127	05012-01020	47	05511-50218	249	06611-15675	175
04612-00500	113	04811-00090	129	05012-01020	48	05511-50218	250	06613-10010	44
04612-00550	69	04811-00100	4	05012-01063	97	05511-50220	49	06613-10010	114
04612-00550	70	04811-00120	114	05012-01325	97	05511-50220	96	06613-10010	118
04612-50200	175	04811-00150	3	05112-50850	49	05511-50220	172	06613-10010	119
04612-50200	176	04811-00150	6	05122-50612	167	05511-50220	173	06613-10675	216

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
06613-10675	219	08101-06307	86	09318-88130	20	32240-3446-1	126	38245-2925-3	333
06613-10675	224	08101-06308	41	09318-88160	138	32240-3446-1	128	38245-2925-3	351
07715-00805	97	08101-06308	42	09318-88160	139	32240-3446-1	129	38245-2925-3	354
07715-01605	87	08101-06308	43	09318-88160	195	32244-7167-1	224	38245-2925-3	369
07715-01605	88	08101-06905	74	09318-88160	198	32244-7173-1	224	38245-2925-3	372
07715-01605	89	08101-06905	76	09318-88160	287	34150-1426-1	42	38260-2216-1	41
07715-01605	91	08101-06908	66	09318-88160	288	34150-2374-2	90	38260-2216-1	62
07715-01605	92	08101-06911	69	09318-88160	289	34150-2758-1	184	38260-2216-1	63
07715-01605	93	08101-06911	70	09318-88180	9	34150-2939-1	8	38260-2216-1	66
08100-00026	62	08101-16009	62	09318-88180	15	34150-3764-4	217	38260-2216-1	67
08100-00026	63	08101-16009	63	09318-88180	17	34150-3764-4	220	38260-2216-1	80
08100-00026	66	08141-06006	66	09318-88180	333	34150-3764-4	290	38260-2216-1	83
08101-06005	74	08141-06203	142	09318-88220	9	35340-2532-1	39	38360-2178-1	67
08101-06005	76	08141-06203	143	09318-88250	23	37150-1232-1	169	38430-2175-1	78
08101-06006	66	08141-06203	145	09318-88260	23	37150-1232-1	335	38430-2175-1	81
08101-06006	74	08141-06203	147	09500-16287	87	37150-1232-1	337	38430-2175-1	84
08101-06006	76	08401-51105	224	09500-16287	91	37150-1232-1	339	38430-2554-0	78
08101-06007	78	08401-51107	42	09500-16287	92	37150-2176-1	69	38430-2554-1	71
08101-06007	81	08511-01620	115	09500-16287	93	37150-2176-1	70	38430-2554-1	78
08101-06007	84	08511-01620	274	09500-16287	96	37150-2179-1	69	38430-2554-1	81
08101-06204	66	08511-02015	177	09500-25388	49	37150-2179-1	70	38430-2554-1	84
08101-06204	67	08511-02525	51	09500-50689	112	37150-2825-3	97	38435-2544-1	64
08101-06205	6	08511-05030	109	09500-50689	113	37150-3447-1	165	38440-4388-1	40
08101-06205	66	08511-05030	110	09502-55210	74	37150-3447-1	168	38440-4475-1	44
08101-06205	68	08511-05030	111	09502-55210	76	37150-3447-1	296	38455-2314-1	71
08101-06205	73	08511-05040	109	09503-86211	62	37150-3447-1	297	41011-5151-4	170
08101-06205	75	08511-05040	110	09503-86211	63	37150-3447-1	307	41011-5151-4	341
08101-06205	86	08511-05040	111	09661-80260	18	37150-3447-1	309	41011-5151-4	348
08101-06206	77	08511-05540	42	09661-80300	18	37150-3447-1	311	41162-4283-1	90
08101-06206	80	08511-05540	109	09661-80450	18	37150-3447-1	312	41162-4283-1	115
08101-06206	83	08511-05540	110	110084004	105	37150-3447-1	314	41182-5151-1	216
08101-06207	70	08511-05540	111	13101-0000	131	37150-3447-1	318	41182-5151-1	219
08101-06207	71	08711-30207	39	14911-4275-1	18	37150-3447-1	320	44366-4688-1	215
08101-06207	78	08711-30212	95	15021-1424-1	13	37150-3447-1	322	44366-4688-1	247
08101-06207	81	08711-30213	95	15221-0175-1	5	37150-3447-1	324	44366-4688-1	248
08101-06207	84	08822-53017	246	15221-0337-3	5	37150-3447-1	326	44366-4723-1	262
08101-06207	86	08822-53020	69	15221-0338-3	1	37150-3447-1	357	44366-4723-1	264
08101-06208	62	08822-53020	70	15221-0339-2	1	37150-3447-1	382	44366-4723-1	335
08101-06208	63	08822-53020	77	15301-7244-0	168	37150-3447-1	383	44366-4723-1	337
08101-06208	77	08822-53020	80	15301-7247-0	195	37155-3447-1	166	44366-4723-1	339
08101-06208	80	08822-53020	83	15301-7247-0	198	37155-3447-1	169	52200-2523-1	124
08101-06208	83	08822-83518	78	15471-9536-1	12	37155-3447-1	307	52200-2523-1	128
08101-06212	99	08822-83518	81	15532-7243-2	166	37155-3447-1	309	52200-2523-1	153
08101-06212	101	08822-83518	84	15532-7243-2	168	37155-3447-1	311	52200-2523-1	155
08101-06213	38	08823-03522	64	31220-1429-3	184	37155-3447-1	312	52200-2523-1	157
08101-06213	99	08823-03526	64	31351-3714-2	110	37155-3447-1	314	52300-3413-1	200
08101-06213	101	08823-03526	67	31351-3714-2	111	37300-2817-2	94	52300-3413-1	245
08101-06304	79	08823-03526	74	31355-2662-1	96	37800-4387-1	94	52300-3413-1	246
08101-06305	74	08823-03716	71	31355-2662-1	178	37805-4350-1	103	52300-7517-1	251
08101-06305	76	08823-54027	69	31355-2662-1	179	37805-4350-1	105	52300-7517-1	252
08101-06305	79	08823-54027	78	31355-2949-1	141	37805-4350-1	107	53415-4128-1	269
08101-06305	82	08823-54027	81	31355-2949-1	212	37805-4452-1	79	53415-4128-1	351
08101-06305	84	08823-54027	84	31355-2949-1	213	37805-4452-1	82	53415-4128-1	354
08101-06305	86	08823-74217	67	31355-2949-1	214	37805-4452-1	85	53415-4128-1	369
08101-06306	64	08824-04527	64	31355-2949-1	335	37805-4452-1	86	53415-4128-1	372
08101-06306	66	08824-04527	70	31355-2949-1	337	38240-1883-1	298	53650-6127-1	262
08101-06306	69	09318-87016	110	31355-2949-1	339	38240-1883-1	318	53650-6127-1	264
08101-06306	71	09318-87016	111	32210-2758-1	138	38240-1883-1	320	53961-2179-4	146
08101-06306	86	09318-88085	160	32210-2758-1	184	38240-1883-1	322	53961-2179-4	148
08101-06307	67	09318-88085	161	32240-3446-1	124	38240-1883-1	381	53961-2179-4	249

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
53961-2179-4	250	E5900-96031	5	E7300-72891	159	F6800-11651	21	F6800-22111	36
55311-3155-1	201	E6200-91092	106	E7300-72891	161	F6800-11763	19	F6800-22141	36
55311-3156-1	201	E6201-32443	9	E7310-76161	170	F6800-11821	19	F6800-23111	10
55558-3527-1	266	E6300-35681	6	E7310-76191	171	F6800-11951	29	F6800-23251	10
55571-3238-1	280	E6301-13151	13	EF15-0004A	36	F6800-12104	14	F6800-23481	10
56713-6727-1	178	E6301-14111	13	EF15-0005A	293	F6800-12203	14	F6800-23491	10
62331-1853-2	87	E6301-14261	13	F5800-04111	6	F6800-12252	14	F6800-23501	27
62331-1853-2	88	E6301-14311	13	F5800-04112	6	F6800-12313	22	F6800-23501	28
62331-1853-2	89	E6301-14331	13	F5800-13772	22	F6800-12351	22	F6800-23531	10
62331-1853-2	91	E6301-14431	13	F5800-26501	297	F6800-12371	31	F6800-23541	10
62331-1853-2	92	E6301-21202	36	F5800-36411	4	F6800-13311	15	F6800-24111	10
62331-1853-2	93	E6301-33661	30	F5800-36421	4	F6800-13501	15	F6800-25102	31
62411-3313-1	143	E6301-33812	1	F5800-60032	318	F6800-14001	13	F6800-25422	31
66116-4135-3	143	E6302-21051	36	F5800-60032	320	F6800-14351	13	F6800-25501	29
66116-4135-3	145	E6302-21151	36	F5800-60032	322	F6800-14501	17	F6800-26102	32
66116-4135-3	147	E6302-21161	36	F6800-01002	1	F6800-14511	17	F6800-26201	296
66204-3623-1	169	E6303-33661	3	F6800-01003	1	F6800-14521	17	F6800-26302	296
76621-5482-0	168	E6303-33751	3	F6800-01102	1	F6800-14561	17	F6800-26302	297
76KB-0511	170	E6400-13241	13	F6800-01103	1	F6800-15111	11	F6800-26401	296
76KB-0512	170	E6403-13361	13	F6800-01112	1	F6800-15121	17	F6800-26401	297
82KC-0641	186	E6500-33062	2	F6800-01113	1	F6800-16012	11	F6800-26502	296
84612-1445-0	246	E6500-33201	30	F6800-01122	1	F6800-16103	390	F6800-26502	316
84612-1823-0	334	E6500-95802	30	F6800-01311	1	F6800-16111	18	F6800-26651	316
C3240-38111	168	E6510-05552	17	F6800-01321	2	F6800-16111	390	F6800-26661	31
C7280-42151	342	E6510-14532	17	F6800-01401	2	F6800-16121	18	F6800-26671	31
C7280-42161	342	E6510-14671	17	F6800-01602	3	F6800-16121	390	F6800-26701	296
C7280-89541	346	E6510-33661	17	F6800-01612	3	F6800-16131	18	F6800-26701	297
C7690-47211	322	E6510-91502	13	F6800-03042	5	F6800-16141	18	F6800-26751	296
C7690-47212	318	E6520-34011	30	F6800-03052	5	F6800-16152	11	F6800-26751	297
C7690-47212	320	E6520-34021	30	F6800-03311	5	F6800-16161	9	F6800-26801	316
D6210-61281	216	E6700-13111	13	F6800-03451	5	F6800-16172	9	F6800-32111	3
D6210-61281	219	E6700-13121	13	F6800-03501	5	F6800-16181	161	F6800-33041	30
E1500-18411	164	E6700-13611	5	F6800-04103	6	F6800-16271	11	F6800-33051	30
E1500-18411	167	E6700-13622	5	F6800-04104	6	F6800-16403	18	F6800-33651	1
E2101-05312	170	E6810-13561	5	F6800-04213	8	F6800-16411	18	F6800-33671	30
E5205-24321	11	E6810-13581	5	F6800-04221	8	F6800-16511	11	F6800-35631	10
E5500-04464	10	E6810-32292	9	F6800-04251	8	F6800-17012	29	F6800-35661	7
E5500-11302	8	E6820-04652	24	F6800-04301	6	F6800-17101	29	F6800-42501	14
E5500-13333	13	E6820-04662	24	F6800-04401	7	F6800-17111	29	F6800-53181	14
E5500-14232	13	E6820-25011	25	F6800-04411	7	F6800-17203	19	F6800-53453	14
E5500-15553	11	E6820-32451	9	F6800-04501	7	F6800-17211	19	F6800-53471	14
E5500-33142	6	E6820-74111	27	F6800-04615	24	F6800-17501	20	F6800-53712	14
E5500-39013	296	E6820-74111	28	F6800-04711	6	F6800-17551	20	F6800-53722	14
E5500-39013	297	E6821-25011	26	F6800-04721	6	F6800-17561	20	F6800-53732	14
E5500-73265	15	E6821-25111	26	F6800-04731	6	F6800-17701	19	F6800-53742	14
E5500-73272	15	E6850-63011	316	F6800-04811	10	F6800-17801	20	F6800-60061	322
E5500-73342	15	E6850-74151	27	F6800-05511	17	F6800-18943	21	F6800-60061	324
E5616-74252ED	27	E6850-74151	28	F6800-06201	10	F6800-18951	21	F6800-60061	326
E5629-24401	30	E7103-04621	316	F6800-09051	11	F6800-18961	21	F6800-64101	316
E5800-25161	25	E7103-63821	26	F6800-10101	12	F6800-20101	23	F6800-64421	15
E5800-25161	26	E7230-01631	3	F6800-10153	12	F6800-20301	20	F6800-65511	33
E5800-25182	25	E7230-12372	163	F6800-10161	12	F6800-20301	23	F6800-65561	33
E5800-25182	26	E7240-32731	296	F6800-10261	12	F6800-20401	23	F6800-72531	27
E5800-74252ED	28	E7240-32731	297	F6800-10301	12	F6800-20501	23	F6800-72913	15
E5800-96031	7	E7250-64013	316	F6800-10351	12	F6800-20702	2	F6800-72921	15
E5800-96032	7	E7300-05304	170	F6800-10401	12	F6800-21111	36	F6800-73031	16
E5850-32617	9	E7300-11791	21	F6800-10452	12	F6800-21311	36	F6800-73051	16
E5853-73011	15	E7300-11791	159	F6800-10461	12	F6800-21331	36	F6800-73341	2
E5900-96021	1	E7300-11791	161	F6800-10502	12	F6800-21351	36	F6800-74282	27
E5900-96021	5	E7300-72891	21	F6800-10611	12	F6800-22011	36	F6800-74282	28

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
F6800-90111	1	T2185-82561	311	T2350-50421	165	T2610-39511	116	T2660-75951	311
F6800-90121	1	T2185-82561	312	T2350-50421	169	T2610-39521	116	T2660-75951	312
F6800-91011	12	T2185-82561	314	T2350-50421	187	T2610-39531	116	T2660-75951	314
F6800-91811	21	T2185-82561	318	T2350-50421	189	T2610-39562	116	T2670-15161	73
F6800-91821	21	T2185-82561	320	T2350-50421	191	T2610-39572	116	T2670-15161	75
F6800-91911	22	T2185-82561	322	T2350-50421	193	T2610-39601	116	T2670-15161	77
F6800-91911	29	T2185-82561	330	T2350-50421	301	T2610-39631	116	T2670-15161	80
F6800-91911	31	T2185-82561	390	T2350-50431	163	T2610-39672	116	T2670-15161	83
F6800-92311	27	T2185-85101005	381	T2350-50431	165	T2610-39882	140	T2670-15182	65
F6800-92311	28	T2185-85105	381	T2350-50431	169	T2610-39882	208	T2670-15272	73
F6800-92411	29	T2185-85113	381	T2350-50431	187	T2610-39911	118	T2670-15272	75
F6800-92411	31	T2185-85131BB	381	T2350-50431	189	T2610-39911	119	T2670-15282	73
F6800-92421	29	T2198-24461	277	T2350-50431	191	T2610-39921	118	T2670-15282	75
F6800-92431	31	T2198-24461	279	T2350-50431	193	T2610-39921	119	T2670-15311	73
F6800-92441	29	T2198-68811	318	T2350-50431	301	T2610-39951	119	T2670-15311	75
F6800-92451	22	T2198-68811	320	T2350-85151	228	T2610-50271	185	T2670-15362	73
F6800-92771	12	T2198-68811	322	T2351-57132	241	T2610-50271	195	T2670-15362	75
F6800-94111	22	T2198-69471	296	T2351-57132	242	T2610-50271	198	T4025-68301	324
F6805-16102	18	T2198-69471	297	T2368-69025	319	T2610-52461	237	T4025-68301	326
F6805-53001	14	T2198-82571	300	T2368-69025	320	T2611-26693	237	T4025-68301	328
F6810-13411	28	T2198-82571	307	T2368-69025	322	T2611-26693	358	T4025-68301	329
F6820-13763	22	T2198-82571	309	T2440-21361	62	T2611-26693	359	T4025-68351	319
F6820-72531	28	T2198-82571	311	T2440-21361	63	T2611-26693	360	T4025-68351	320
F6820-99013	34	T2198-82571	312	T2440-22581	70	T2611-54823	196	T4025-68351	322
F6860-96042	15	T2198-82571	314	T2540-27631	375	T2615-25621	78	T4115-95081	267
P4410-98251	277	T2198-82571	318	T2540-38251	195	T2615-25621	81	T4121-31054	319
P4410-98251	278	T2198-82571	320	T2540-38251	198	T2615-25621	84	T4121-31054	320
R1510-27631	376	T2198-82571	322	T2610-14831	49	T2615-25661	77	T4121-31054	323
T2181-25442	226	T2198-83171	318	T2610-21212	87	T2615-25661	80	T4125-08201	232
T2185-22341	72	T2198-83171	320	T2610-21212	91	T2615-25661	83	T4125-08201	233
T2185-24461	277	T2198-83171	322	T2610-21212	92	T2615-25681	78	T4125-08201	335
T2185-24461	279	T2305-17151	89	T2610-21212	93	T2615-25681	81	T4125-08201	337
T2185-42461	39	T2305-21661	65	T2610-21593	89	T2615-25681	84	T4125-08201	339
T2185-42471	39	T2305-21661	74	T2610-21812	67	T2615-25691	78	T4125-08251	165
T2185-42481	39	T2305-21661	76	T2610-22171	88	T2615-25691	81	T4125-08251	169
T2185-42491	39	T2305-21762	78	T2610-22821	67	T2615-25691	84	T4125-13561	165
T2185-66671	203	T2305-21762	81	T2610-22834	67	T2615-25922	123	T4125-13561	169
T2185-66671	204	T2305-21762	84	T2610-22851	67	T2615-25922	125	T4125-14261	50
T2185-66671	205	T2305-21891	77	T2610-23831	72	T2615-25922	127	T4125-14261	51
T2185-66671	206	T2305-21891	80	T2610-23841	72	T2615-25922	129	T4125-14261	54
T2185-70491	159	T2305-21891	83	T2610-23851	72	T2615-85105	385	T4125-14261	56
T2185-70491	161	T2305-25191	64	T2610-37453	112	T2615-85112	385	T4125-14261	58
T2185-70491	165	T2305-25191	67	T2610-37453	113	T2615-85112BB	381	T4125-14261	60
T2185-70491	167	T2305-25191	69	T2610-37473	104	T2615-85121	385	T4125-14261	61
T2185-70621	263	T2305-25191	71	T2610-37473	106	T2615-85131	386	T4125-23673	69
T2185-70621	265	T2305-25191	74	T2610-37473	108	T2615-85141	385	T4125-23673	70
T2185-79011	300	T2305-26641	246	T2610-39202	114	T2615-85151	385	T4125-50681	184
T2185-79051	300	T2305-26641	263	T2610-39212	114	T2615-85202	385	T4145-37551	268
T2185-82551	137	T2305-26641	265	T2610-39222	114	T2630-43111	38	T4145-50041	171
T2185-82551	307	T2305-26641	281	T2610-39233	114	T2630-44602	46	T4145-52191	358
T2185-82551	309	T2305-26641	282	T2610-39252	114	T2630-46231	74	T4145-52191	359
T2185-82551	311	T2305-26641	284	T2610-39281	114	T2630-46231	76	T4145-52191	360
T2185-82551	312	T2305-26641	286	T2610-39411	115	T2660-46111	73	T4145-66121	143
T2185-82551	314	T2305-43883	47	T2610-39422	115	T2660-46111	75	T4145-66121	146
T2185-82551	382	T2305-43883	48	T2610-39431	115	T2660-68291	324	T4145-66121	148
T2185-82551	383	T2350-21281	87	T2610-39441	115	T2660-68291	326	T4145-66131	143
T2185-82561	130	T2350-21281	91	T2610-39463	115	T2660-68291	328	T4145-66131	146
T2185-82561	294	T2350-21281	93	T2610-39473	115	T2660-68291	329	T4145-66131	148
T2185-82561	307	T2350-46612	300	T2610-39481	115	T2660-75951	308	T4145-81532	352
T2185-82561	309	T2350-50421	163	T2610-39491	115	T2660-75951	309	T4145-81532	355

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4145-81532	369	T4157-56111	245	T4520-43191	40	T4620-21371	92	T4625-55431	352
T4145-81532	372	T4157-56111	246	T4520-43271	40	T4620-21371	93	T4625-55431	355
T4145-81551	352	T4163-69281	324	T4520-43351	40	T4620-21481	52	T4625-55431	370
T4145-81551	355	T4163-69281	326	T4520-43361	40	T4620-21481	53	T4625-55431	373
T4145-81551	369	T4182-21351	87	T4520-43652	43	T4620-25383	86	T4625-55441	160
T4145-81551	372	T4182-21351	91	T4520-43941	133	T4620-25442	86	T4625-55441	161
T4145-81961	352	T4182-21351	92	T4520-44081	41	T4620-25452	86	T4625-55441	165
T4145-81961	355	T4182-21351	93	T4520-44081	42	T4620-38033	130	T4625-55441	169
T4145-81961	369	T4240-14081	52	T4520-44081	43	T4620-41601	44	T4625-55441	253
T4145-81961	372	T4240-14081	53	T4520-44091	43	T4620-41612	44	T4625-55441	256
T4145-82052	351	T4240-14081	54	T4520-44101	43	T4620-44592	46	T4628-66211	208
T4145-82052	354	T4240-14081	56	T4520-44111	41	T4620-44592	74	T4667-69712	300
T4145-82052	369	T4240-14081	58	T4520-44111	42	T4620-44592	76	T4667-69722	300
T4145-82052	372	T4240-14081	60	T4520-44121	41	T4620-49371	375	T4668-83301	262
T4145-82081	351	T4240-14081	61	T4520-44121	42	T4620-49381	375	T4668-83301	264
T4145-82081	354	T4240-23871	90	T4520-44811	44	T4620-49391	375	T4681-82411	302
T4145-82081	370	T4257-67511	310	T4520-62243	145	T4620-50592	140	T4681-82411	349
T4145-82081	373	T4257-67511	311	T4520-62243	147	T4620-50592	208	T4681-82421	302
T4145-82212	334	T4333-53651	235	T4520-62261	143	T4620-50592	286	T4681-82421	349
T4145-82222	334	T4333-53652	236	T4520-62261	145	T4620-50701	186	T4681-83431	351
T4145-82241	334	T4333-53652	237	T4520-62261	147	T4620-55841	244	T4681-83431	354
T4145-82251	334	T4340-38231	294	T4520-62331	202	T4620-55841	245	T4681-83431	370
T4145-82951	352	T4340-71641	224	T4520-63623	133	T4620-60334	178	T4681-83431	373
T4145-82951	355	T4340-71651	224	T4520-63623006	133	T4620-66161	105	T4681-85311	346
T4145-82951	370	T4340-71661	224	T4520-63624	133	T4620-69251	299	T4681-91111	233
T4145-82951	373	T4340-71721	224	T4520-75481	319	T4620-69272	298	T4681-91111	234
T4145-82961	352	T4340-71751	225	T4520-75481	321	T4620-81842	303	T4682-22842	64
T4145-82961	355	T4340-87181	302	T4520-75481	323	T4620-81842	341	T4682-22852	64
T4145-82961	370	T4345-72102	171	T4520-87402	300	T4620-81842	346	T4682-26833	99
T4145-82961	373	T4373-24561	90	T4520-87402	303	T4620-81842	349	T4682-26833	101
T4145-83071	333	T4420-37361	123	T4520-87402	333	T4620-82022	345	T4682-32231	308
T4145-83711	341	T4420-37361	125	T4520-87402	341	T4620-85311	218	T4682-32231	310
T4145-83711	347	T4420-37361	127	T4520-87402	345	T4620-85311	221	T4682-37582	153
T4145-83721	342	T4420-37361	129	T4520-87402	346	T4624-34111	123	T4682-37582	155
T4145-83721	347	T4520-14872	49	T4520-87402	349	T4624-34111	125	T4682-37582	157
T4145-83881	352	T4520-24921	246	T4520-87691	335	T4624-34111	127	T4682-39962	137
T4145-83881	355	T4520-26161	144	T4520-87691	337	T4624-43291	308	T4682-43275	308
T4145-83881	370	T4520-26161	245	T4520-87691	339	T4624-43291	310	T4682-43275	310
T4145-83881	373	T4520-26161	246	T4520-88401	352	T4624-43291	312	T4682-43275	312
T4145-85021	341	T4520-26931	245	T4520-88401	355	T4624-43291	314	T4682-43275	314
T4145-86163	333	T4520-26932	244	T4520-88401	370	T4624-65562	277	T4682-43281	308
T4145-86172	333	T4520-27193	99	T4520-88401	373	T4624-92131004	385	T4682-43281	310
T4145-86261	333	T4520-27193	101	T4520-91152	217	T4625-52351	235	T4682-43281	313
T4145-86271	333	T4520-27831	144	T4520-91153	221	T4625-52351	236	T4682-43281	314
T4145-86403	333	T4520-27831	146	T4520-92013003	379	T4625-52351	237	T4682-43571	52
T4145-87003	333	T4520-27831	148	T4601-17371	247	T4625-55431	141	T4682-43571	53
T4145-87012	333	T4520-27831	172	T4601-17371	248	T4625-55431	159	T4682-43571	54
T4145-88051	346	T4520-27831	178	T4601-52191	257	T4625-55431	165	T4682-43571	58
T4145-88841	227	T4520-27831	249	T4601-52411	235	T4625-55431	169	T4682-43571	315
T4153-27831	173	T4520-27831	250	T4601-65031	262	T4625-55431	212	T4682-48061	145
T4153-27831	179	T4520-38151	294	T4601-65031	264	T4625-55431	233	T4682-48061	147
T4153-89181	303	T4520-41631	44	T4601-65031	281	T4625-55431	253	T4682-50053BB	387
T4157-50271	185	T4520-41681	44	T4601-65031	282	T4625-55431	256	T4682-50053BB	388
T4157-56111	172	T4520-41821	319	T4601-65031	284	T4625-55431	268	T4682-50063	185
T4157-56111	173	T4520-41821	320	T4601-65031	286	T4625-55431	281	T4682-50063BB	388
T4157-56111	175	T4520-41821	323	T4601-95381	141	T4625-55431	283	T4682-50071	387
T4157-56111	176	T4520-43071	38	T4601-95381	212	T4625-55431	284	T4682-50071	388
T4157-56111	179	T4520-43081	38	T4601-95381	213	T4625-55431	286	T4682-50082	387
T4157-56111	180	T4520-43091	38	T4620-21371	87	T4625-55431	335	T4682-50082	388
T4157-56111	201	T4520-43171	38	T4620-21371	91	T4625-55431	339	T4682-52181	235

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4682-53552	237	T4684-43571	315	T4710-43151	38	T4810-25641	65	T4810-66721	272
T4682-53552	358	T4686-41351	196	T4710-52201	358	T4810-25771	64	T4810-66721	274
T4682-53552	359	T4686-41351	199	T4710-52201	359	T4810-26141	94	T4810-66721	276
T4682-53552	360	T4686-50963	169	T4710-52201	360	T4810-26151	94	T4810-66721	278
T4682-54261	240	T4686-50963	240	T4710-53141	358	T4810-26161	94	T4810-66721	280
T4682-54261	241	T4686-50963	241	T4710-53141	359	T4810-26171	94	T4810-66961	172
T4682-54261	242	T4686-50963	242	T4710-53141	360	T4810-26181	94	T4810-66961	173
T4682-54261	243	T4686-50963	243	T4710-53152	237	T4810-26191	94	T4810-69251	328
T4682-55202	195	T4686-50963	319	T4710-53152	358	T4810-26331	99	T4810-69251	329
T4682-55202	198	T4686-50963	321	T4710-53152	359	T4810-26331	101	T4810-82341	330
T4682-55421	240	T4686-50963	323	T4710-53152	360	T4810-26345	99	T4810-82352	330
T4682-55421	241	T4686-50963	333	T4710-64791	277	T4810-26345	101	T4810-82911	357
T4682-55421	242	T4686-51951	263	T4710-64791	278	T4810-26471	98	T4810-86281	333
T4682-55421	243	T4686-51951	265	T4710-64791	280	T4810-26491	100	T4810-91662	216
T4682-55821	240	T4686-51951	335	T4710-65672	272	T4810-26491	102	T4810-91662	219
T4682-55821	241	T4686-51951	337	T4710-65681	270	T4810-26501	100	T4815-43331	40
T4682-55821	242	T4686-51951	339	T4710-65681	272	T4810-26501	102	T4815-46791	299
T4682-55821	243	T4686-87611	240	T4710-66502	244	T4810-26551	100	T4815-55531	245
T4682-55821	281	T4686-87611	241	T4710-66531	215	T4810-26551	102	T4815-68761	215
T4682-55821	282	T4686-87611	242	T4710-69044	295	T4810-26571	43	T4815-78112	280
T4682-55821	284	T4686-87611	335	T4710-69251	324	T4810-26571	99	T4815-78112	350
T4682-60211	137	T4686-87611	337	T4710-69251	326	T4810-26571	101	T4815-82361	299
T4682-65291	179	T4686-87611	339	T4710-69251	328	T4810-26912	100	T4815-82431	303
T4682-65291	270	T4687-88041	266	T4710-69251	329	T4810-26912	102	T4815-82431	350
T4682-65291	272	T4687-88051	266	T4710-69702	54	T4810-45721	123	T4815-87181	304
T4682-65291	276	T4689-75581	298	T4710-69702	56	T4810-45721	125	T4815-87181	350
T4682-65291	278	T4689-75581	300	T4710-69702	58	T4810-45721	127	T4815-88211	303
T4682-65291	280	T4710-11011	159	T4710-69702	60	T4810-45721	129	T4815-88211	330
T4682-65311	144	T4710-22841	65	T4710-92801	376	T4810-45761	103	T4815-88221	303
T4682-65311	175	T4710-23501	72	T4720-37131	103	T4810-45761	107	T4815-88221	350
T4682-65311	176	T4710-24511	65	T4720-37142	103	T4810-45761	123	T4815-88241	346
T4682-65311	202	T4710-24532	65	T4720-39811	118	T4810-45761	125	T4815-88261	346
T4682-65311	276	T4710-25671	77	T4720-39811	119	T4810-45761	127	T4815-89131	349
T4682-66061	145	T4710-25671	80	T4720-39821	118	T4810-45761	129	T4815-89141	349
T4682-66061	147	T4710-25671	83	T4720-39821	119	T4810-46734	130	T4815-89141BB	303
T4682-66071	145	T4710-26123	72	T4720-39831	118	T4810-47131	103	T4815-89151	349
T4682-66071	147	T4710-26151	94	T4720-39831	119	T4810-47131	107	T4815-89151BB	303
T4682-66081	145	T4710-26162	95	T4720-39841	118	T4810-47151	124	T4815-89161BB	303
T4682-66081	147	T4710-26172	95	T4720-39841	119	T4810-47151	126	T4815-89162	349
T4682-66111	146	T4710-26182	95	T4720-39852	118	T4810-47151	128	T4815-89171	303
T4682-66111	148	T4710-26522	94	T4720-39852	119	T4810-47202	124	T4815-89171	349
T4682-69401	52	T4710-26632	96	T4720-39862	118	T4810-47202	128	T4815-90251	275
T4682-85361	219	T4710-26803	99	T4720-39862	119	T4810-51181	237	T4815-93211	302
T4682-85573	229	T4710-26803	101	T4720-39891	118	T4810-51181	358	T4815-93211	303
T4682-85573	230	T4710-26813	99	T4720-39891	119	T4810-51181	359	T4815-93211	345
T4682-85573	231	T4710-26813	101	T4720-39912	112	T4810-51181	360	T4815-93211	347
T4682-87812	227	T4710-26822	99	T4720-39912	113	T4810-52121	359	T4815-93211	350
T4682-87821	227	T4710-26822	101	T4720-39951	112	T4810-52121	360	T4815-93211	351
T4682-87831	227	T4710-26851	99	T4720-39951	113	T4810-52201	237	T4815-93211	354
T4682-91073	217	T4710-26851	101	T4720-47201	125	T4810-55312	196	T4815-93211	370
T4682-91073	221	T4710-27171	43	T4720-47201	129	T4810-55312	199	T4815-93211	373
T4682-91105	217	T4710-27171	99	T4720-65401	244	T4810-66721	144	T4816-39261	114
T4682-91105	221	T4710-27171	101	T4720-90081	153	T4810-66721	146	T4816-39271	114
T4682-91114	217	T4710-28181	98	T4720-90081	155	T4810-66721	148	T4816-39301	114
T4682-91114	221	T4710-28212	97	T4720-90081	157	T4810-66721	180	T4816-39581	116
T4682-91132	217	T4710-32231	308	T4720-90091	153	T4810-66721	249	T4816-39621	116
T4682-91132	221	T4710-32231	310	T4720-90091	155	T4810-66721	250	T4816-39661	116
T4684-43571	308	T4710-32231	319	T4720-90091	157	T4810-66721	251	T4816-39681	116
T4684-43571	310	T4710-43133	38	T4750-65672	270	T4810-66721	252	T4816-51462	186
T4684-43571	313	T4710-43142	38	T4810-22581	74	T4810-66721	270	T4818-44291	43

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4818-51462	186	T4876-45162	126	T4930-52371	236	T4935-45331	150	T5210-22153	88
T4830-49801	376	T4876-45162	128	T4930-52371	237	T4935-45331	151	T5210-22163	88
T4830-49811	376	T4876-67282	244	T4930-52391	358	T4935-45331	152	T5210-22612	67
T4830-49821	376	T4880-24492	65	T4930-52391	359	T4935-45341	149	T5210-22625	67
T4830-49831	376	T4880-64672	277	T4930-52391	360	T4935-45341	150	T5210-22633	67
T4830-49901	376	T4880-93031	217	T4930-52471	235	T4935-46961	151	T5210-22652	66
T4830-49911	376	T4880-93041	217	T4930-52471	236	T4935-54212	303	T5210-22652	67
T4833-74053	226	T4880-93051	217	T4930-52471	237	T4935-54212	324	T5210-22704	53
T4833-87141	351	T4880-93061	217	T4930-52481	237	T4935-54212	326	T5210-22744	67
T4833-87141	354	T4920-49601	375	T4930-52481	358	T4935-54221	325	T5210-22811	67
T4833-87141	370	T4920-65381	308	T4930-52481	359	T4935-54221	326	T5210-23116	89
T4833-87141	373	T4920-65381	310	T4930-52481	360	T4935-54232	325	T5210-23125	89
T4835-46591	104	T4920-66551	103	T4930-64301	268	T4935-54232	327	T5210-23152	89
T4835-46591	105	T4920-66551	107	T4930-65161	251	T4935-69031	305	T5210-23163	89
T4835-46591	131	T4920-69251	324	T4930-66731	200	T4935-78112	302	T5210-23251	90
T4835-46591	132	T4920-69251	328	T4930-66731	201	T4935-78122	302	T5210-23266	89
T4835-46591	153	T4920-69571	308	T4930-66731	245	T4935-83001	337	T5210-23272	89
T4835-46591	155	T4920-69571	310	T4930-66731	246	T4950-52451	257	T5210-23282	90
T4835-46591	157	T4920-70471	353	T4930-66741	175	T4980-22831	65	T5210-23293	89
T4835-64711	141	T4920-70471	356	T4930-66741	176	T4980-52111	235	T5210-23324	89
T4835-64711	212	T4920-70471	370	T4930-66741	177	T4980-52111	236	T5210-23613	69
T4835-64712	141	T4920-70471	373	T4930-66741	180	T4980-52111	237	T5210-23653	72
T4835-64712	212	T4920-80152	353	T4930-66741	276	T5210-14118	50	T5210-23682	72
T4835-65391	276	T4920-80152	356	T4930-66741	278	T5210-14301	48	T5210-23691	72
T4835-65391	278	T4920-80152	370	T4930-66751	207	T5210-14501	48	T5210-23722	71
T4835-65411	276	T4920-80152	373	T4930-66751	210	T5210-14721	49	T5210-23746	71
T4835-65411	278	T4920-87851	227	T4930-66751	270	T5210-14754	62	T5210-23752	71
T4835-66532	276	T4922-49401	375	T4930-66751	272	T5210-14812	49	T5210-23763	71
T4835-66532	278	T4922-49451	375	T4930-66751	280	T5210-21118	54	T5210-23881	72
T4835-76381	276	T4930-14261	54	T4930-71221	252	T5210-21118	56	T5210-24112	72
T4835-76381	280	T4930-14261	56	T4930-71221	282	T5210-21131	55	T5210-24122	72
T4835-82431	302	T4930-14261	58	T4930-71221	284	T5210-21131	57	T5210-24243	91
T4835-82431	349	T4930-14261	60	T4930-80142	352	T5210-21131	59	T5210-24243	93
T4835-87621	347	T4930-14261	61	T4930-80142	355	T5210-21131	60	T5210-24543	91
T4835-91151	218	T4930-41442	324	T4930-80142	370	T5210-21131	61	T5210-24543	93
T4835-91151	221	T4930-41442	326	T4930-80142	373	T5210-21159	53	T5210-25101	78
T4835-91171	218	T4930-47071	153	T4930-80651	302	T5210-21161	53	T5210-25112	78
T4835-91171	221	T4930-47071	155	T4930-80651	349	T5210-21243	87	T5210-25112	81
T4835-93082	217	T4930-47071	157	T4930-83001	335	T5210-21253	87	T5210-25122	78
T4835-93082	377	T4930-47091	151	T4930-83001	340	T5210-21361	87	T5210-25132	79
T4835-93082	378	T4930-47091	153	T4930-83082	334	T5210-21361	91	T5210-25132	82
T4850-26201	94	T4930-47091	287	T4930-83721	341	T5210-21361	92	T5210-25132	84
T4850-26241	94	T4930-47091	289	T4930-83721	347	T5210-21361	93	T5210-25142	79
T4850-26491	102	T4930-50742	324	T4930-83731	341	T5210-21415	50	T5210-25142	82
T4850-26501	102	T4930-50742	326	T4930-83731	347	T5210-21415	51	T5210-25142	85
T4850-45161	135	T4930-50961	333	T4930-84141	333	T5210-21545	87	T5210-25152	78
T4850-45161	136	T4930-52311	235	T4930-84151	165	T5210-21545	91	T5210-25152	81
T4850-49081	376	T4930-52311	236	T4930-84151	171	T5210-21545	92	T5210-25152	84
T4850-49091	376	T4930-52311	237	T4930-85091	341	T5210-21545	93	T5210-25161	78
T4850-50062	142	T4930-52331	358	T4930-92502	324	T5210-21555	87	T5210-25161	81
T4850-85501	388	T4930-52331	359	T4930-92502	326	T5210-21555	91	T5210-25203	77
T4850-93041	220	T4930-52331	360	T4931-48011	135	T5210-21611	64	T5210-25203	80
T4850-93051	220	T4930-52341	358	T4931-48011	136	T5210-21723	64	T5210-25203	83
T4850-93061	220	T4930-52351	257	T4931-72091	164	T5210-21732	64	T5210-25212	62
T4870-27742	384	T4930-52351	258	T4931-72091	167	T5210-21742	64	T5210-25212	63
T4870-49223	375	T4930-52351	358	T4931-72111	165	T5210-21811	64	T5210-25222	77
T4870-49611	375	T4930-52351	359	T4931-72111	168	T5210-21831	64	T5210-25233	79
T4870-85501	387	T4930-52351	360	T4935-43101	324	T5210-21851	64	T5210-25243	86
T4870-A12000203	384	T4930-52361	235	T4935-43101	326	T5210-22122	88	T5210-25253	86
T4876-45162	124	T4930-52371	235	T4935-45331	149	T5210-22131	88	T5210-25262	86

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5210-25271	86	T5210-34302	103	T5210-37561	152	T5210-43354	40	T5210-50641	186
T5210-25314	86	T5210-34302	105	T5210-37621	103	T5210-43413	41	T5210-50692	184
T5210-25415	86	T5210-34302	107	T5210-37621	107	T5210-43451	40	T5210-50791	184
T5210-25452	86	T5210-34402	103	T5210-38121	105	T5210-43451	43	T5210-50903	187
T5210-25603	77	T5210-34402	105	T5210-38121	132	T5210-43521	42	T5210-50903	189
T5210-25603	80	T5210-34402	107	T5210-38121	152	T5210-43541	42	T5210-50903	191
T5210-25603	83	T5210-34412	109	T5210-38401	103	T5210-43625	43	T5210-50903	193
T5210-25612	77	T5210-34412	111	T5210-38401	107	T5210-43636	42	T5210-51251	237
T5210-25613	80	T5210-35101	121	T5210-38421	103	T5210-43646	42	T5210-51251	358
T5210-25613	83	T5210-35101	139	T5210-38421	107	T5210-43681	43	T5210-51251	359
T5210-25621	77	T5210-35332	149	T5210-38601	287	T5210-43714	43	T5210-51251	360
T5210-25621	80	T5210-35342	149	T5210-38601	288	T5210-43723	43	T5210-52101	257
T5210-25621	83	T5210-35411	137	T5210-38771	54	T5210-44561	74	T5210-52101	258
T5210-25631	77	T5210-35421	137	T5210-38771	56	T5210-44573	74	T5210-52131	237
T5210-25631	80	T5210-35511	121	T5210-38771	58	T5210-44574	76	T5210-52131	358
T5210-25631	83	T5210-35511	122	T5210-39123	155	T5210-44613	73	T5210-52131	359
T5210-25651	77	T5210-36452	123	T5210-39123	157	T5210-44633	73	T5210-52131	360
T5210-25651	80	T5210-36452	125	T5210-39133	155	T5210-44633	75	T5210-52311	237
T5210-25651	83	T5210-36452	127	T5210-39133	157	T5210-44641	44	T5210-52311	358
T5210-25671	77	T5210-36452	129	T5210-39143	155	T5210-46004	73	T5210-52311	359
T5210-25671	80	T5210-36462	123	T5210-39143	157	T5210-46013	73	T5210-52311	360
T5210-25671	83	T5210-36462	125	T5210-39153	155	T5210-46023	73	T5210-52421	358
T5210-25681	77	T5210-36462	127	T5210-39153	157	T5210-46023	75	T5210-52421	359
T5210-25681	80	T5210-36552	287	T5210-39162	153	T5210-46051	73	T5210-54121	247
T5210-25681	83	T5210-36552	288	T5210-39162	155	T5210-46051	75	T5210-54121	248
T5210-25711	77	T5210-36552	289	T5210-39162	157	T5210-46061	73	T5210-55024	196
T5210-25712	80	T5210-36581	123	T5210-39201	137	T5210-46061	75	T5210-55024	199
T5210-25712	83	T5210-36581	127	T5210-39201	223	T5210-46152	73	T5210-55041	196
T5210-25721	77	T5210-36603	153	T5210-39201	225	T5210-46152	76	T5210-55041	199
T5210-25722	81	T5210-36603	155	T5210-39712	124	T5210-46163	74	T5210-55051	196
T5210-25722	84	T5210-36603	157	T5210-39712	128	T5210-46203	73	T5210-55051	199
T5210-25731	77	T5210-36622	104	T5210-39802	118	T5210-46402	112	T5210-55061	196
T5210-25731	81	T5210-36671	124	T5210-39802	119	T5210-46402	113	T5210-55071	196
T5210-25731	84	T5210-36671	128	T5210-39901	118	T5210-46502	112	T5210-55071	199
T5210-25751	78	T5210-36681	104	T5210-39901	119	T5210-46502	113	T5210-55112	196
T5210-25751	81	T5210-36681	132	T5210-39922	112	T5210-46612	131	T5210-55133	196
T5210-25751	84	T5210-36742	153	T5210-41691	44	T5210-47001	135	T5210-55133	199
T5210-25771	78	T5210-36742	155	T5210-42101	37	T5210-47001	136	T5210-55261	196
T5210-25771	81	T5210-36742	157	T5210-42101	45	T5210-47101	125	T5210-55261	199
T5210-25771	84	T5210-36801	131	T5210-42147	37	T5210-47101	129	T5210-55336	255
T5210-25903	226	T5210-37118	109	T5210-42262	39	T5210-47111	124	T5210-55454	232
T5210-26102	94	T5210-37118	111	T5210-42291	39	T5210-47111	125	T5210-55454	234
T5210-26132	94	T5210-37141	111	T5210-42311	39	T5210-47111	128	T5210-55461	232
T5210-26553	94	T5210-37173	121	T5210-42321	38	T5210-47111	129	T5210-55461	234
T5210-26563	94	T5210-37173	122	T5210-42613	44	T5210-47223	124	T5210-55512	244
T5210-26681	96	T5210-37183	121	T5210-42623	44	T5210-47223	126	T5210-55713	246
T5210-26712	99	T5210-37183	122	T5210-42753	39	T5210-47223	129	T5210-55723	246
T5210-26712	101	T5210-37221	138	T5210-43011	38	T5210-47223	135	T5210-55731	246
T5210-26722	99	T5210-37221	139	T5210-43021	38	T5210-47223	136	T5210-55741	246
T5210-26722	101	T5210-37272	122	T5210-43031	38	T5210-47232	126	T5210-55751	201
T5210-26731	95	T5210-37273	121	T5210-43041	38	T5210-47232	129	T5210-55761	246
T5210-28223	97	T5210-37311	109	T5210-43051	38	T5210-47232	135	T5210-55771	176
T5210-30081	104	T5210-37443	123	T5210-43102	38	T5210-47243	126	T5210-55771	177
T5210-30081	108	T5210-37462	123	T5210-43121	38	T5210-47243	129	T5210-55783	175
T5210-30091	104	T5210-37462	125	T5210-43213	41	T5210-50151	168	T5210-55784	176
T5210-30091	105	T5210-37462	127	T5210-43223	41	T5210-50502	186	T5210-55784	177
T5210-30091	108	T5210-37491	103	T5210-43314	40	T5210-50553	186	T5210-55793	175
T5210-30532	137	T5210-37491	107	T5210-43323	40	T5210-50563	186	T5210-55794	176
T5210-31332	134	T5210-37561	105	T5210-43335	40	T5210-50593	186	T5210-55794	177
T5210-33207	39	T5210-37561	132	T5210-43344	40	T5210-50603	186	T5210-55802	175

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5210-55802	176	T5210-64411	212	T5210-65641	272	T5210-80491	340	T5210-84322	364
T5210-55802	177	T5210-64411	213	T5210-65651	270	T5210-80571	275	T5210-84322	366
T5210-55913	247	T5210-64411	363	T5210-65651	272	T5210-80581	263	T5210-84331	362
T5210-60221	172	T5210-64411	364	T5210-65661	270	T5210-80581	265	T5210-84332	364
T5210-60221	173	T5210-64412	141	T5210-65661	272	T5210-80581	281	T5210-84332	366
T5210-60231	179	T5210-64412	366	T5210-66014	147	T5210-80581	282	T5210-84341	362
T5210-60301	172	T5210-64422	141	T5210-66023	143	T5210-80581	284	T5210-84351	362
T5210-60301	173	T5210-64422	212	T5210-66032	143	T5210-80581	286	T5210-84361	362
T5210-60301	178	T5210-64422	213	T5210-66051	144	T5210-81003	351	T5210-84371	362
T5210-60301	179	T5210-64422	363	T5210-66101	143	T5210-82013	351	T5210-84371	364
T5210-60301	180	T5210-64422	364	T5210-66131	143	T5210-82013	354	T5210-84371	366
T5210-60312	172	T5210-64422	366	T5210-66441	203	T5210-82062	352	T5210-84391	362
T5210-60312	173	T5210-64432	268	T5210-66441	204	T5210-82062	355	T5210-84392	364
T5210-60323	172	T5210-64453	203	T5210-66452	270	T5210-82062	370	T5210-84392	366
T5210-60323	173	T5210-64453	204	T5210-66452	272	T5210-82062	373	T5210-84431	259
T5210-60333	203	T5210-64453	206	T5210-66452	274	T5210-82152	341	T5210-84431	260
T5210-60343	172	T5210-64453	268	T5210-66462	270	T5210-82162	341	T5210-84441	259
T5210-60343	173	T5210-64453	269	T5210-66462	272	T5210-82181	347	T5210-84441	260
T5210-60351	172	T5210-64453	281	T5210-66462	274	T5210-82221	345	T5210-84451	364
T5210-60351	173	T5210-64453	282	T5210-66472	270	T5210-82231	341	T5210-84451	366
T5210-60433	203	T5210-64453	285	T5210-67361	240	T5210-82241	346	T5210-84452	362
T5210-60433	205	T5210-64453	286	T5210-67361	241	T5210-82251	347	T5210-84461	362
T5210-60441	89	T5210-64454	268	T5210-67361	242	T5210-82282	336	T5210-84461	364
T5210-60441	204	T5210-64472	284	T5210-67361	243	T5210-82282	338	T5210-84461	366
T5210-60441	206	T5210-64472	286	T5210-68553	380	T5210-82282	340	T5210-84472	362
T5210-60911	178	T5210-64513	203	T5210-68753	215	T5210-82292	336	T5210-84472	364
T5210-60911	179	T5210-64513	204	T5210-68883	316	T5210-82292	338	T5210-84472	366
T5210-60923	178	T5210-64513	206	T5210-69031	308	T5210-82292	340	T5210-84482	362
T5210-60923	179	T5210-64513	281	T5210-69031	310	T5210-82811	336	T5210-84482	364
T5210-60932	179	T5210-64513	282	T5210-69072	298	T5210-82811	338	T5210-84482	366
T5210-60933	178	T5210-64513	284	T5210-69212	196	T5210-82811	340	T5210-84491	239
T5210-60945	209	T5210-64513	286	T5210-69354	325	T5210-82911	346	T5210-84501	362
T5210-60973	281	T5210-64522	203	T5210-69354	327	T5210-82911001	348	T5210-84501	364
T5210-60973	282	T5210-64522	204	T5210-69371	325	T5210-83011	336	T5210-84501	366
T5210-63603	133	T5210-64522	206	T5210-69371	327	T5210-83011	338	T5210-84511	362
T5210-63611	133	T5210-64551	141	T5210-69371	328	T5210-83011	340	T5210-84511	364
T5210-63612	133	T5210-64551	212	T5210-69371	329	T5210-83082	351	T5210-84511	366
T5210-64034	281	T5210-64551	213	T5210-69391	296	T5210-83082	354	T5210-84522	239
T5210-64034	282	T5210-64561	268	T5210-69401	53	T5210-83082	370	T5210-84531	259
T5210-64034	284	T5210-64571	268	T5210-69401	54	T5210-83082	373	T5210-84541	362
T5210-64034	286	T5210-64581	268	T5210-69401	58	T5210-83191	351	T5210-84541	364
T5210-64042	204	T5210-64721	212	T5210-69451	308	T5210-83191	354	T5210-84541	366
T5210-64042	281	T5210-64721	213	T5210-69451	310	T5210-83191	370	T5210-84551	362
T5210-64042	282	T5210-64751	141	T5210-69451	313	T5210-83191	373	T5210-84561	362
T5210-64042	284	T5210-64751	212	T5210-69451	315	T5210-83861	352	T5210-84561	364
T5210-64042	286	T5210-64751	213	T5210-69512	317	T5210-83861	355	T5210-84561	366
T5210-64215	268	T5210-64762	275	T5210-69522	317	T5210-83861	370	T5210-84572	239
T5210-64224	141	T5210-65021	202	T5210-69531	317	T5210-83861	373	T5210-84572	331
T5210-64224	212	T5210-65291	247	T5210-69612	295	T5210-83871	352	T5210-84572	332
T5210-64224	213	T5210-65291	248	T5210-69712	298	T5210-83871	355	T5210-84581	362
T5210-64233	268	T5210-65321	244	T5210-69722	298	T5210-83871	370	T5210-84581	364
T5210-64242	281	T5210-65411	281	T5210-69731	298	T5210-83871	373	T5210-84581	366
T5210-64242	282	T5210-65411	282	T5210-69741	298	T5210-83881	352	T5210-84591	259
T5210-64262	268	T5210-65411	284	T5210-69781	298	T5210-83881	355	T5210-84591	260
T5210-64281	270	T5210-65411	286	T5210-69801	299	T5210-83881	370	T5210-84601	259
T5210-64281	272	T5210-65532	366	T5210-72542	165	T5210-83881	373	T5210-84601	260
T5210-64291	270	T5210-65541	362	T5210-72542	168	T5210-83992	347	T5210-84621	363
T5210-64291	272	T5210-65541	364	T5210-80472	336	T5210-84301	239	T5210-84621	365
T5210-64314	268	T5210-65613	270	T5210-80491	336	T5210-84311	239	T5210-84621	366
T5210-64362	268	T5210-65613	272	T5210-80491	337	T5210-84321	362	T5210-84631	363

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5210-84631	364	T5220-35361	133	T5230-66331	265	T5245-35101	138	T5248-60911	180
T5210-84641	196	T5220-39121	153	T5230-70115	262	T5245-35112	121	T5248-60921	180
T5210-84641	199	T5220-39131	153	T5230-70115	264	T5245-35112	122	T5248-60931	180
T5210-84651	243	T5220-39141	153	T5230-70411	234	T5245-35112	138	T5248-60941	280
T5210-85322	216	T5220-39151	154	T5230-72081	189	T5245-35112	139	T5248-60951	280
T5210-85322	219	T5225-26008	65	T5230-72081	191	T5245-36513	154	T5248-60961	280
T5210-85331	216	T5225-26016	65	T5230-74431	228	T5245-36513	158	T5248-67361	280
T5210-85331	219	T5225-26025	65	T5230-80453	262	T5245-36622	105	T5248-70412	336
T5210-85361	216	T5225-26063	65	T5230-80453	264	T5245-36802	105	T5248-70412	338
T5210-85361	219	T5225-26073	65	T5230-80471	264	T5245-37117	110	T5248-70412	340
T5210-85372	216	T5225-26111	66	T5230-80554	262	T5245-37312	117	T5250-55335	254
T5210-85372	219	T5225-44592	46	T5230-80554	264	T5245-37321	113	T5250-55336	254
T5210-85534	229	T5228-24242	92	T5230-81633	242	T5245-37421	113	T5250-55362	253
T5210-85542	229	T5228-25101	84	T5230-81733	241	T5245-37462	129	T5250-55362	254
T5210-85542	230	T5228-46002	75	T5230-81733	242	T5245-38401	120	T5250-55362	255
T5210-85611	224	T5228-46011	75	T5230-81741	242	T5245-39291	114	T5250-55362	256
T5210-87214	181	T5228-46201	75	T5230-82821	262	T5245-39351	115	T5250-55374	253
T5210-87224	181	T5230-35001	150	T5230-82821	264	T5245-39401	115	T5250-55374	254
T5210-87812	227	T5230-35331	150	T5230-83221	263	T5245-39451	115	T5250-55374	255
T5210-87861	227	T5230-35341	150	T5230-83221	265	T5245-39551	116	T5250-55374	256
T5210-89553	226	T5230-38602	289	T5230-85171	228	T5245-39611	116	T5250-55382	254
T5210-89583	226	T5230-50351	189	T5230-85532	231	T5245-39651	116	T5250-55382	256
T5210-91082	183	T5230-50351	191	T5230-87211	182	T5245-39923	113	T5250-55383	254
T5210-91881	183	T5230-50482	187	T5230-87211	228	T5245-50262	184	T5250-55512	245
T5210-93211	336	T5230-50482	189	T5230-87223	182	T5245-50531	186	T5250-55531	282
T5210-93211	338	T5230-50482	191	T5230-87223	228	T5245-50683	186	T5250-55531	284
T5210-93211	340	T5230-50482	193	T5230-87252	182	T5245-64242	284	T5250-60981	209
T5210-95312	259	T5230-53801	274	T5230-87261	182	T5245-64242	286	T5250-64481	358
T5210-95312	260	T5230-53811	274	T5230-87271	182	T5245-64252	284	T5250-64483	203
T5210-95331	259	T5230-55032	199	T5230-87271	228	T5245-64253	286	T5250-64483	204
T5210-95331	260	T5230-55061	199	T5230-87281	182	T5245-64432	284	T5250-64483	237
T5210-96305	69	T5230-55282	184	T5230-87281	228	T5245-64432	286	T5250-64483	281
T5210-96305	70	T5230-60332	204	T5230-88013	266	T5245-64616	276	T5250-64483	282
T5210-96305	79	T5230-60431	204	T5230-88023	266	T5245-64622	276	T5250-64483	359
T5210-96305	82	T5230-60431	206	T5230-88032	266	T5245-64622	278	T5250-64483	360
T5210-96305	85	T5230-60942	211	T5230-88042	266	T5245-64634	276	T5250-64491	358
T5210-97151	302	T5230-60972	211	T5230-88052	266	T5245-64644	276	T5250-64493	203
T5210-97151	350	T5230-60981	211	T5230-88061	266	T5245-64652	276	T5250-64493	204
T5210-A15020101	306	T5230-62072	267	T5235-50662	191	T5245-64664	276	T5250-64493	237
T5210-A15040103	389	T5230-62172	267	T5235-60332	206	T5245-64721	141	T5250-64493	281
T5210-A15050101	291	T5230-64253	269	T5235-64432	281	T5245-65542	366	T5250-64493	283
T5211-60451	203	T5230-64271	269	T5235-64432	283	T5245-65701	272	T5250-64493	359
T5211-60451	204	T5230-64313	269	T5235-64481	305	T5245-66722	140	T5250-64493	360
T5211-60451	205	T5230-64432	269	T5235-68612	327	T5245-66722	208	T5250-65531	362
T5211-60451	206	T5230-64472	269	T5235-68612	329	T5245-68521	303	T5250-65531	364
T5211-64531	268	T5230-64614	278	T5238-80901	230	T5245-70703	232	T5250-66006	143
T5211-64541	268	T5230-64633	278	T5238-80902	229	T5245-71221	251	T5250-66013	143
T5211-65641	270	T5230-64643	278	T5238-80911	230	T5245-71221	252	T5250-66013	145
T5211-69752	319	T5230-64651	278	T5238-80912	229	T5245-72121	168	T5250-66092	143
T5220-14115	51	T5230-65211	269	T5238-80921	230	T5245-72163	164	T5250-66092	145
T5220-14301	47	T5230-65611	274	T5238-80931	230	T5245-72163	167	T5250-66092	147
T5220-2115A	52	T5230-65621	274	T5238-80941	230	T5245-85451	224	T5250-66121	174
T5220-21164	52	T5230-66005	147	T5240-50662	189	T5245-85491	224	T5250-66521	251
T5220-22613	65	T5230-66022	145	T5240-66005	145	T5245-85501	224	T5250-66541	251
T5220-22623	66	T5230-66022	147	T5240-81634	241	T5245-85721	224	T5250-66541	252
T5220-22634	66	T5230-66132	147	T5245-11021	159	T5245-A13080104	304	T5250-68562	382
T5220-22653	66	T5230-66133	145	T5245-11021	161	T5248-52321	361	T5250-68661	50
T5220-22706	52	T5230-66181	241	T5245-11052	159	T5248-53052	361	T5250-68661	51
T5220-22744	65	T5230-66181	242	T5245-11052	161	T5248-55771	175	T5250-68771	52
T5220-35351	133	T5230-66331	263	T5245-35101	122	T5248-60901	280	T5250-68771	53

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5250-68771	54	T5270-27112	101	T5270-50391	168	T5270-66272	142	T5270-81871	365
T5250-68771	56	T5270-27312	100	T5270-50403	164	T5270-66523	252	T5270-81871	367
T5250-68771	58	T5270-27312	102	T5270-50403	168	T5270-67001	249	T5270-81881	365
T5250-68771	60	T5270-28141	97	T5270-50411	162	T5270-69161	295	T5270-81881	367
T5250-68771	61	T5270-28151	98	T5270-50431	187	T5270-69231	325	T5270-81891	365
T5250-85112	380	T5270-28242	97	T5270-50431	193	T5270-69231	327	T5270-81891	367
T5250-95302	259	T5270-28272	97	T5270-50451	187	T5270-69307	325	T5270-81901	365
T5250-95302	260	T5270-28311	97	T5270-50451	193	T5270-69307	328	T5270-81901	367
T5250-95321	363	T5270-28331	97	T5270-50492	187	T5270-69326	325	T5270-81911	365
T5250-95321	364	T5270-29821	226	T5270-50667	187	T5270-69471	325	T5270-81911	367
T5250-95321	366	T5270-31331	35	T5270-50672	188	T5270-69471	327	T5270-81921	260
T5260-68132	315	T5270-31351	35	T5270-50672	190	T5270-69471	328	T5270-81931	260
T5260-68561	383	T5270-35333	151	T5270-50672	192	T5270-69471	329	T5270-81941	240
T5260-69072	300	T5270-35343	151	T5270-50672	193	T5270-69481	325	T5270-81962	260
T5260-69132	313	T5270-36512	156	T5270-50823	171	T5270-69481	328	T5270-81972	260
T5260-69231	328	T5270-36621	132	T5270-52001	235	T5270-69491	325	T5270-81982	260
T5260-69231	329	T5270-36632	132	T5270-52001	236	T5270-69491	327	T5270-82021	357
T5260-75892	301	T5270-36681	124	T5270-52001	238	T5270-69491	328	T5270-82031	357
T5270-11011	161	T5270-36681	128	T5270-52011	236	T5270-69491	329	T5270-82103	341
T5270-11041	292	T5270-36802	132	T5270-52011	238	T5270-69872	319	T5270-82112	341
T5270-11221	159	T5270-38111	111	T5270-52101	235	T5270-69872	321	T5270-82122	341
T5270-11221	161	T5270-43242	41	T5270-52101	236	T5270-69872	323	T5270-82132	343
T5270-11231	159	T5270-43442	41	T5270-52101	238	T5270-70703	233	T5270-82142	345
T5270-11233	161	T5270-44581	46	T5270-52401	235	T5270-72073	164	T5270-82172	346
T5270-11241	161	T5270-45201	133	T5270-52411	236	T5270-72073	167	T5270-82261	336
T5270-12421	163	T5270-46602	137	T5270-52411	238	T5270-72091	171	T5270-82261	338
T5270-12431	163	T5270-46611	132	T5270-53061	258	T5270-72273	164	T5270-82261	340
T5270-12451	163	T5270-47062	135	T5270-55012	196	T5270-72273	167	T5270-82272	336
T5270-14751	63	T5270-47062	136	T5270-55012	199	T5270-72841	164	T5270-82272	338
T5270-17111	164	T5270-47072	135	T5270-55031	196	T5270-72841	167	T5270-82272	340
T5270-17111	167	T5270-47072	136	T5270-55091	196	T5270-72851	164	T5270-82421	302
T5270-17122	164	T5270-47232	136	T5270-55091	199	T5270-72851	167	T5270-82421	349
T5270-17122	167	T5270-50014	184	T5270-55202	160	T5270-80451	336	T5270-82512	343
T5270-17692	164	T5270-50121	159	T5270-55202	162	T5270-80451	340	T5270-82522	344
T5270-17692	167	T5270-50121	161	T5270-55233	197	T5270-80481	262	T5270-82532	343
T5270-21112	58	T5270-50131	159	T5270-55233	199	T5270-80481	264	T5270-82542	344
T5270-21511	62	T5270-50131	161	T5270-55241	197	T5270-80481	336	T5270-82551	308
T5270-21511	63	T5270-50171	159	T5270-55241	199	T5270-80481	338	T5270-82551	310
T5270-21521	62	T5270-50171	161	T5270-55252	160	T5270-80481	340	T5270-82713	343
T5270-21521	63	T5270-50181	165	T5270-55252	162	T5270-80491	241	T5270-82723	344
T5270-21531	62	T5270-50191	160	T5270-55331	253	T5270-80491	242	T5270-82732	343
T5270-21531	63	T5270-50211	159	T5270-55911	248	T5270-80561	233	T5270-82742	344
T5270-21551	93	T5270-50211	162	T5270-60332	205	T5270-80671	336	T5270-82751	343
T5270-21711	64	T5270-50221	159	T5270-60991	179	T5270-80671	340	T5270-82761	345
T5270-22111	72	T5270-50231	164	T5270-62003	267	T5270-80901	231	T5270-82771	345
T5270-23623	69	T5270-50231	167	T5270-62103	267	T5270-80911	231	T5270-82812	344
T5270-23623	70	T5270-50242	164	T5270-64381	357	T5270-80921	231	T5270-82821	344
T5270-23632	69	T5270-50242	167	T5270-64391	357	T5270-80931	231	T5270-82831	343
T5270-23632	70	T5270-50272	228	T5270-64712	213	T5270-80941	231	T5270-82841	344
T5270-23641	69	T5270-50281	168	T5270-64713	213	T5270-81002	354	T5270-82851	344
T5270-23662	72	T5270-50291	169	T5270-64781	238	T5270-81002	370	T5270-82861	345
T5270-23671	72	T5270-50314	159	T5270-64781	359	T5270-81002	373	T5270-82871	345
T5270-23732	71	T5270-50332	160	T5270-64781	361	T5270-81637	240	T5270-83051	357
T5270-23772	71	T5270-50357	187	T5270-66052	146	T5270-81691	249	T5270-83171	352
T5270-25101	81	T5270-50357	193	T5270-66052	148	T5270-81691	250	T5270-83171	355
T5270-25221	80	T5270-50371	165	T5270-66052	249	T5270-81711	261	T5270-83171	368
T5270-26111	72	T5270-50371	168	T5270-66052	250	T5270-81831	260	T5270-83171	371
T5270-26391	99	T5270-50382	165	T5270-66151	260	T5270-81841	260	T5270-83201	357
T5270-26391	101	T5270-50382	168	T5270-66231	142	T5270-81852	260	T5270-83211	357
T5270-27112	99	T5270-50391	165	T5270-66263	142	T5270-81861	260	T5270-83741	345

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5270-84661	365	T5275-50361	193	T5290-69341	325	T5525-81701	260	TF14-0005A	156
T5270-84671	365	T5275-53051	361	T5290-69571	308	T5525-82431	330	TF14-0005A	158
T5270-85102	386	T5275-69251	325	T5290-69571	313	T5525-83141	336	TF14-0007A	154
T5270-85111	386	T5275-69251	327	T5290-69941	330	T5525-83141	338	TF15-0003A	321
T5270-85122	386	T5275-69251	328	T5310-26541	99	T5525-83141	340	TF15-0004A	327
T5270-85132	386	T5275-69251	329	T5310-26541	101	T5525-84503	279	TF15-0008A	330
T5270-85141	386	T5275-69395	296	T5310-38001	118	T5525-85231	344	TF15-0029A	313
T5270-85152	386	T5275-69395	297	T5310-38001	119	T5525-85301	343	TF15-0029A	315
T5270-85161	386	T5275-69922	319	T5310-38651	150	T5525-85302	344	TF15-0033A	328
T5270-85171	386	T5275-69922	321	T5310-38651	151	T5525-85311	344	TF15-0035A	323
T5270-85312	216	T5275-72081	171	T5310-39651	149	T5525-85321	344	TF15-0036A	329
T5270-85312	219	T5275-80451	338	T5310-69342	328	T5525-85331	344	TF15-0053A	390
T5270-85342	216	T5275-86001	171	T5310-69342	329	T5525-85381	345	TF15-0055A	311
T5270-85342	219	T5275-86221	171	T5310-82231	342	T5525-85461	341	TF16-0011A	336
T5270-85401	223	T5275-93011	219	T5310-84111	171	T5525-85711	300	TF16-0011A	340
T5270-85411	224	T5275-93021	220	T5310-85681	357	T5525-85721	300	TF16-0012A	338
T5270-85451	137	T5275-93031	220	T5310-87851	227	T5525-86401	365	TF18-0001A	371
T5270-85451	223	T5275-93111	220	T5315-81251	159	T5525-86401	367	TF18-0001A	374
T5270-85451	225	T5275-A15080101	292	T5315-81251	162	T5525-87242	238		
T5270-85531	230	T5278-25221	83	T5410-85121	382	T5525-89421	290		
T5270-85841	267	T5278-85701	224	T5410-85121	383	T5525-89451	290		
T5270-85851	267	T5278-85711	224	T5410-85131	382	T5535-50451	169		
T5270-86041	171	T5278-86232	171	T5410-85131	383	T5535-69951	308		
T5270-87231	181	T5278-A12000101	290	T5520-44001	107	T5535-69951	310		
T5270-87231	227	T5280-14711	49	T5520-69182	390	T5535-69951	311		
T5270-89411	290	T5280-21112	60	T5520-75171	319	T5535-69951	313		
T5270-89471	290	T5280-21121	54	T5520-75171	321	T5535-69951	315		
T5270-89481	290	T5280-21121	56	T5520-75171	323	T5535-69961	303		
T5270-89533	183	T5280-21121	58	T5520-75191	377	T5535-69961	325		
T5270-89921	345	T5280-21121	60	T5520-75191	378	T5535-69961	327		
T5270-93011	216	T5280-21121	61	T5520-75191	379	T5538-69011	319		
T5270-93111	217	T5280-23611	70	T5520-81431	233	T5538-69011	321		
T5270-A07000201	386	T5280-23641	70	T5520-86611	302	T5538-69011	323		
T5270-A15000101	368	T5280-23781	71	T5520-86611	350	T5560-56231	214		
T5270-A15050201	291	T5280-50667	194	T5520-90071	154	T5560-56232	214		
T5275-12402	163	T5280-53061	257	T5520-90071	156	T5560-56252	214		
T5275-12412	163	T5280-55331	256	T5520-90071	158	T5560-82802	262		
T5275-30111	127	T5280-55522	245	T5520-90081	156	T5560-82802	264		
T5275-35001	149	T5280-66112	173	T5525-46031	110	T5560-82812	262		
T5275-35003	151	T5280-69072	310	T5525-46031	111	T5560-82812	264		
T5275-35321	149	T5280-69072	311	T5525-50721	165	T5560-83942	274		
T5275-35323	150	T5280-69072	315	T5525-50721	168	T5560-84262	263		
T5275-35323	151	T5280-69136	310	T5525-50814	171	T5560-84262	265		
T5275-36101	152	T5280-69304	327	T5525-53271	204	T5560-84501	269		
T5275-36201	130	T5280-69304	329	T5525-53271	206	T5560-84561	269		
T5275-36211	294	T5280-69326	327	T5525-53632	278	T5560-84571	269		
T5275-36221	294	T5280-80471	262	T5525-56211	214	T5560-86801	234		
T5275-36382	125	T5280-80471	338	T5525-56221	214	T5560-88201	262		
T5275-36382	129	T5280-80471	340	T5525-80482	146	T5560-88201	264		
T5275-36432	123	T5280-81637	243	T5525-80482	148	T5620-50711	165		
T5275-36432	127	T5280-86153	171	T5525-80482	249	T5620-50711	168		
T5275-37441	127	T5283-54027	70	T5525-80482	250	T5980-41801	294		
T5275-38103	130	T5287-21112	61	T5525-80522	144	T8101-43101	109		
T5275-38201	130	T5290-69112	308	T5525-80522	146	T8105-75770	71		
T5275-38202	294	T5290-69112	310	T5525-80522	148	T8110-63081	43		
T5275-47201	135	T5290-69112	311	T5525-81411	233	TE15-0024A	319		
T5275-47201	136	T5290-69122	319	T5525-81471	249	TE15-0024A	321		
T5275-47211	135	T5290-69132	308	T5525-81641	240	TE15-0024A	323		
T5275-47211	136	T5290-69211	197	T5525-81641	243	TF12-0006A	75		
T5275-50361	188	T5290-69211	199	T5525-81651	260	TF14-0002A	152		

INDEX 2

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
3점연결장치1그룹	RX70-T0350A	183	변속레버그룹	RX70-T1350A	281
3점연결장치2그룹	RX70-T0850A	216	변속레버그룹	RX73CEU-T1350A	284
3점연결장치2그룹	RX73-T0850A	219	변속레버그룹(1)	MX58-T0310A	172
3점연결장치3그룹	RX70-T0860A	223	복동레버그룹	MX58-T1320A	270
3점연결장치그룹	RX60PC-T2180A	291	복동레버그룹	RX60PCAU-T1320A	272
3점연결장치그룹	RX7320-T0860A	224	복동레버그룹	RX700P-T1320A	274
3핀소켓그룹	MX55PC-T2130A	305	복동레버그룹	RX700-T0795A	207
경광등그룹	LX485L-T1300A	382	본넷트그룹	RX70-T0740A	186
경광등그룹	MX55-T0940A	380	본넷트취부대그룹	RX720P-T0750A	191
경광등그룹	RX700-T1300A	383	본넷트취부대그룹	RX720-T0750A	189
경심수평센서브라켓그룹	MX58-T0840A	215	본넷트취부대그룹	RX72C-T0750A	193
계기판커버그룹	RX700P-T1070A	255	본넷트취부대그룹	RX72-T0750A	187
계기판커버그룹	RX700-T1070A	254	부변속축그룹	RX701-T0170A	69
계기판커버그룹	RX70C-T1070A	256	부변속축그룹	RX701-T0170B	70
계기판커버그룹	RX70-T1070A	253	부변속포크그룹	MX58-T0250A	89
기어케이스그룹	F6800-G040B	6	브레이크로드1그룹	MX58-T0320A	175
기어케이스커버그룹	F6800-G045A	8	브레이크로드1그룹	RX7320P-T0320A	177
냉각수플랜지 그룹	F6840-G130A	15	브레이크로드그룹	RX700P-T0320A	176
냉각팬 그룹	F6800-G230A	27	브레이크케이스그룹	RX531-T0290A	97
냉각팬 그룹(CABIN)	F6805-G235A	28	브레이크페달그룹	MX58-T1020A	246
뒷바퀴그룹	RX701-T0720A	376	셔틀레버그룹	MX55C-T1060A	251
뒷바퀴웨이트그룹	DK751-T1600B	384	셔틀레버그룹	RX70C-T1060A	252
뒷유리그룹	MX58-T1240A	346	셔틀변속포크그룹	MX58-T0245A	88
뒷유리와이퍼그룹	RX60PC-T2120A	303	셔틀축그룹	RX701-T0160A	65
뒷차동장치그룹	MX58-T0270A	94	셔틀축그룹	RX701-T0160B	67
뒷차축그룹	RX701-T0300A	99	소음기그룹	RX73-T0050A	163
뒷차축그룹	RX701-T0300B	101	스티어링2그룹	RX70-T0960A	142
드로우바그룹	RX70-T0870A	226	스티어링2그룹	RX72C-T1050A	250
라디에이터그룹	RX700P-T0060A	167	스티어링2그룹	RX72-T1050A	249
라디에이터그룹	RX70-T0060A	164	스티어링그룹	MX55C-T1050A	143
라이트그룹	RX700P-T1170A	300	스티어링그룹	RX700P-T1050A	147
레버가이드그룹	MX55PCR-T1310A	268	스티어링그룹	RX700-T1050A	145
레버가이드그룹	RX700P-T1310A	269	스티어링실린더그룹	RX701-T0490A	133
로커암_밸브 그룹	F6800-G110A	13	스파이얼베벨피니언그룹	RX531-T0200A	72
룸미러그룹	RX700-T2035A	368	승강실린더그룹	MX58-T0395A	121
리프트실린더그룹	RX70-T0650A	137	승강실린더그룹	RX60PC-T0395A	122
마운팅그룹	RX700P-T0880A	228	승강암그룹	MX58-T0375A	112
명판그룹	EF1-G133002	293	승강암그룹	RX60PC-T0375A	113
명판그룹	RX70C-T0910A	235	실린더블록그룹	F6800-G010A	1
명판그룹	RX720P-T0910A	237	실린더커버 그룹	MX58-T0680A	138
명판그룹	RX72-T0910A	236	실린더커버 그룹	MX58-T0680B	139
명판그룹, 캐빈	MX55PCR-T1360A	358	실린더커버그룹	MX58-T0500A	134
명판그룹, 캐빈	RX700VC-T1360A	360	실린더커버그룹	RX701-T0500A	35
명판그룹, 캐빈	RX70-T1360A	359	실린더헤드그룹	F6800-G030A	5
명판그룹, 프레임	RX700P-T1080A	258	실린더헤드카버 그룹	F6800-G150A	17
명판그룹, 프레임	RX70-T1080A	257	아이들기어그룹	F6800-G100A	12
발판매트그룹	RX60PCEU-T0890A	229	앞바퀴그룹	D85-T305A	375
발판매트그룹	RX700P-T0890A	231	앞웨이트그룹(견인훅)	RX73-T2050A	290
발판매트그룹	RX70-T0890A	230	앞유리그룹	RX70-T1220A	341
발판의자밑판지지그룹	RX700P-T0340A	182	앞차동장치그룹	MX58-T0430A	38
배기매니폴드그룹	F6800-G190A	22	앞차축그룹	RX701-T0480A	43
밸브유니트그룹	MX58-T0410A	131	앞차축브라켓그룹	MX58-T0510A	44
밸브유니트그룹	RX70-T0410A	132	앞차축지지그룹	MX58-T0420A	37
베벨기어축그룹	RX701-T0460A	41	앞차축케이스그룹	MX58-T0470A	42
베벨기어케이스그룹	MX58-T0450A	40	앞차축프레임그룹	RX70-T0730A	184
베벨피니언축그룹	MX58-T0440A	39	에어브리더 그룹	MX58-T1370A	287
변속레버1그룹	RX70C-T0310A	173	에어브리더 그룹	RX70-T1370A	288
변속레버2그룹	RX700-T0780A	201	에어브리더 그룹	RX70-T1370D	289
변속레버3그룹	RX70C-T1350A	282	에어컨그룹	MX55PC-T1155C	333
변속레버3그룹	RX73EU-T1350A	286	에어컨덕트그룹	DK45CHSE-T1165C	334

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
에어콘브라켓그룹	RX72-T0070A	170	조이스틱밸브그룹	TF1-G441005	155
에어크리너그룹	RX56PSC-T0040A	159	조이스틱밸브그룹	TF1-G441007	157
에어크리너그룹	RX72-T0040A	161	죠이스틱레버그룹	MX58-T0820A	212
에어크리너필터그룹	RX73PC-T2260A	292	죠이스틱레버그룹	RX56PSC-T0820A	213
엔진전장품그룹	RX701PC-T0590A	296	죠이스틱레버그룹	RX60PC-T0820A	141
엔진전장품그룹	RX701PC-T0590B	297	죠이스틱레버그룹	RX700P-T0820A	214
연료시스템 그룹	F6805-G120A	14	주,부변속레버그룹	MX55PCR-T0790A	203
연료탱크그룹	RX720P-T0760A	198	주,부변속레버그룹	RX700P-T0790A	204
연료탱크그룹	RX72-T0760A	195	주,부변속레버그룹	RX720P-T0790A	206
연료탱크캡그룹	MX55PC-T2160A	389	주,부변속레버그룹	RX72-T0790A	205
연료필터_파이프 그룹	F6800-G160A	18	주변속포크그룹	MX58-T0240A	87
연료히터옵션그룹	TF1-G225002	390	주차브레이크레버3그룹	MX58-T1040A	247
예비품그룹	MX58-T0930A	377	주차브레이크레버3그룹	RX70-T1040A	248
예비품그룹	RX700P-T0930A	378	주축그룹	RX701-T0140A	62
예비품그룹	RX700VC-T0930A	379	주축그룹	RX701-T0140B	63
오일게이지그룹	F6800-G025A	4	중간케이스그룹	MX58-T0120A	52
오일쿨러그룹	RX70-T0630A	135	중간케이스그룹	MX58-T0120B	53
오일쿨러그룹	RX73-T0630A	136	지붕그룹	MX58-T1260A	351
오일팬그룹	F6800-G020A	3	지붕그룹	RX53-T1260A	354
오일필터그룹	F6800-G050A	9	지붕그룹	TF1-G6C2502	369
와이퍼그룹	RX70-T1250A	349	지붕그룹	TF1-G6C2504	372
와이퍼그룹	RX73AU-T1250A	302	차동고정포크그룹	MX58-T0280A	96
워터펌프 그룹	F6800-G140A	16	차동페달그룹	RX700P-T0785A	202
웨이트그룹	D581-T2040A	387	초저속축그룹	RX701-T0180A	71
웨이트그룹	DK551-T2040A	388	추진축그룹	RX701-T0520A	46
위치견인그룹	MX58-T1330A	275	축전지그룹	RX70-T0560A	295
위치견인그룹	RX60PC-T1330A	276	출입문그룹	RX70-T1230A	343
위치견인그룹	RX7320P-T1330A	278	카운터축그룹	RX531-T0150A	64
유압밸브그룹	RX70C-T0400A	125	캐빈그룹	RX720VC-T1210A	337
유압밸브그룹	RX70P-T0400A	127	캐빈그룹	RX72C-T1210A	339
유압밸브그룹	RX70-T0400A	123	캐빈그룹	RX72-T1210A	335
유압밸브그룹	RX73C-T0400A	129	캐빈라이트그룹	MX58-T1170A	298
유압실린더그룹	MX58-T0365A	103	캐빈전장품그룹 (1)	TF1-G115002	324
유압실린더그룹	RX60PCAU-T0365A	105	캐빈전장품그룹 (1)	TF1-G115006	326
유압실린더그룹	RX70-T0365A	107	캐빈전장품그룹 (2)	TF1-G116002	330
유압실린더몸체그룹	MX58-T0370A	109	캐빈지지대1그룹	MX58-T0340A	181
유압실린더몸체그룹	RX60PC-T0370A	110	캐빈지지대그룹	MX58-T0880A	227
유압실린더몸체그룹	RX70-T0370A	111	캠축 그룹	F6800-G090A	11
유압장치그룹	RX70-T0405A	130	크랭크축그룹	F6800-G060A	10
유압조정장치1그룹	RX60PC-T0380A	114	클러치그룹	MX58-T0100A	47
유압조정장치2그룹	RX60PC-T0385A	115	클러치그룹	MX58-T0100B	48
유압펌프그룹	TF1-G412003	152	클러치레버그룹	RX531-T0105A	49
의자그룹	RX700VC-T0900A	232	클러치페달그룹	MX58-T1010A	244
의자그룹	RX720P-T0900A	234	클러치페달그룹	RX73C-T1010A	245
의자그룹	RX72-T0900A	233	클러치페달그룹1	RX700-T0775A	200
의자밑판그룹	RX560P-T1210A	264	클러치하우징그룹	MX58-T0110A	50
의자밑판그룹	RX560-T1210A	262	클러치하우징그룹	MX58-T0110B	51
전륜구동장치그룹	MX58-T0210A	73	터보조합 그룹	F6800-G240A	29
전륜구동장치그룹	RX60PCEU-T0210A	75	터보파이프 그룹	F6800-G245A	30
전장그룹 (1)	TF1-G057007	309	톱링크브라켓그룹	MX58-T0390A	118
전장그룹 (1)	TF1-G057010	311	톱링크브라켓그룹	RX60PC-T0390A	119
전장부품 그룹	F6800-G270A	33	트랜스밋션케이스그룹	RX701-T0130A	54
전장품그룹 (1)	TF1-G057002	307	트랜스밋션케이스그룹	RX701-T0130B	56
전장품그룹 (1)	TF1-G057019	312	트랜스밋션케이스그룹	RX701-T0130C	58
전장품그룹 (1)	TF1-G057020	314	트랜스밋션케이스그룹	RX701-T0130D	60
전장품그룹 (3)	TF1-G115016	328	트랜스밋션케이스그룹	RX73AU-T0130B	61
전장품그룹 (3)	TF1-G115017	329	파워소켓그룹	MX55PC-T2140A	306
전장품그룹(2)	TF1-G058003	316	파워스티어링유니트그룹	RX70-T1110A	149
제조명판그룹	F6810-G300A	34	파워스티어링유니트그룹	RX70-T1110D	150
조이스틱밸브그룹	TF1-G441004	153	파워스티어링유니트그룹	RX73-T1110A	151

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
펜더그룹	RX700P-T1270A	267			
펜더그룹	RX70-T1270A	357			
프레임그룹	RX700P-T1000A	242			
프레임그룹	RX700-T1000A	241			
프레임그룹	RX70C-T1000A	243			
프레임그룹	RX70-T1000A	240			
프레임전장품그룹	TF1-G110002	318			
프레임전장품그룹	TF1-G110005	320			
프레임전장품그룹	TF1-G110014	322			
플라이휠 그룹	F6800-G220A	25			
플라이휠 그룹	F6810-G220A	26			
플라이휠하우징 그룹	F6800-G210A	24			
피스톤커넥팅로드그룹	EF1-G107002	36			
하강속도조정그룹	RX60PC-T0800A	140			
하강속도조정그룹	RX7320P-T0800A	208			
햇빛가리개그룹	CK30M-T1040A	381			
햇빛가리개그룹	DK451-T2020A	385			
햇빛가리개그룹	RX700-T2020A	386			
후처리 그룹	F6800-G250A	31			
흡기매니폴드 그룹	F6800-G170A	19			
흡기파이프 그룹	F6800-G180A	21			
흡음재그룹	MX55PC-T0950A	239			
흡음재그룹	RX70PSC-T0950A	331			
흡음재그룹	RX73PC-T1380A	366			
흡음재그룹	RX73PSC-T0950A	332			
흡음재그룹, 캐빈	MX55PC-T1380A	362			
흡음재그룹, 캐빈	RX70PSC-T1380A	364			
흡음재그룹, 프레임	MX55PC-T1090A	259			
흡음재그룹, 프레임	RX70PSC-T1090A	260			
흡입라인그룹	TF1-G411002	294			
ECU & 센서그룹	F6800-G260A	32			
EGR 그룹	F6800-G175A	20			
EGR쿨러 그룹	F6800-G200A	23			
PTO레버1그룹	MX58-T0330A	178			
PTO레버1그룹	RX560PSC-T0330A	179			
PTO레버1그룹	RX60PCEU-T0330A	180			
PTO레버2그룹	MX58-T0810A	209			
PTO레버2그룹	RX60PCEU-T0810A	210			
PTO레버2그룹	RX700P-T0810A	211			
PTO레버3그룹	RX60PCEU-T1340A	280			
PTO변속포크그룹	MX58-T0260A	91			
PTO변속포크그룹	RX60PCEU-T0260A	92			
PTO변속포크그룹	RX701-T0260A	93			
PTO축그룹	MX58-T0230A	86			
PTO카운터축그룹	MX58-T0220A	77			
PTO카운터축그룹	RX701-T0220A	80			
PTO카운터축그룹	RX73EU-T0220A	83			
ROPS그룹	RX700P-T1220A	266			

INDEX 3

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
<샤시>			에어크리너그룹	RX72-T0040A	161
3점연결장치1그룹	RX70-T0350A	183	에어크리너필터그룹	RX73PC-T2260A	292
3점연결장치2그룹	RX70-T0850A	216	연료탱크그룹	RX720P-T0760A	198
3점연결장치2그룹	RX73-T0850A	219	연료탱크그룹	RX72-T0760A	195
3점연결장치3그룹	RX70-T0860A	223	위치견인그룹	MX58-T1330A	275
3점연결장치그룹	RX60PC-T2180A	291	위치견인그룹	RX60PC-T1330A	276
3점연결장치그룹	RX7320-T0860A	224	위치견인그룹	RX7320P-T1330A	278
경심수평센서브라켓그룹	MX58-T0840A	215	의자그룹	RX700VC-T0900A	232
계기판커버그룹	RX700P-T1070A	255	의자그룹	RX720P-T0900A	234
계기판커버그룹	RX700-T1070A	254	의자그룹	RX72-T0900A	233
계기판커버그룹	RX70C-T1070A	256	의자밑판그룹	RX560P-T1210A	264
계기판커버그룹	RX70-T1070A	253	의자밑판그룹	RX560-T1210A	262
드로우바그룹	RX70-T0870A	226	죠이스틱레버그룹	MX58-T0820A	212
라디에이터그룹	RX700P-T0060A	167	죠이스틱레버그룹	RX56PSC-T0820A	213
라디에이터그룹	RX70-T0060A	164	죠이스틱레버그룹	RX700P-T0820A	214
레버가이드그룹	MX55PCR-T1310A	268	주,부변속레버그룹	MX55PCR-T0790A	203
레버가이드그룹	RX700P-T1310A	269	주,부변속레버그룹	RX700P-T0790A	204
마운팅그룹	RX700P-T0880A	228	주,부변속레버그룹	RX720P-T0790A	206
명판그룹	EF1-G133002	293	주,부변속레버그룹	RX72-T0790A	205
명판그룹	RX70C-T0910A	235	주차브레이크레버3그룹	MX58-T1040A	247
명판그룹	RX720P-T0910A	237	주차브레이크레버3그룹	RX70-T1040A	248
명판그룹	RX72-T0910A	236	차동페달그룹	RX700P-T0785A	202
명판그룹, 프레임	RX700P-T1080A	258	캐빈지지대1그룹	MX58-T0340A	181
명판그룹, 프레임	RX70-T1080A	257	캐빈지지대그룹	MX58-T0880A	227
발판매트그룹	RX60PCEU-T0890A	229	클러치페달그룹	MX58-T1010A	244
발판매트그룹	RX700P-T0890A	231	클러치페달그룹	RX73C-T1010A	245
발판매트그룹	RX70-T0890A	230	클러치페달그룹1	RX700-T0775A	200
발판의자밑판지지그룹	RX700P-T0340A	182	펜더그룹	RX700P-T1270A	267
변속레버1그룹	RX70C-T0310A	173	프레임그룹	RX700P-T1000A	242
변속레버2그룹	RX700-T0780A	201	프레임그룹	RX700-T1000A	241
변속레버3그룹	RX70C-T1350A	282	프레임그룹	RX70C-T1000A	243
변속레버3그룹	RX73EU-T1350A	286	프레임그룹	RX70-T1000A	240
변속레버그룹	RX70-T1350A	281	하강속도조정그룹	RX7320P-T0800A	208
변속레버그룹	RX73CEU-T1350A	284	흡음재그룹	MX55PC-T0950A	239
변속레버그룹(1)	MX58-T0310A	172	흡음재그룹, 프레임	MX55PC-T1090A	259
복동레버그룹	MX58-T1320A	270	흡음재그룹, 프레임	RX70PSC-T1090A	260
복동레버그룹	RX60PCAU-T1320A	272	흡입라인그룹	TF1-G411002	294
복동레버그룹	RX700P-T1320A	274	PTO레버1그룹	MX58-T0330A	178
복동레버그룹	RX700-T0795A	207	PTO레버1그룹	RX560PSC-T0330A	179
본넷트그룹	RX70-T0740A	186	PTO레버1그룹	RX60PCEU-T0330A	180
본넷트취부대그룹	RX720P-T0750A	191	PTO레버2그룹	MX58-T0810A	209
본넷트취부대그룹	RX720-T0750A	189	PTO레버2그룹	RX60PCEU-T0810A	210
본넷트취부대그룹	RX72C-T0750A	193	PTO레버2그룹	RX700P-T0810A	211
본넷트취부대그룹	RX72-T0750A	187	PTO레버3그룹	RX60PCEU-T1340A	280
브레이크로드1그룹	MX58-T0320A	175	ROPS그룹	RX700P-T1220A	266
브레이크로드1그룹	RX7320P-T0320A	177	<앞차축>		
브레이크로드그룹	RX700P-T0320A	176	베벨기어축그룹	RX701-T0460A	41
브레이크페달그룹	MX58-T1020A	246	베벨기어케이스그룹	MX58-T0450A	40
셔틀레버그룹	MX55C-T1060A	251	베벨피니언축그룹	MX58-T0440A	39
셔틀레버그룹	RX70C-T1060A	252	앞차동장치그룹	MX58-T0430A	38
소음기그룹	RX73-T0050A	163	앞차축그룹	RX701-T0480A	43
스티어링2그룹	RX72C-T1050A	250	앞차축브라켓그룹	MX58-T0510A	44
스티어링2그룹	RX72-T1050A	249	앞차축지지그룹	MX58-T0420A	37
앞웨이트그룹(견인훅)	RX73-T2050A	290	앞차축케이스그룹	MX58-T0470A	42
앞차축프레임그룹	RX70-T0730A	184	추진축그룹	RX701-T0520A	46
에어브리더 그룹	MX58-T1370A	287	<엔진>		
에어브리더 그룹	RX70-T1370A	288	기어케이스그룹	F6800-G040B	6
에어브리더 그룹	RX70-T1370D	289	기어케이스커버그룹	F6800-G045A	8
에어콘브라켓그룹	RX72-T0070A	170	냉각수플랜지 그룹	F6840-G130A	15
에어크리너그룹	RX56PSC-T0040A	159	냉각팬 그룹	F6800-G230A	27

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
냉각팬 그룹(CABIN)	F6805-G235A	28	실린더커버 그룹	MX58-T0680A	138
로커암_밸브 그룹	F6800-G110A	13	실린더커버 그룹	MX58-T0680B	139
배기매니폴드그룹	F6800-G190A	22	실린더커버그룹	MX58-T0500A	134
실린더블록그룹	F6800-G010A	1	오일쿨러그룹	RX70-T0630A	135
실린더커버그룹	RX701-T0500A	35	오일쿨러그룹	RX73-T0630A	136
실린더헤드그룹	F6800-G030A	5	유압밸브그룹	RX70C-T0400A	125
실린더헤드카버 그룹	F6800-G150A	17	유압밸브그룹	RX70P-T0400A	127
아이들기어그룹	F6800-G100A	12	유압밸브그룹	RX70-T0400A	123
연료시스템 그룹	F6805-G120A	14	유압밸브그룹	RX73C-T0400A	129
연료필터_파이프 그룹	F6800-G160A	18	유압실린더그룹	MX58-T0365A	103
오일게이지그룹	F6800-G025A	4	유압실린더그룹	RX60PCAU-T0365A	105
오일팬그룹	F6800-G020A	3	유압실린더그룹	RX70-T0365A	107
오일필터그룹	F6800-G050A	9	유압실린더몸체그룹	MX58-T0370A	109
워터펌프 그룹	F6800-G140A	16	유압실린더몸체그룹	RX60PC-T0370A	110
전장부품 그룹	F6800-G270A	33	유압실린더몸체그룹	RX70-T0370A	111
제조명판그룹	F6810-G300A	34	유압장치그룹	RX70-T0405A	130
캠축 그룹	F6800-G090A	11	유압조정장치1그룹	RX60PC-T0380A	114
크랭크축그룹	F6800-G060A	10	유압조정장치2그룹	RX60PC-T0385A	115
터보조합 그룹	F6800-G240A	29	유압펌프그룹	TF1-G412003	152
터보파이프 그룹	F6800-G245A	30	조이스틱밸브그룹	TF1-G441004	153
플라이휠 그룹	F6800-G220A	25	조이스틱밸브그룹	TF1-G441005	155
플라이휠 그룹	F6810-G220A	26	조이스틱밸브그룹	TF1-G441007	157
플라이휠하우징 그룹	F6800-G210A	24	죠이스틱레버그룹	RX60PC-T0820A	141
피스톤커넥팅로드그룹	EF1-G107002	36	톱링크브라켓그룹	MX58-T0390A	118
후처리 그룹	F6800-G250A	31	톱링크브라켓그룹	RX60PC-T0390A	119
흡기매니폴드 그룹	F6800-G170A	19	파워스티어링유니트그룹	RX70-T1110A	149
흡기파이프 그룹	F6800-G180A	21	파워스티어링유니트그룹	RX70-T1110D	150
ECU & 센서그룹	F6800-G260A	32	파워스티어링유니트그룹	RX73-T1110A	151
EGR 그룹	F6800-G175A	20	하강속도조정그룹	RX60PC-T0800A	140
EGR쿨러 그룹	F6800-G200A	23	<전장>		
<옵션>			3핀소켓그룹	MX55PC-T2130A	305
경광등그룹	LX485L-T1300A	382	뒷유리와이퍼그룹	RX60PC-T2120A	303
경광등그룹	MX55-T0940A	380	라이트그룹	RX700P-T1170A	300
경광등그룹	RX700-T1300A	383	엔진전장품그룹	RX701PC-T0590A	296
뒷바퀴그룹	RX701-T0720A	376	엔진전장품그룹	RX701PC-T0590B	297
뒷바퀴웨이트그룹	DK751-T1600B	384	와이퍼그룹	RX73AU-T1250A	302
앞바퀴그룹	D85-T305A	375	전장그룹 (1)	TF1-G057007	309
연료탱크캡그룹	MX55PC-T2160A	389	전장그룹 (1)	TF1-G057010	311
연료히터옵션그룹	TF1-G225002	390	전장품그룹 (1)	TF1-G057002	307
예비품그룹	MX58-T0930A	377	전장품그룹 (1)	TF1-G057019	312
예비품그룹	RX700P-T0930A	378	전장품그룹 (1)	TF1-G057020	314
예비품그룹	RX700VC-T0930A	379	전장품그룹 (3)	TF1-G115016	328
웨이트그룹	D581-T2040A	387	전장품그룹 (3)	TF1-G115017	329
웨이트그룹	DK551-T2040A	388	전장품그룹(2)	TF1-G058003	316
햇빛가리개그룹	CK30M-T1040A	381	축전지그룹	RX70-T0560A	295
햇빛가리개그룹	DK451-T2020A	385	캐빈라이트그룹	MX58-T1170A	298
햇빛가리개그룹	RX700-T2020A	386	캐빈전장품그룹 (1)	TF1-G115002	324
<유압>			캐빈전장품그룹 (1)	TF1-G115006	326
리프트실린더그룹	RX70-T0650A	137	캐빈전장품그룹 (2)	TF1-G116002	330
밸브유니트그룹	MX58-T0410A	131	파워소켓그룹	MX55PC-T2140A	306
밸브유니트그룹	RX70-T0410A	132	프레임전장품그룹	TF1-G110002	318
스티어링2그룹	RX70-T0960A	142	프레임전장품그룹	TF1-G110005	320
스티어링그룹	MX55C-T1050A	143	프레임전장품그룹	TF1-G110014	322
스티어링그룹	RX700P-T1050A	147	<캐빈>		
스티어링그룹	RX700-T1050A	145	뒷유리그룹	MX58-T1240A	346
스티어링실린더그룹	RX701-T0490A	133	룸미러그룹	RX700-T2035A	368
승강실린더그룹	MX58-T0395A	121	명판그룹, 캐빈	MX55PCR-T1360A	358
승강실린더그룹	RX60PC-T0395A	122	명판그룹, 캐빈	RX700VC-T1360A	360
승강암그룹	MX58-T0375A	112	명판그룹, 캐빈	RX70-T1360A	359
승강암그룹	RX60PC-T0375A	113	앞유리그룹	RX70-T1220A	341

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
에어컨그룹	MX55PC-T1155C	333			
에어컨덕트그룹	DK45CHSE-T1165C	334			
와이퍼그룹	RX70-T1250A	349			
지붕그룹	MX58-T1260A	351			
지붕그룹	RX53-T1260A	354			
지붕그룹	TF1-G6C2502	369			
지붕그룹	TF1-G6C2504	372			
출입문그룹	RX70-T1230A	343			
캐빈그룹	RX720VC-T1210A	337			
캐빈그룹	RX72C-T1210A	339			
캐빈그룹	RX72-T1210A	335			
펜더그룹	RX70-T1270A	357			
흡음재그룹	RX70PSC-T0950A	331			
흡음재그룹	RX73PC-T1380A	366			
흡음재그룹	RX73PSC-T0950A	332			
흡음재그룹, 캐빈	MX55PC-T1380A	362			
흡음재그룹, 캐빈	RX70PSC-T1380A	364			
<트랜스미션>					
뒷차동장치그룹	MX58-T0270A	94			
뒷차축그룹	RX701-T0300A	99			
뒷차축그룹	RX701-T0300B	101			
부변속축그룹	RX701-T0170A	69			
부변속축그룹	RX701-T0170B	70			
부변속포크그룹	MX58-T0250A	89			
브레이크케이스그룹	RX531-T0290A	97			
셔틀변속포크그룹	MX58-T0245A	88			
셔틀축그룹	RX701-T0160A	65			
셔틀축그룹	RX701-T0160B	67			
스파이얼베벨피니언그룹	RX531-T0200A	72			
전륜구동장치그룹	MX58-T0210A	73			
전륜구동장치그룹	RX60PCEU-T0210A	75			
주변속포크그룹	MX58-T0240A	87			
주축그룹	RX701-T0140A	62			
주축그룹	RX701-T0140B	63			
중간케이스그룹	MX58-T0120A	52			
중간케이스그룹	MX58-T0120B	53			
차동고정포크그룹	MX58-T0280A	96			
초저속축그룹	RX701-T0180A	71			
카운터축그룹	RX531-T0150A	64			
클러치그룹	MX58-T0100A	47			
클러치그룹	MX58-T0100B	48			
클러치레버그룹	RX531-T0105A	49			
클러치하우징그룹	MX58-T0110A	50			
클러치하우징그룹	MX58-T0110B	51			
트랜스밋션케이스그룹	RX701-T0130A	54			
트랜스밋션케이스그룹	RX701-T0130B	56			
트랜스밋션케이스그룹	RX701-T0130C	58			
트랜스밋션케이스그룹	RX701-T0130D	60			
트랜스밋션케이스그룹	RX73AU-T0130B	61			
PTO변속포크그룹	MX58-T0260A	91			
PTO변속포크그룹	RX60PCEU-T0260A	92			
PTO변속포크그룹	RX701-T0260A	93			
PTO축그룹	MX58-T0230A	86			
PTO카운터축그룹	MX58-T0220A	77			
PTO카운터축그룹	RX701-T0220A	80			
PTO카운터축그룹	RX73EU-T0220A	83			